

Ne pokládat

S přibývajícím počtem sněhových hasicích přístrojů typu S 6 kg v důlném provozu v OKR roste rovněž počet poškozených přístrojů. Hlavní příčinou je nedbalé nebo nevhodné umístění. Hlavním důvodem, jak uvádějí provozní technici, je nedostatek úchytu pro správné zavěšení přístrojů. Výrobce zřejmě nepočítal s důlnimi podmínkami, které jsou podstatně odlišné od povrchových.

Tento zásadní nedostatek se podařilo vyřešit zlepšovateli Františku Janotovi z Dolu Fučík, závod Žofie. Jeho řešení spočívá v podstatě v prodloužení běžného úchytu hasicího přístroje VP-7 na délku hasicí-

ho přístroje S 6 kg pomocí pásového železa (může být použit i odpad). Takto prodloužené úchyty ve spojení s úchytom na elektrické kabely se upevní na obroukovou výztuž.

Zavěšené přístroje jsou dostatečně chráněny před znečištěním, převrácením a možným poškozením nárazem a současně jsou plně pohotové pro případné použití.

Informace o tomto ZN, který je veden pod číslem S 1153, padá na závodě Žofie přímo zlepšovateli, soudruhu F. Janotovi.

B. Janíček, HBZS



DOSTI NEZVYKLY JE POHLED NA POTÁPĚCE, KTERÝ JE NA SUCHU
(Při řezání štětovnic pro ČSD Ostrava).

Foto J. Semecký

S kapalným vzduchem do vody

Potřeba dlouhodobého pobytu potápěče pod vodu vede konstruktéry k rozvoji takových přístrojů, které by tento požadavek splňovaly lépe než přístroje s tlakovým vzduchem. Tak také vznikl v poslední době přístroj se zásobou vzduchu v kapalném stavu.

Konstrukce přístroje je jednoduchá. Zkapalněný vzduch je naplněn do dvou válcových termoádob. Každá z nich má dva protilehlé vývody opatřené uzavíracími ventily. Za ventily jedné strany se vedeni spojuje v jedno a přechází odpařovačem z hliníkových trubek k redukčnímu ventilu a k běžné plicní automatici. Celý tento systém je prostorově uložen mezi termoádoby. Stejně jsou řešeny i protilehlé vývody z termoláhví. Redukovaný vzduch z obou systémů se spojuje před plicní automatickou, která je společná. Tak je zaručena správná funkce přístroje v libovolné poloze.

Celková zásoba kapalného vzduchu je asi 7 kilo. Termoády jsou měděné, obalené izolační pěnou a kryté hliníkovým pláštěm. Kapalný vzduch se odpařuje působením teploty okolní vody. V nádobách tak vzniká počáteční přetlak 0,2 až 0,35 kp/cm², který postačuje k vytlačení kapalného vzduchu do odpařovače. V těch se vzduch rychle odpařuje a zahřívá na teplotu okolí, proudí dále do redukčního ventilu nastaveného na pracovní tlak 6 kp/cm² a dále pak potrubím opatřeným zpětným ventilem k plicní automatici. Určitá část odpařeného vzduchu je vedena z redukčního ventilu zpět do termoádob, kde se zabezpečuje dostatečný výtlak kapalného vzduchu.

Přístroj je opatřen přetlakovým ventilem nastaveným na tlak 10,5 kp/cm², kterým je odpouštěn vzduch z okruhu, jestliže by odpařování bylo příliš intenzivní. Další přetlakové jištění zabezpečuje membránová pojistka, která se uvolní při přetlaku 14 kg/cm². Třetím zabezpe-

čením je propočtená pevnost potrubí, které praskne při přetlaku 24,5 kp/cm². Tak jsou zajištěny zásobníky pro případ mimofádného přehráti před explozí.

Odpařování kapalného vzduchu začíná ihned po naplnění termoádob. Při volném odpařování se celá zásoba odpaří asi za 35 až 40 hodin. Přístroj v pohotovostním stavu váží 14,5 kg. Pracovní doba přístroje při práci v 30 m pod hladinou je do 6 hodin. Maximální dosah je 60 m pod hladinou v normálních podmínkách. Vynálezce byl pod vodou s přístrojem celkem okolo 400 hodin, aniž by se projevila jakákoli závada.


Ve srovnání s přístroji s tlakovým vzduchem nelze mít přístroj s kapalným vzduchem v pohotovosti připravený k použití, což je z hlediska okamžité potřeby nevýhodné.


V průběhu vývoje vznikla celá řada potíží. Tak například jednou z nich je okolnost že kyslík a dusík mají rozdílné odpařovací teploty a rychlosti, takže zprvu vznikaly nevhodné směsi. Dlouhodobé pokusy nakonec prokázaly, že při 6 kp/cm² probíhá zplyňování tak, že na jeden díl kyslíku se odpaří čtyři díly dusíku, což odpovídá prakticky složení vzduchu.

Hlavním problémem při použití těchto přístrojů však je obtížné zajišťování kapalných plynů. Přístroj se totiž neplní kapalným vzduchem, ale kapalným kyslíkem a kapalným dusíkem v určitém poměru. Na druhé straně umožnuje tato konцепce vytvoření chemicky čisté dýchací směsi a vytvoření jiných směsí kyslík-dusík. Přesto nevýhody plynoucí z manipulace s kapalnými plyny značně ovlivní uplatnění tohoto vynálezu.

Je třeba jen doufat, že tento přístroj úspěšně a brzy projde údolím zkoušek, aby mohl sloužit potápěčům, v jejich namáhavé, nebezpečné, ale také potřebné práci.

R. Apfelthaler





Ještě vodní vaky

V minulé listovce Záchranař jsme informovali naše čtenáře o možnosti využít průzové polštárové nádrže, které vyrábí n. p. RUBENA v Náchodě při stavbě dočasného plavených hrází, nebo při budování plavených manžet.


Na připojených obrázcích je vodní nádrž naplněna vzduchem, jak ostatně právě patent č. 123 801 předpokládá. Je to typ o obsahu 5 m³. Na obrázku uprostřed je souprava příslušenství, které výrobce k nádrži dodává. Pro použití podle návrhu je ovšem toto příslušenství nevhodné; proudnice a konopné hadice však jistě najdou své uplatnění jinde. Pro nasazení v dole budeme používat k napojení běžné hadice pro stlačený vzduch. Napojení na vak snadno provedeme pomocí redukce pevná spojka C — spojka Rd 32. Napojení je patrné z detailu na obrázku vlevo dole.

Souprava příslušenství obsahuje také pomůcky pro vulkanizování záplat na průzovou nádrž. Opravy se provádí obdobně jako při spravování poškozených vzdùšnic motorových vozidel, samozřejmě však na povrchu. V současné době se zkouší možnost případných oprav zastudena, aby bylo mo-

žno provést opravu přímo na pracovišti v dole.

O provozních zkouškách, které se při stavbě hrází v dole uskuteční, budeme ještě v naší listovce podrobněji informovat. Avšak již zkušenosti se starým typem vaků do plavených hrází prokázaly, že nová metoda je ekonomicky velmi výhodná.

fa



PŘÍSLUŠENSTVÍ NÁDRŽE

Infradetektor zjišťuje ohniska samovznícení

Na amerických uhlíkových dolech byla vyzkoušena možnost zjišťovat na odvalech zahřátá místa, která jsou pod povrchem a nejsou tak přímo patrná, pomocí infračervených tepelných detektorů. Ve zkušebním stádiu se mělo prověřit, zda lze včas nalézt ohniska počátečního samovznícení hořlavých hmot.

Ke zkouškám bylo použito infračerveného tepelného detektoru, který je používán v armádě. S jeho pomocí lze rozlišovat objekty a místa, jejichž teplota se liší od okolního prostředí o 0,1 až 0,2 °C. Detektor má rozměry 25×14×8 cm a váží 2,7 kg. Napájen je ZnPb akumulátorem, který je umístěn mimo přístroj.

Postup vyhledávání zahřátých míst byl obdobný, jako při prohližení haldy z jednoho místa dalekohledem. Vyhřátá místa se objevila na stínítku přístroje světelnými obrysami. Haldy se zaměřovaly infradetektorem ve dne a opakovaně na stejných místech v noci. Bylo tím nutno eliminovat vlivy nestejnéměrného zahřátí povrchu hald slunečními paprsky. Opakování měření v nočním období umožnilo získání zřetelnějšího tepelného snímku a zpřesnilo denní měření.

Ve třech případech z osmi pozorovaných hald byla nalezena zahřátá místa, přičemž na dvou z těchto míst se v krátkém čase objevil oheň.



DETAIL NAPOJENÍ NÁDRŽE NA STAČENÝ VZDUCH
POMOCÍ REDUKCE

Požární signalizace

Včasné zjištění příznaků vznikajícího důlního požáru je stále těžkým a složitým úkolem, neboť agresivní důlní prostředí s vysokou vlhkostí a prasnosti působí velmi nepříznivě na složitá a citlivá zařízení elektrické požární signalizace. Mnohé, poměrně dokonalé systémy požární signalizace, které jsou používány na povrchu, v důlním prostředí neuspěly a některé nemohly být v plynoucích dolech ani zkoušeny, protože nesplňují podmínky jiskrové bezpečnosti. Z těchto důvodů bylo snahou konstruktérů vytvořit principiálně nový systém požární signalizace, který by neměl žádných elektrických částí a nebyl poškozován důlním prostředím.

Na principu využití změny tlaku stlačeného vzduchu v teplém citlivé hadičce z termoplastu je založen nový systém požární signalizace AIR-LERT vyvinutý v USA. Hadička o vnitřním průměru 12,7 mm se stěnou o tloušťce 4,8 mm je vedena pod stropem důlního díla v místech, kde se nachází požárně nebezpečná zařízení (nad pohony dopravníků, nad pásovými dopravníky, nad elektrozařízením, v důlních provozovnách, skladech apod.). V hadičce je udržován stálý přetlak 2 až 3,5 kp/cm². Při

výšení teploty začínají stěny hadičky měknout a při 76 °C se zcela naruší její soudržnost. Tím dojde k poklesu tlaku stlačeného vzduchu v celém systému požární signalizace, což vyvolá spuštění zvukové a optické signalizace v řídící stanici. Uvedený typ hadiček byl vyvinut speciálně pro potřeby uhlíkového průmyslu. Při dané síle je zajištěna i poměrně dobrá odolnost hadičky proti pádu horniny. Důležité je, že použitý termoplast není hořlavý a neříší se po něm požár.

Řídící stanice je umístěna zpravidla u hlavní sýpky. Je vybavena kompresorem s elektrickým pohonem, který se automaticky zapíná přibližně každé čtyři hodiny na dobu asi 5 minut, což plně postačuje k udržení přetlaku v celém systému v určených mezích. Horní hranice přetlaku je jištěna přetlakovým ventilem, který při dosažení hodnoty 4 kp na cm² signalizuje poruchový stav (např. stlačení či »zlomení« hadičky) na řídící stanici. Vlastní zařízení elektrické signalizace má samostatný jiskrově bezpečný obvod napájený z akumulátorové baterie, takže je provoz signalizace zajištěn i v případě vypnutí elektrické energie v dole. Signál nebezpečného stavu může být přenášen i na vzdálenější místa v dole i na povrchu.

Havarijní akustický signál je velmi účinný a je slyšitelný v dole do vzdálenosti až 100 metrů. Je řešen nezávisle na zdroji el. energie. Docihuje se houkačkou (obdobnou, jako používají požární vozidla), do níž proudí stlačený vzduch ze zásobníku, opatřeného zpětným ventilem, který zabezpečuje stálý tlak 3,5 kp/cm² v zásobníku.

Požární signalizace byla počítána ověřovacím zkouškám na dole PENN ALLECH a v současné době je ji vybaveno přes 300 pásových souprav, kde je v provozu na 215 km termoplastových hadiček.

Ing. Hájek, HBZS

Literatura:

Stiff Thomas: Air hose replaces electric circuit in new fire detection system; Coal Age 1973, č. 10 str. 88 Express-informacii ugołoj promyślnosci; 1974, č. 6, str. 27.



Za Vladislavem Kaczorem

Dne 24. dubna 1974 nás náhle opustil člen kolektivu záchranných HBZS, obětavý funkcionář strany, výborný kamarád a přítel, Vladislav Kaczor.

Odešel uprostřed plodné činnosti, v době kdy svoji havířskou a záchrannou praxi obohatil obětavým dálkovým studiem, které teprve před rokem dokončil maturitní zkouškou, v době, kdy se rozhodl, že své zkušenosti uplatní ve vyšší funkci na Oborovém ředitelství OKD.

Byla to vlastně jedna z posledních směn v našem kolektivu, kterou nastoupil na Dole Doubrava, kde v porubu 3295 prováděl měření, směřující k zajištění

bezpečnosti dobývání v otřesovém pásu. Do posledního okamžiku svého plodného života nepřestal být záchrannářem, člověkem, který se rozhodl věnovat všechny své síly zajištění bezpečnosti práce v hornictví.

Je těžké pochopit, že ještě před několika dny jsme byli pohromadě a společně plánovali další perspektivy, je neuvěřitelné, že tento dobrý člověk již není mezi námi.

Budeme na něj stále vzpomínat. Památka Vladislava Kaczora zůstane trvale mezi námi.

KOLEKTIV ZÁCHRANÁŘŮ HBZS

Dorozumívací zařízení S 22

Nové zařízení je určeno pro použití v porubech, zvláště nízkých slojích a pro zastavení dopravníku.

Sestává z
 ● stacionární stanice S 22 13, která se skládá ze zdrojové části a přístrojové části
 ● soupravy přílobových stanic S 22 03 nebo S

FUNKCE ZAŘÍZENÍ

Stacionární stanice S 22 13 pracuje jako řídící. Obsahuje přijímač pro hovorový kanál, přijímač pro povelový kanál, vysílač pro přenos hovoru a logickou vyhodnocovací část. Část pro ovládání stykačů umožňující zastavení dopravníku není součástí zařízení a připojuje se na výstup převodníku SJB.

Anténu tvoří kabel vedený porubem.

Přílobová stanice S 22 03 resp. S 22 04 obsahuje přijímač a vysílač pro vysílání povelu »BLOK« a »ODBLOK«.

Pracovníci vybavení přílobovou stanicí se mohou v jednom rubání jednak navzájem dorozumívat, jednak mohou vysláním povetu BLOK zastavit a zablokovat dopravník. Informace o zablo-

kování dopravníku je uložena v paměti stacionární stanice.

Kontakt spouštění dopravníku zůstane rozpojen, pokud stanice nepřijme povet ODBLOK. Teprve v tom případě se sepne kontakt umožňující obsluze zapnut dopravník. Současně je vyslan krátký tón, slyšitelný ve všech přílobových stanicích. Opětovné spuštění dopravníku však může provést pouze obsluha. Pro vysílání varovného signálu před spuštěním dopravníku je na skříni S 22 13 P tlačítko. Jeho stisknutím vysílá obsluha tón slyšitelný ve všech přílobových stanicích. Provozní stav dopravníku je na stacionární skříni signalizován světelně označením CHOD, STOP, BLOK.

PŘÍLOBOVÁ STANICE

Může být používána pouze v součinnosti se stacionární stanicí. Ta umožňuje retranslace ostatním účastníkům a vyhodnocuje a předává povely pro ovládání dopravníku.

Celá stanice, kromě zdroje, je zamontována do ochranné příslby, která je k tomu účelu tvarově přizpůsobena. Zdroj ZD 01 se upevňuje zvláštním držákem ke spodní části akumulátoru osobního svítidla a se stanicí v příslbě je propojen kabelem. Spojení je provedeno zámkovým konektorem. Přímým napětím zdroje 6,3 V je napájen stabilizátor, koncový stupeň vysílače. Ostatní ob-

vody jsou napájeny přes stabilizátor napětím 4 V.

Stanice má čtyři pracovní režimy

—příjem

—vysílání—hovor

—povel BLOK

—povel ODBLOK

Pracovní režim je určován polohou hovorového tlačítka a přepínače povel.

Přijímač pracuje na frekvenci 1,005 MHz. Hovor je vysílán na frekvenci 1,040 MHz a povely 1,025 MHz. Pro hovor je použito amplitudní modulace. Povely jsou vysílány krátkodobě po dobu 500 ms. Tato doba je omezena mechanickým pulzním přepínačem stanice S 22 03 nebo elektronickým přepínačem stanice S 22 04. Povely BLOK a ODBLOK se liší modulačním kmitočtem.


Přijímač i vysílač jsou připojeny na širokopásmovou anténu, která je zalaminována přímo v příslbě.

ZÁVĚR

Zařízení vyvinula TESLA, Výzkumný ústav spojovací techniky A. S. Popova ve spolupráci s technickým rozvojem OŘ OKD. V minulém roce proběhl zkušební provoz na dvou závodech v OKR a praktické zkoušky prokázaly vhodnost uvedeného zařízení a v OKR je o něj velký zájem. V současné době se zahajuje jeho výroba v n. p. ZAM.

Pro báňskou záchrannou službu má nové zařízení význam zejména v případech, kdy budou likvidovány nehody v takto vybavených porubech, kde bude výhodně využita možnost dohovorového bezdrátového spojení. Možnost dohovoru bude nejen mezi zasahujícími záchrannáři, ale např. při závalech, přímo s ohroženými nebo postíženými.

Podle materiálů n. p. TESLA — VÚST V. Noga, HBZS Ostrava



PŘÍLOBOVÁ STANICE S 22 03 ZDOLA
 (Sípkou je označeno ovládací tlačítko)

Nepodceňujme nebezpečí vody

Ve čtvrtek dne 7. března 1974 v 15.26 hod. došlo na Dole Jeremenko v OKR k průvalu nahromaděné vody z úpadní části těžní chodby 44 4930 ve sloji Olga do ražené čelby prorážky 44 7330. Tlakem vodního proudu bylo

přímo ohroženo pět horníků, z toho dva byli lehce poraněni. Další osádka v čelbě prorážky 44 6330 mohla být při opoždění odvolání rovněž ohrožena.

SITUACE PŘED NEHODOU

Sloj Olga má v oblasti prorážky 44 7330 průměrnou mohutnost 127 cm a je uložena pod průměrným sklonem 6°. Prorážka byla ražena čelbou o šířce 3 m z dělicí pásové chodby 44 4730 pod 8. p. Odtěžení zde bylo člunovou nádobou (pontronem). Větrání prorážky luetnami o průměru 300 mm bylo napojeno na foukače větrání luetnami o průměru 500 mm na chodbě 44 4730.

Prorážka měla být proražena do chodby 44 4930 v místě označeném trojúhelníkem, tedy přibližně pod bývalým půrubem 44 1130. Opuštěná část této chodby nebyla větrána. Od staničení 680 m až do kopce do staničení 995 m probíhala do úpadu s úklonem 4°. Jak bylo zjištěno po průvalu vod podle stop na výzvuci byla zcela zatopena vodou až po staničení 911 m. Zadrženo zde bylo okolo 800 m³ vody. (To představuje v daném profilu prorážky zatopení v délce přes 200 m; prorážka skutečná měla být dlouhá 136 m!)


PRŮVAL VODY

Možnost nahromadění vody v bývalé těžní 44 9330 vedení organizace předvídal a vydalo příkaz k předvrážení v čelbě prorážky na délku 3 m u počávky počínaje staničením 125 metrů. O skutečném rozsahu zatopení a tím i o množství vody, jakákoliv informace scházela.

S předvrážáním osádka začala od staničení 131 m vrtou tyčí o délce 2,7 m.

V noční směně před kritickým dnem byla při předvrážení vrtou tyč ve vrtu zamražena a tak ponechána. V rané směně pak osádka vyrazila 2 metry, přičemž vrtou tyč stále ještě vězela ve vrtu.

V této směně se již projevovalo mírné prosakování vody ze stropu a k protékání vody v odhadnutém množství asi 20 litrů za min., tedy asi jako při vylévání vody z konve. Nebyla provedena žádná bezpeč-



OKOLÍ MÍSTA NEHODY PŘI PRŮVALU VODY


nostní opatření a osádka odpoledne směny obdržela příkaz provrtat nový zajišťovací vrt, aniž však na pracovišti byla další volná vrtou tyč o potřebné délce.

Po příchodu osádky odpoledne směny pod prorážku zjistil směnový předák přítok vody a napínaci stanice pásového dopravníku byla zatopena. Také v čelbě prorážky ve staničení 133 m zjistil ze stropu přítok vody; aniž by tomu věnoval zvýšenou pozornost společně s osádkou sbíječkou přibíral uhlí k uvolnění zamražené vrtou tyče. Po jejím uvolnění vrtali nový zajišťovací vrt. Po

zavrtání do hloubky asi 1 m začala voda protékat silněji a osádka se dala na útek. Než se jim podařilo opustit prorážku, dostihla je průvalová vlna, která je smetla i s unášenou uhlíkovou drtí.

Díky štastné shodě okolnosti se ani jeden člen osádky nezachytíl na výzvuci prorážky a ani nebyl zahlcen masou vody a přitom všechni dostihli spodní těžní třídu dříve, než bylo vodou zatopeno ústí prorážky. Osádka rovněž uspěla odvratit horníky z čelby prorážky 44 6330 a proniknout společně s nimi muldou ve staničení 650 m, kde byla později nahra-

PODELNÝ ŘEZ CHODBAMI



lířek byl před průvalem silný pouhých 3,3 m.

OKOLNOSTI A PŘÍČINY

Základní podmínující okolnosti, která vedla k mimořádné události bylo na jedné straně nedokonalé předchozí zhodnocení možného nebezpečí a na druhé straně podecení přiznámků postupně narůstajícího přítoku vody v čelbě.

Vlastní příčinou mimořádné události byla nedokonalá technická příprava proražení prorážky do nekontrolovaného prostoru. I když bylo předvrťování nařízeno, nebylo dořešeno odvedení vody z prorážky, aniž by musela být z nižších prostor odčerpána čerpadly.

Velmi závažnou je však skutečnost, že byl ponechán bez kontroly v době předpokládaného proražení čelby do horní chodby úsek chodby 500 m dlouhý. Nově vzniklým průchodním větrním proudem mohlo být vytlačena nebezpečná koncentrace metanu do provozovaného porubu. Za daného stavu, když nebylo dostatečně technicky předvidáno toto nebezpečí, mohlo dojít k nehodě jiného typu.


ZÁVĚR

Mimořádná událost na Dole Jeremenko skončila štěstně. Povolané zásahové jednotky HBZS nemusely zasahovat, protože rychle organizovaným zásahem technického vedení závodu a závodní záchrannářské hlídky byly zajišťovací práce velmi operativně zajištěny.

Závěry z důkladného prošetření všech okolností nehody musí však být použením pro všechny důlní pracovníky, protože s probíjením ražených důlních děl do činných nebo opuštěných částí dolu se setkáváme v důlném provozu denně.

Technologický předpis pro proražení každého důlního díla musí tedy řešit i jeho proražení do jiného důlního díla. V neposlední řadě musí být potřebná bezpečnostní opatření zahrnuta rovněž do havarijního plánu.

Ing. L. Hájek, HBZS Ostrava



ČELBA PRORÁŽKY

Předsuvná výztuž

V Sovětském svazu byla vyvinuta ochranná předsuvná výztuž pro vodorovná a úklonná důlní díla, která velmi podstatně zvyšuje bezpečnost práce při ražení.

Předsuvná výztuž je propočtena na zatištění pádem horniny o hmotnosti 500 kg s výšky jednoho metru. Může být použita v důlních dílech o průřezu od 7,5 m² do 17 m², kde jsou používány lžicové nakládače a již od průměru 4,5 m² tam, kde se používá škrabák.

Vlastní předsuvná výztuž se skládá z kolejnice jednokolejných drážky, ze tří samostatných sekcí ochranných oblouků krytých síťovinou, z teleskopického upínacího zařízení, z posunovacího závěduku a rychloupínacích závěsů. Celá výztuž váží jednu tunu.

Předsuvná výztuž se zavěšuje na předchozí oblouky definitivní výztuže pomocí rychloupínacích závěsů, jejichž tvar odpovídá vždy typu použité trvalé výztuže. Kolejnice jednokolejové drážky se přesunuje vždy na nově postavené oblouky definitivní výztuže. Doba přesu-

nutí kolejnice a její vzepření teleskopickými vzpěrami do boků důlního díla nepřesahuje 8 minut.


Délka předsuvné výztuže je 10 m, šířka 3 až 4,8 m, výška 0,9 až 1,6 m.

Nový typ výztuže byl provoz-

ně vyzkoušen na dolech kombinátu Šachtoantracit s velmi dobrými výsledky.

Technickou dokumentaci pro tento typ předsuvné výztuže dodává GSP, 310092 Charkov, ul. Otakara Jaroše 18.

Hj



ZAJÍSTĚNÍ ČELBY

Likvidace starých důlních děl v plynoucích dolech má své zvláštnosti i možná nebezpečí. K nebezpečným situacím došlo takto již v řadě zemí. Bude proto užitečné, když si i po jedenácti letech připomeneme okolnosti a příčiny, které vedly k vzplanutí metanu na Dole ČSA v Karviné při likvidaci šibíku zasypáváním horninou, k následnému přenesení hoření metanu do netěsně uzavřeného důlního díla a pak k výbuchu směsi metanu se vzduchem, vyrazení uzavírací hráze a k zranění tří horníků, kteří se u této hráze nacházeli.

ZPRÁVA Z ARCHIVU

Dne 3. dubna 1963 došlo v ranní směně v 8.45 hod. na Dole Československé armády v Karviné k výbuchu tlakavé směsi metanu se vzduchem za hrázi v odhozené části vyražené hlavní třídy 25. sloje č. 0520 na 8. patře. Při tomto výbuchu byla uzavírací zděná hráz o síle 45 cm postavená 6 m od ústí chodby na překop demolována a vyražena směrem ke kříži s 1. severním pře-

Nebezpečná likvidace šibíku

kopem 8. patra. Padajícím zdí věm byli zraněni tři horníci a dva z nich popáleni plamenem výbuchu. Jeden z postižených svému zranění za 5 dní podlehł.

SITUACE

Hlavní třída 0520 byla vyražena jako směrná do vzdálosti 300 m od překopu, kde bylo další ražení pro neruďalnost zastaveno. Ve vzdálosti 15 m od překopu bylo vyraženo spojení do původně projektované strojovny šibíku, z níž pak byla později zřízena trafostanice. V době nehody byla již trafostanice zrušena a komora byla propojena spojovací chodbou na 1. severní překop 8. p. a lanovým kanálem do šibíku č. 5. Obě tato spojení byla uzavřena zděnými hrázemi o síle 45 cm.

Šibík č. 5 byl vyražen na výšku 40 m do 23. sloje a slou-

žil k větrání a odtěžení uhlí pomocí ocelových spirálových sklužů. V době před nehodou se však k šibíku přiblížily provozované poruby natolik, že se šibík stal nefáratebným. Po odstranění části výstroje (v šibíku zůstaly spirálové skluzy a ocelové nosníky) byl šibík likvidován zasypáváním hlušinou, která byla dovážena z příběrkových prací v nedalekých třídách. Do šibíku se hlušina sypala hřeblovým dopravníkem.

Ve spodní části šibíku ve výši 5 m nad 8. patrem byl na ocelových nosnicích zbudován nosný poval, přes který procházely ponechané spirálové skluzy, aby tak bylo po dobu sypání zachováno průchozí větrání.

VZPLANUTÍ METANU

Pracovník, který obsluhoval hřeblový dopravník na třídě ve 23. sloji již od počátku zasypávání (od 1. 4.), uvolňoval krátce před nehodou kameny vzprímené v násporce. K tomu používal ocelovou tyč. V tom učítel mříkný otřes s následným závanem větrů a po nahlédnutí do šibíku uviděl záblesk plamene.


Spustil z vodovodního potrubí do šibíku vodu a současně

ucítel zápal po hoření přicházejícího z šibíku. Odebral se od šibíku k místu obsluhy dalšího dopravníku, odkud zastavil přívod stlačeného vzduchu pro oba dopravníky. Pracovníka z této obsluhy poslal do povrchu, aby odvolal osádku a sám se odebral po výdušných větřech k pracovní skupině, která byla u příběrky počvy. Cestou se setkal na třídě 323 s revírníkem, oznámil mu své zjištění a společně se vraceli k dalšímu ověření situace k šibíku č. 5.

PRVNÍ VÝBUCH

Při příchodu k šibíku uslyšeli oba silnější zadunění provázené tlakovou vlnou od šibíku č. 5, která revírníkovi smetla příslušbu a poválila ho na bok dila. Byl rozvířen prach a bylo cítit zápal po kouřích. Po nasazení sebezáchranných přístrojů pak opustili všechni pracovníci po výdušných větřech ohroženou oblast směrem k hlavní jámě na 7. patro.

V této kritické době pracovala na kříži 1. severního překopu s uzavřenou třídou 0520 na 8. patře tříčlenná skupina u rovnacky vypolených oblouků ocelové výztuže. Po připravení stroje k rovnání si všechni ještě udělali přestávku na svačinu. Jeden z pracovníků seděl u levého boku chod-



SITUACE V OKOLÍ MÍSTA NEHODY

by 0520 na ocelové rouře a dva na opačném boku na bedně s náradím.

Pracovník sedící na rouře uslyšel náhle dutý zvuk připomínající trhací práci a po krátké chvíli poté, asi v 8.45 hod. pocítil všichni tlakovou vlnu přicházející od prostoru uzavřeného zděnou hráze. Hráz byla rozmetána, všechni tři byli odmrštěni a přisypání rozmetaným zdívem z hráze. Dva pracovníci zůstali ležet na kříži překopu a jeden utíkal k jámě pro pomoc.

DRUHÝ VÝBUCH

V době kdy pracovník od rovnačky, utíkající z místa nehody pro pomoc, dorazil na kříž západního překopu 8. p. a šibiku č. 7, kde se setkal se dvěma techniky, došlo k dalšímu výbuchu v prostoru šibiku č. 5. Tlakovou vlnou byl rozvířen prach a pracovníci byli poraženi na zem.

Tento druhý výbuch zasáhl i svojí tepelnou vlnou oba zraněná u rovnačky na kříži. Oba utrpěli velmi těžké popáleniny. Jeden z nich pak po pěti dnech na jejich následky zmřel. Tepelná vlna zasáhla i na severní překop, kde známky ožehnutí na papírových pytlích s vápencovým práškem byly patrný ještě ve vzdálosti 120 metrů od kříže s chodbou 0520.

Po tomto výbuchu již nedošlo k žádným mimořádným událostem a nikde se neobjevil ohň.

ZÁCHRANNÉ PRÁCE

Po ohlášení mimořádné události z dolu v 8.50 hod. bylo celé osazenstvo dolu odvoláno merkantanovou signálizací, povolány pohotovostní jednotky z Hlavní báňské záchranné stanice a na místo nehody vysláni záchranná stálá záchranná skupina hřídky Dolu Čs. armáda. Tito také oba poraněné vynesli na povrch.

Pohotovostní čety HBZS zajistily podrobný průzkum místa nehody, na které dorazily v 9.30 hodin. Na kříži 1. severního překopu u šibiku č. 7 byly ještě zjištěny stopy CO a 10 m za křížem, směrem k šibiku č. 5 až 0,015 % CO. Stejná koncentrace CO byla zjištována až k rozmetané hrázi v chodbě 0520 a v ochozu šibiku č. 5 a také u vodní hráze na konci severního překopu, kde byla také zjištěna koncentrace metanu ve výši 1,2 %.

Vlastní výjezd z překopu do chodby 0520 byl zaplněn materiálem z vyražené zděné hráze. Na kolejích stál silně zdeformovaný vůz s cementem. Boční stěna vozu byla ve dvou místech proražena. Oblouky ocelové výztuže byly silně nařušeny a výztuž vyvrácena směrem k severnímu překopu.

Na kříži se spojovací chodbou k transformaci bylo zjištěno 1,5 % CH₄ a více než 0,3 % CO. Za tímto křížem byl nalezen vykomínaný prostor a oblouky výztuže byly vychýleny směrem k celbě. Namodralý kouř se držel stále ještě pod stropem. V celbě byl zaústěn předvrt o průměru 300 mm pro šibík č. 12; průtah nebyl zjištěn, koncentrace CO zde byla přes 0,3 % a metanu zde bylo 19 %.

Před vstupem do trafostanice byly rovněž namodralé kouře, kysličníku uheňatého bylo zde rovněž více než 0,3 % a meta-

žeme usuzovat na pravděpodobnou příčinu zapálení metanové vrstvy vytvořené u stěny likvidovaného šibíku č. 5 mechanickou jiskrou vzniklou pádem kusu horniny nebo částí zděné výztuže šibíku na nosníky nebo spirálové skluzy, případně na horninový polštář na nosném povalu. Plamen se po metanové vrstvě přenesl netěsnostmi v hrázi v lanovém kanále do trafostanice, spojovací chodbou na kříž s chodbou 0520, kde se nacházela výbušná koncentrace směsi metanu se vzduchem. Tuto směs při-

nice a lanový kanál s netěsnou hrázi, nastala možnost pronikání vzdušin z uzavřeného prostoru s vysokou koncentrací metanu do šibíku pod povalem. Zde pak při různé rovině zaústění luten spirálových sklužů a povalu byly vytvořeny podmínky pro výstup metanu ředěného jen malým množstvím větrů nad povalem a vytvoření souvislé metanové vrstvy vznosnou rychlosťí metanu.

K vzplanutí metanové vrstvy došlo nejspíše mechanickou jiskrou vyvolanou úderem padajícího betonového zdiva z uvolněné šibíkové výztuže nebo sypaného materiálu z přibírky, který obsahoval křemená nebo pyritová zrnka, na ponechané rezavé ocelové nosníky nebo na plášt rezavých spirálových sklužů, případně na již nasypané kusy horniny na nosném povalu.

Při zkouškách bylo zjištěno, že k zapálení metanu je postačující jiskra vzniklá nárazem ocele na ocel energií 200 kpm. V daném případě mohla být toto hodnota snadno překročena. Při hmotnosti kamene 20 kp představuje energie udělená pádem s výšky 40 metrů hodnotu 800 kpm. Navíc je nutno ještě uvážit, že minimální energie nutná pro zapálení metanu jiskrou vzniklou nárazem o kov či horninu bude v důsledku menší tepelné vodivosti hornin ještě menší, než u jisker vzniklých nárazem kovu na kov.


Nemůže být ovšem vyloučena ani možnost pádu nevybuchlé rozbousky el. palníku, když se při přibírce počvy používala trhací práce. Materiál z přibírky, jak je známo byl sypán právě do šibíku.

Síření plamene po metanové vrstvě postupuje podle podmínek rychlosťí 2 až 3 m/s. V daném případě existuje časová shodnost mezi zjištěním záběsku v šibíku a následnými výbuchy s časovým odstupem, který odpovídá vzdálenosti, na jakou se musel plamen šířit ze šibíku až k výbušné směsi v uzavřeném prostoru.

ZAVĚR

Tragická nehoda byla pro ostravsko-karvinský revír poučením. Je možné říci, že podstatně urychлиla výzkum zákonitosti problematiky metanových vrstev a mechanické jiskry a pomohla pak v následujících letech vyřešit mnohé komplikované situace. Přispěla i k tomu, že se s mnohem větší důsledností započaly zhotovovat těsné populkové hráze nejen na Dole ČSA, ale ve všech dolech revíru, a upravila se i technologie likvidace šibíků a jam.

Ing. L. Hájek, HBZS



DETAIL PATY ŠIBÍKU

nu 2,2 %. Zděná hráz uzavírající lanový kanál byla neporušená, ale nebyla těsná; kouře protahovaly směrem do šibíku č. 5. Zděná uzavírací hráz ve spojovací chodbici mezi šibíkem a trafostanicí byla neporušená z obou stran.

V šibíku č. 5 v otvoru pavučiny nad zaústěním lanového kanálu byla zjištěna koncentrace 6 % CH₄. Přes ponechané spirálové skluzy proudily větry.

PŘÍČINY NEHODY

Přesnou příčinu vzniku zapálení metanové směsi nebylo možné v této době ještě stanovit. Nebylo ještě v podmíncích OKR známy přesné zákonitosti vznícení metanovzdutných směsí od mechanické jiskry a stejně tak tomu bylo i s problematikou metanových vrstev a síření plamene v nich. Pouze vyloučovací metodou bylo možné usuzovat na pravděpodobné příčiny vzniku jak výbušné směsi, tak i zdroje iniciace.

Podrobným šetřením byly postupně vyloučeny možnosti vznícení metanové směsi od skryté zápyry v uhlí, od elektrozařízení (el. instalace zde nebyla), od statické elektřiny, od elektrických hlavových svítidel (byla všechna v nezávadném a neporušeném stavu) a rovněž úmyslná iniciace. Teprve další výzkumy přinesly vysvětlení.

Podle dnešních znalostí mů-

Hydraulická vrtáčka

Švédská firma ATLAS-COPCO zavedla do výroby nový typ vrtáčky s hydraulickým pohonem pod typovým označením COP 1038 HD.

Vrtáčka má hmotnost 130 kg, délku 985 mm, šířku 260 mm a výšku 225 mm, při tom od osy vrtání tyče 82 mm. Počet úderů je plynule regulovatelný od 2500 do 4000 za minutu, počet vrtáček je nastavitelný stupňovitě od 0 o 300 ot/min. Tlak pracovní kapaliny hydraulického obvodu je 147 až 245 kp/cm² (150—250 bar). K vrtání se používá nastavitelných vrtacích tyčí o průměru 38 mm s vrtací korunkou o průměru 45 až 102 milimetrů. Srovnatelná rychlosť vrtání v žule korunkou o průměru 41 m je 1600 mm/min.

Ve srovnání se vzduchovými

vrtáčkami je na čelbě mnohem nižší hlučnost a nevyskytuje se také vodní a olejová mlha, tj. celkové hygienické podmínky jsou mnohem výhodnější. Díky možné volbě počtu úderů i otáček je možno nastavít optimální režim vrtání pro danou tvrdost hornin a zkrátit vrtací čas.


Provozní zkoušky s novým typem vrtáčky byly uskutečněny na švédském rudném dole LAISVALL. Vrtáčka byla nasazena k ražení v žule na čelbě o průřezu 15 × 6 m. Používaly se nastavitelné vrtné tyče a korunka o průměru 51 mm. Hydraulický pohon vrtáčky byl zásoben pracovní tlakovou kapalinou ze dvou vysokotlakých čerpadel s tlakem 40 kW. Dvě menší čerpadla zásobovala pracovní kapalinou hydraulický

posun nářadí a hydraulické rozpěry.

Dosažená rychlosť vrtání byla o 50—60 % vyšší než u dosavadních typů vrtáček. Produktivita práce při odvrtání čelby jednou vrtáčkou (cca 200

m vrtů za 1 cykl) včetně přemístění a ustavení vrtáčky k novému vrtacímu cyklu se zvýšila o 20 až 30 % oproti vrtání vzduchovými vrtáčkami. Za směnu se dosáhlo odvrtání 350 až 400 m délky vrtů. [H]

(Minig Journal, 1973 č. 7213)



Radiační pyrometr AIRDOPIR

Firma Siemens v NSR vyrábí radiační pyrometry pod obchodním názvem AIRDOPIR, kterým lze měřit bezdotykové teploty v rozsahu od 0 do 800 °C, přičemž výsledek měření není ovlivněn přítomností plynů, par nebo prachu. Vlastní měření teploty trvá pouze jednu vteřinu.

S výhodou lze tohoto zařízení

ni použít v těžko přístupných místech, při měření teploty pochybuje se předmětu, nebo předmětu vzdálených.

Cidlo zachytí pole až do minimálního průměru 4 mm.

Pyrometr měří v oblasti teplot od 0 do 200 °C přímo ve stupních, v oblasti od 200 do 800 °C měří teplotní pásmo.

Hj



Práci našich horníků si dnes nedovedeme představit bez dobrého osobního indikátoru metanu. Když se v roce 1961 dovezlo do OKR skoro 3800 důlních interferometrů ŠI — 3 ze Sovětského svazu, mnoho pracovníků v dolech se jen nerado loučilo s benzinkou nebo sdruženou lampou. Nakonec však všechni pochopili, že interferometr, bezplamenný, bezpečný a daleko přesnější přístroj pro stanovení koncentrace metanu, případně kyslíčku uhličitého, je pro horníky nezbytný.

O rok později jsme se přesvědčili, že i u nás v ČSSR jsou lidé, kteří v poměrně krátké době byli schopní připravit do výroby československý důlní interferometr DI-1 a jen o něco později velmi žádaný typ DI-1 C.

Vývoj důlního interferometru v tehdejším výzkumném ústavu v Přerově byl realizován výrobou přístrojů v Meoptě Praha, později přejmenované na ZPA Praha Košice. Na základě provozních zkušeností v dolech OKR byla v roce 1964 v poměr-

ně krátké době provedena rekonstrukce přístroje a do výroby byl připraven nový typ DI-2 a DI 2C.

V roce 1966 se začala omezovat výroba optických přístrojů v ZPA v Praze. Jedním z prvních delimitovaných přístrojů byl právě důlní interferometr. Novým výrobcem byl určen závod v Hynčicích u Broumova.

Když jsme se v roce 1967

Po delimitaci výroby bylo mnoho problémů nedořešených, např. výroba rovinné a kulaté optiky do důlních interferometrů, komplikace vznikly i ve výrobním programu závodu a tak nakonec došlo na jeden rok k přerušení výroby.

Přes všechny potíže se výroba potřebných přístrojů rozeběhla a dodávky 500 až 800 kusů interferometrů ročně umožnily v OKR doplňování přístrojů za vyřazené a vybavení nových dolů dostatečným počtem indikátorů. Do konce roku 1973 bylo v Meoptě Hynčice vyrobeno téměř 3000 interferometrů typu DI 2 a DI 2C.

Při hodnocení tohoto období je nutné poděkovat všem pracovníkům tohoto závodu, kteří se jakýmkoliv způ-

sadou zlepšení, ke kterým na konstrukci došlo, doplnění příslušenstvím a s velkým pochopením byla zavedena i výroba zlepšeného přístroje.

Největší podíl na dobré kvalitě interferometrů měli pracovníci OTK, kteří věnovali značnou pozornost a hodně času mezioperativní kontrole, vlastním zkouškám a jakostním zkouškám při předávání hotových výrobků.

Rokem 1973 se však tato etapa výroby důlních interferometrů uzavřela. Od 1. ledna 1974 byla výroba převedena do Meopty Brno. Změna výrobce má na kvalitu téměř vždy nepříznivý vliv a my jen doufáme, že tato změna je již poslední.

Věříme, že se nebudou opakovat staré chyby. Vždyt vypi-

a důlní interferometry

začali zajímat o nového výrobcu důlních interferometrů — Meoptu Hynčice, tak jsme zjistili, že zde vyrábějí mnoho zajímavých a dobrých výrobků. Byly mezi nimi známé Flexarety, Stereomikromy, stereokotoučky, promítací přístroje pro amatéry a další. Na mapě jsme ale Hynčice nenašli. Tato vesnice ve Východočeském kraji je ukryta v malebném údolí mezi Broumovskými skalami a horami, tvořícími hranici mezi ČSSR a PLR.

sobem podíleli na výrobě důlních interferometrů. Velmi nás potěšil i přístup a pochopení při zajištění náhradních dílů v Meoptě Hynčice, a to jak pro interferometry DI 2, ale i pro typy DI 1, které již nebyly ve výrobním programu.

Ačkoliv se jednalo o výrobu malých sérií a interferometry zaujímaly jen malou část výrobního programu, bylo přístrojům věnováno dosti pozornosti. O tom nakonec svědčí i

plat přístroj a jeho výrobu na úrovni srovnatelnou se světovými výrobky není záležitost jednoduchá. To odbornici vědě dobrě.

Doufáme, že v novém prostředí a u nových pracovníků v Meoptě Brno najdeme dostač pochopení a zájmu o kvalitní výrobky a dobrou spolupráci. Důlní interferometr, který chrání zdraví a životy horníků si tuto pozornost jistě zaslouží.

S. Prauzek, HBZS