

# ZÁCHRANAŘ

Ročník XXXII.

LEDEN 1995

LISTOVKA HBZS č. 1



V červnu 1994 se dožil šedesáti let a koncem roku skončil svoji záchranařskou činnost lékař MUDr. Milan Blažek z RBZS Ostrava, který velkou část svého života, plných 26 let, věnoval službě horníkům a ostatním pracovníkům ostravsko-karvinského revíru.

Na Hlavní báňskou záchrannou stanici v Ostravě-Radvanicích nastoupil 1. 2. 1968, když předtím po skončení studia na lékařské fakultě v Olomouci se nemohl specializovat na zvolený obor chirurgie, o který měl velký zájem. Byl donucen odejít na Bruntálsko, kde pracoval nejdříve jako lékař v Léčebně dlouhodobě nemocných a později jako obvodní lékař na vesnickém obvodu, který za doby jeho působení získal titul „Vzorný obvod“. V roce 1964 přešel do Ostravy a pracoval jako závodní lékař na Dole Ludvík v Radvanicích.

V té době se začal v revíru budovat nový systém poskytování první pomoci postiženým, a to přímo na jejich důlních pracovištích, aby se tak zkrátila doba od vzniku úrazu do doby poskytnutí odborné lékařské první pomoci. Po počátečním období lékaři drželi pohotovost během ranní směny na pracovištích a po směně doma u telefonu.

Když pak bylo na přelomu let 1967 - 68 rozhodnuto realizovat v OKR nepetržitou rychlou důlní lékařskou záchrannou pomoc, nastoupil doktor Blažek na HBZS, kde se aktivně podílel na jejím vybudování. Zajišťovalo se nejen technické vybavení vozidel, při-

## LÉKAŘ - LEGENDA ODCHÁZÍ ...

stroji a zařízením, ale také zkvalitňování úrovně báňských záchranařů v poskytování první pomoci. To dosáhlo vysoké úrovně právě díky fundovanému přístupu MUDr. Blažka při jejich přípravě, výchově a zajišťování specializovaného výcviku.

Za dobu svého působení mezi záchranaři odsoužil nás jubilant 1 140 služeb v celkové délce 17 160 hodin, 1809krát vyjel k zášahu, při kterých odpracoval 7 118 akčních hodin a celkem 2248krát sfáral do dolu.

Za jeden z jeho nejtěžších zásahů po oftu na Dole Doubrava v roce 1974 mu bylo propůjčeno vyznamenání „Za statečnost“. Při vzpomínce na tento zásah sám říká, že si při něm několikrát pomyslel, že se záchranaři nevrátí ve zdraví.

Mimo tuto náročnou službu se také aktivně podílel na osvětové činnosti zveřejňováním příspěvků v naši listovce, prováděl školení v kurzech záchranařů nováčků a záchranařů v pohotovosti. Ale bylo toho ještě více.

Pro svůj lidský a kamarádský přístup byl a zůstává oblíben mezi záchranaři a hornickou veřejností nejen v našem revíru.

Tímto malým ohlédnutím za záchranařskou činností MUDr. Milana Blažka bychom mu chtěli vyjádřit nás vděk za vše, co pro báňské záchranařství vykonal a popřát mu v jeho osobním životě hodně zdraví a štěstí a říci díky, doktore ...

záchranaři RBZS Ostrava

## VČASNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ SAMOVZNÍCENÍ UHLÍ

### ÚVODEM

K včasnemu zjišťování počínajícího procesu samovznícení uhlí v evropských černouhelných řelech všeobecně využívá sledování vývinu oxidu uhelnatého, který vzniká při oxidaci uhlí. Ke kontinuálnímu zjišťování objevových koncentrací CO se využívají stacionární měřicí aparatury s rozsahem měření vesměs až 100 ppm s přenosem naměných hodnot na povrch do centrálního řídicího pracoviště, i když je ve sledovaném větrním oudu zaregistrován vývin čistého oxidu uhelnatého v množství 1 litru za minutu, je signalizovávarováváno.

Novější jsou naměřené hodnoty racovávány provozními počítacemi. Průběžné výpočty umožňují

spuštění předběžného signálu ještě před dosažením limitní hodnoty.

Základní nevýhodou tohoto systému posuzování rizika vzniku samovznícení je nutnost eliminovat koncentrace CO, které vznikají z jiných přičin v technologickém procesu dobývání uhlí (např. zplodiny trhací práce, spalné produkty dieslových motorů) nebo se dostávají do dolu s vtažnými větry z povrchových zdrojů.

Při určování nízkých koncentrací CO v proudech s objemovým průtokem přes  $35 \text{ m}^3/\text{s}$  (tj. přes  $2 \text{ 100 m}^3$  za minutu) dochází ke kritickému vývinu ve výši 10 litrů za minutu již při velmi malých koncentracích CO a vážnější změny v ohnišku se na koncentraci v průchodním větrním proudu projevují jen nepatrými změnami obsahu sledovaného plynu.

Je také známo, že při nízkotepelných oxidacích dochází k nižšímu vývinu CO.

Dále je zkreslující skutečnost, že CO se do výdušných proudů dostává při samovznícení uhlí v závalových prostorách v menším množství. Také při posuzování vývoje samovznícení v inertizovaných prostorách přiváděným dusíkem je poněkud zkresleno.

### NOVÉ ŘEŠENÍ

Ve snaze odstranit tyto nedostatky při posuzování rizika samovznícení uhlí byl před několika lety zařazen ve společném výzkumném ústavu DMT - Deutsche Montantechnologie, resp. v jeho samostatném institutu pro větrání a klimatizaci výzkumný projekt, jehož cílem bylo vypracování nové metodiky, která by se opírala o zjišťování dalších plynů vznikajících při oxidačním procesu. Projekt byl financován z části z prostředků Evropského hospodářského společenství - dnešní Evropské unie, z části Spolkovou vládou Německa.

O výsledcích tohoto řešení informovali pracovníci uvedeného ústavu jednací na 24. mezinárodní konferenci výzkumných ústavů bezpečnosti práce v hornictví v září 1991 v Doněcku [1], jednak na následující 25. mezinárodní konferenci v září 1993 v Pretorii [2].

K vlastnímu řešení využili výzkumní pracovníci Institutu předcházející práce bývalého Všešvazového vědeckovýzkumného ústavu důlního záchranařství v Doněcku (dnes Ústav dů-



**SIRAN**  
je signalizátor  
radiačního nebezpeče

Slovenská firma IPLIKATOR (Krivá 18, 040 01 Košice) vyrábí a dodává kapesní přístroj pracující na principu Geiger - Müllerova počítadla s prahovou citlivostí 5 kR/h.

Přístroj je vhodný pro hodnocení úrovně přirozeného radiačního pozadí, kontaminace různých předmětů i potravin. Signalizuje zejména beta a gama záření.

Cena je oproti obdobnému německému výrobku za 160 DEM velmi výhodná. Vždy slovenský výrobek stojí jen 380 Sk.

Dokončení na str. 6 a 7

## PĚČE V JAR

Podle nového horního zákona platného v Jihoafrické republice musí všechny hlubinné i povrchové doly odvádět stanovené finanční obnosy do fondu určeného k financování báňského výzkumu v oblasti bezpečnosti práce. Ročně ak doly odvádějí na 10 milionů \$S dolarů.

HJ

HJ

# PŘÍBRAMSKÉ POTÍŽE S VODOU

Informace o likvidaci havárie na přepouštěcím potrubí v tlakových hrázích H1 a H2 na

## SITUACE

Současný čerpací a dekontaminační systém příbramského ložiska zajišťuje čerpání vody a zásobování vodotečí Příbramského, Jesenického a Bytízského potoka dvojicí čerpacích systémů, a to:

- JZ část na jámách č. 2, 15 a 9;
- SV část na jámě č. 11A.

Oba systémy jsou odděleny dvěma tlakovými hrázemi na úrovni 25. patra mezi jámami č. 15 a č. 16, které udržují výškový rozdíl hladin až do 400 m v JZ části příbramského ložiska s cílem udržet tuto hladinu vody po dobu ražby kavernového zásobníku plynu na 21. patře jámy č. 16.

Měřením vodních hladin v jámách č. 15 a 11A bylo zjištěno, že oproti původním předpokladům dochází k rychlejšímu zatápění dolů č. III. a IV., zatímco naopak dochází k poklesu hladiny v oblasti dolu č. I. za tlakovými hrázemi na zmíněném 25. patře jámy č. 16.

Na základě těchto skutečností byl vysloven názor, že v průběhu letních měsíců roku 1993 zřejmě došlo k narušení těsnosti hrázi H1 a H2. Průtok vody byl odhadnut na 30 až 40 litrů za sekundu.

## PRŮZKUM

Tento předpoklad byl po průzkumu a měření přítoků vod na 25. patře jámy č. 16 potvrzen pracovníky RBZS Příbram - Brod. Těm se podařilo společně s pracovníky specializované firmy pro práce pod vodou (fa M. Haták - Kutná Hora) vniknout do zatopené oblasti před hrázemi. Průzkum zjistil, že vypouštěcí potrubí na H2 je v místě svaru narušeno otvorem o průměru asi 2 cm. Tímto otvorem unikala voda v množství 28 až 30 litrů za sekundu, což představovalo denní únik přes 2 500 krychlových metrů vody.

Průzkumné práce byly velmi namáhavé a složité. Již jenom doprava dvousetkilové potápěčské výstroje do vzdálenosti 4 km od jámy opuštěnými důlními díly byla velmi obtížná.

Průzkum ve vodě byl znesnadněn sníženou viditelností, kdy u H1 bylo vidět na 10 cm a u H2 byla viditelnost naprostě nulová. Dalším nepříznivým faktorem byla vysoká

25. patře mezi bývalými dolny č. I. a č. II. (JZ část) a dolem č. III. a č. IV. (SV část).

teplota vody i vzduchu, která se pohybovala mezi 28 až 29 °C. Taková teplota je při vysoké zátěži pod vodou nebezpečná a vede k přehřívání organizmu. Možnost dýchat okolní ovzduší bez použití dýchací techniky byla jen do vzdálenosti 150 m od základny, která byla zřízena 260 m před H2 za dělicí ochrannou zídkou.

## PRVNÍ OPRAVA

Provedení opravy havarovaného potrubí spočívalo v připevnění speciálního třmena a zajišťovací klece na havarované potrubí DN 150. Třmen měl za úkol utěsnit potrubí a zabránit dalšímu unikání vody. Zajišťovací klec měla sloužit k stabilizaci narušeného potrubí, vibrujícího vlivem tlaku a unikající vody narušeným svarem. Tímto přípravkem se podařilo omezit únik vody na pouhé 2 litry za sekundu. Tento únik se však již dále v této etapě snížit nepodařilo.

## DALŠÍ PRÁCE

Za společné účasti pracovníků odboru hlavního mechanika a revírní báňské záchranné stanice se podařilo odčerpat vodu v prostoru mezi dělicí hrázkou a havarovanou H2 na úroveň, která umožňovala přístup k hrázím, a tím i možnost podrobnějšího ověření stavu obou hrázi. Při následujících průzkumech byl zjištěn vliv protékající vody jak na potrubí, tak i na utěsnující prostředek kavitací v místě úniku.

V uvedené situaci znamenalo odčerpávání vody nutné k vyrovnání hladin další náklady ve výši až 16 milionů korun. Proto se autor této informace obrátil na ostravskou firmu DANĚK VETERANS, což jsou nám známí bývalí záchranáři, mezi nimiž nechybí specialisté s kvalifikací potápěčů. Pracovníci této firmy po prohlídce havarovaného potrubí nalezli spolehlivý způsob řešení situace. Zajistili vývoj a výrobu speciálního přípravku pro práci s polyuretanovou pryskyřicí firmy Carbotech a vypracovali komplexní technologii utěsnění havarovaného potrubí.

Protože nic nelze ponechat náhodě, byla celá technologie nejdříve vyzkoušena na modelově připraveném potrubí na sousední jámě č.

12. Zde však nebyly výsledky příliš slabé. Snad to bylo vlivem nízké teploty, nebo nebyla použita vhodná směs PU pryskyřice. Ale i tento relativně negativní výsledek měl vliv na další pokračování prací. Vedl k vývoji technologie urychlení reakce PU pryskyřice pro cílený úkol.

## ČAS NALÉHAL

Vždy i zmenšený únik pouhých dvou vteřinových litrů představoval denní porci malého vláčku osmi železničních cisteren. Soustředěná činnost při odčerpávání vody z prostoru za dělicí hrázkou na překopu Z 16/XXV. - 2 k havarované hrázi H2 a k hrázi H1 na překopu Z 15/XXV. - 1 umožnila detailní prověření stavu obou hrázi. Po této úvahách bylo rozhodnuto vyvinout nový přípravek pro zajištění uzavíratelného vstupu do poškozeného potrubí. Ve dnech 27. a 28. ledna 1994 pak byl zásah uskutečněn.

## ZÁSAH

Vlastní realizaci zásahu předcházel náročné přemístění asi 400 kg materiálu na základnu. Tato operační vyžadovala dopravu bez možnosti využití dopravních prostředků třemi průlezy ve větrních uzávěrách a přes tři závaly v oblasti vyrábavých výztuží. Celková trasa 3 750 m v teplotě 26 až 28 °C a při relativní vlhkosti až 95 % dala pořádně zabrat. Přitom nebyla měřena latentní energie Rn.

Přesun materiálu zajišťovalo 15 pracovníků ZHV, 5 pracovníků RBZS Příbram a 2 specialisté ze zmíněné ostravské firmy.

Dalším náročným úkolem byla přeprava materiálu v gumovém člunu na zbývajícím úseku asi 250 m k hrázi H2. U této havarované hráze bylo zjištěno, že se únik vody zhruba zdvojnásobil.

Po namontování přípravku (autor, bohužel, neposkytl nákres, který by mohl být použitý i pro další podobné zásahy, pozn. red. Z), provrtání potrubí a instalaci tlakových válců a rozvodu plnicího zařízení započala víceméně experimentální práce ostravské firmy. Byly kombinovány různé možnosti tlakování a prodlužování doby reakce PU pryskyřice. Celá operace



byla prováděna v omezeném prostoru se sníženou koncentrací kyslíku a při 100 % RV. Z této důvody nemohla být pryskyřice předhřívána.

Po pěti hodinách usilovné práce se však přece jenom podařilo únik vody zastavit.

Teprve poté bylo přistoupeno k dalšímu plnění potrubí PU pryskyřicí až do úplného naplnění zahuštěnou směsí. Toto plnění bylo provázeno exotermickou reakcí která se projevovala ohřevem potrubí až na zhruba 55 °C při vstříknutí každé dávky pryskyřice. Reakce se projevovala nejprve místě poruchy a posléze postupově dál do hráze. Plnění hráze bylo ukončeno po asi osmi hodinách kdy autor a Ing. Fousek z ZVH byl spolu s pracovníky firmy VETRANS v obtížných klimatických podmírkách trvale v „koupališti“ hloubce okolo 140 cm.

Na hrázi H2 bylo proveden poslední tlakové doplnění PU pryskyřice a potom byla celá souprava přesunuta na H1, kde se celá operace opakovala. Výhodou bylo, že tato hráza nebyla havarijní situace tak celá práce trvala podstatně kratší dobu.

## REKAPITULACE

Při řešení havarijní situace bylo do potrubí po utěsnění průnik vody natlakováno asi 12,5 kg PU pryskyřice firmy Carbotech Bevedan. Plnící tlak byl při prvním plnění 3 až 4 MPa ovšem poslední dávka byla dotlačována přetlakem vyšším než 1 MPa. Přetlak vody byl na tlakem ru (stejném) 2,5 MPa.

Od 28. ledna 1994 byl únik stalizován na hodnotě 2 vteřinové litry, což i tak představuje již zněných osm cisteren denně.

Ing. P. Bednář  
RBZS Příbram

CTI POZNÁMKY  
NA STRANĚ 3


# JISKROVĚ BEZPEČNÝ PLYNOVÝ CHROMATOGRAF

Pro účely včasného zjišťování imovznícení uhlí v hlubinných hornouhelných dolech byl v českém Institutu větrání a klimatizace spojeného výzkumného stavu DMT-Deutsche Montotechnologie (nyní součást koncernu CUBIS) zkonztruován přenosný jiskrově bezpečný plynový chromatograf s typovým označením PFG GC-1, využívající jako senzoru polovodiče z oxidů kovů (pu FIGARO TGS 812). Přístroj využívá chromatografickou kolonu typu PORAPAC Q 80-100 o délce 2 m a průměru 1/8". Osým plynem je vzduch.

Plynový chromatograf v tomto provedení je určen pro kontinuální stanovení charakteristických líní, a to vodíku, oxidu uhelnatého a etylenu.

Přístroj sestává z plynové části, elektronické části, kolony a detektoru. Specifickou výhodou oužitého detektora TGS 812 je ho vysoká citlivost k uvedené pojici plynů při srovnatelné ižké citlivosti k metanu.

Vzduch jako nosný plyn je odváděn z důlního rozvodu stlačeného vzduchu přes redukční ventil, který udržuje konstantní přetlak a hodnotě 0,2 MPa. Dále pak vzduch postupuje dvojicí běž-



USTRANÍ ZÁBERE ZE ZÁSAHU POTÁPĚČŮ (archiv HBZS Ostrava)


ných 5/2cestných kohoutů přes dělicí kolonu napojenou na detektor. Čerpadlo v nevýbušném provedení (v novější verzi elektricky ovládaný piezoventil) řídí přístup plynového vzorku do kolony. Vzorek důlního ovzduší je kontinuálně nasáván malým vestavěným nasávačem a je doprovázen přes smyčku a plynovou kolonu do detektoru pomocí nosného plynu.

Elektronika chromatografu je sestavena z měřicího zesilovače, časové báze a stabilizátora napájení detektoru. Měřený signál je zesílen v diferenciálním zesilovači kvůli potlačení pomalých změn elektrické vodivosti polovodičového detektoru. Zesílení lze nastavovat od 1 do 100.

Zpětná vazba obsahuje integrátor s dlouhou časovou konstantou. Ten chrání měřicí zesilovač proti přebuzení vlivem náhlých změn elektrické vodivosti detektoru. Citlivost detektoru může být řízena změnou napětí.

Casová základna řídí buď čerpadlo v nevýbušném provedení, nebo elektrické piezoventily a pneumatické ventily v intervalu od několika sekund do 20 minut.

Přístroj vyžaduje bezpečný zdroj 12 V v nevýbušném prove-



DŮLNÍ PLYNOVÁ LABORATORI HLAVNÍ BAŇSKÉ ZÁCHRANNÉ STANICE SÁKSKÉHO REVÍRU VE STARŠÍM PROVEDENÍ (ilustrační foto)

dení. Vnitřní obvody jsou napájeny stabilizovaným napětím 8 V.

Pneumatické a elektrické části chromatografu jsou uloženy v dvojitě krabici antistaticky upraveného plastu.

Vyhodnocování piků je v podzemí dosdí obtížné, zejména pro nezaškolené osoby, protože chromatograf není vybaven displejem ani interním měřicím přístrojem. Proto jsou měřicí signály od chromatografu přenášeny jako analogové s napětím od 0 do 3 V běžnými frekvenčními přenosovými prostředky na povrch. Zde mohou být signály vyhodnoceny jako koncentrace plynů pomocí osobního počítače samostatně pro všechny měřené plyny v časových intervalech a zaznamenávány jako piky zapísanou.

Pro kalibrování plynového chromatografu byl upraven počítač SHARP PC 1600 do nevýbušného provedení. Na jeho LCD displeji lze sledovat měřicí signál se samostatnými koncentračními

piky. Při použití příslušného programového vybavení lze sledovat a zaznamenávat měřené koncentrace jednotlivých plynů. Na úpravě vhodného počítače pro důlní provoz se pracuje. Vhodný program by umožnil vyhodnocování přímo na pracovišti v dole, včetně propočtu poměrů etylén/vodík a výpočtu odpovídající teplotě ohniska.

Plynový chromatograf PFG GC-1 byl schválen pro použití v plynujících dolech.

Ing. Lubomír Hájek,  
Dr. Ing. Alois Adamus,  
HGF VŠB Ostrava

## LITERATURA

H. Eicker, Early Detection of Mine Fires with Intrinsically Safe Gaschromatographs.

(25. mezinárodní konference výzkumných ústavů bezpečnosti práce v hornictví, září 1993, Pretoria, JAR. Překlad Dr. Ing. A. Adamuse je k dispozici v ODIS - OKD.)

## Drobná poznámka autora článku PŘÍBRAMSKÉ POTÍZE S VODOU

Stručný popis zásahu jen okrajově postihuje náročnost celé akce, která probíhala ve svízelových podmínkách. Zúčastnění pracovníci firmy Haták z Kutné Hory a Daněk Veterans z Ostravy se shodli na tom, že se doposud s podobnými pracovními podmínkami nesetkali a ocenili nezměrnou vytvářlost inženýrů Fouska a Bednářka.

## Dodatek redakce

Pečlivým čtením naší listovky jistě vytrala vzpomínka na podobný zásah na Dole Svornost v Jáchymově, kde při havárii potrubí o průměru 150 mm zasahovali společně záchrannáři ze sokolovské a hodonínské OBZS. Zde unikala voda v množství tisíc litrů za sekundu. O tomto zásahu jsme psali v čísle I/89.

# O PRŮTRŽÍCH A OTŘESECH MEZINÁRODNĚ

V pořadí již páté mezinárodní sympozium o důlních otřesech a průtržích plynů a hornin se uskutečnilo ve dnech od 4. do 10. června minulého roku v Sankt Petěburgu v Rusku. Bylo organizováno pod záštitou pracovní skupiny UHLÍ Komitétu energetiky při Evropské hospodářské komisi OSN.

Jednání sympozia se zúčastnilo 190 specialistů z vědeckých, vývojových a provozních organizací třinácti států světa (Austrálie, Čína, Francie, Indie, JAR, Kazachstán, Maďarsko, Německo, Rusko, Slovensko, Tádžikistán, Ukrajina a USA). Z naší republiky sice bylo přihlášeno pět referátů, ale na sympoziu jsme neměli žádného představitele. Proto také máme k dispozici pouze anotace přednesených referátů. Některé však byly zveřejněny v ruském časopise UGOL č. 7/94. Informace o jednání byla dále zveřejněna v polském časopise Bezpečnost práce o ochrana pracovního prostředí v hornictví č. 3/94, který vydává Ústřední báňský úřad v Katovicích.

Témata sympozia byla věnována boji s rizikem vzniku plynodynamických jevů v hlubinných uhlíčných, rudných i nerudných dolech se zvláštním zřetelem na využívání prostředků a způsobu ochrany hor-

níků před následky otřesů a průtrží.

Hlavní referáty přednesené světovými odborníky byly věnovány následující problematice:

■ **Teoretické koncepce vzniku důlních otřesů** (Pětuchov, Rusko)

■ **Prognóza nebezpečí důlních otřesů** (Josien, Francie a Bič, Rusko)

■ **Předcházení vzniku důlních otřesů a ochrana horníků před jejich následky** (Konopko, Polsko)

■ **Základy obecné teorie vzniku důlních otřesů a průtrží plynu a hornin** (Sidorov, Rusko)

■ **Prognóza rizika vzniku průtrží plynu a hornin** (Hinderfeld, Německo)

■ **Předcházení vzniku průtrží plynu a hornin** (Bobrov, Ukrajina)

Organizačnímu výboru bylo zasláno 127 referátů, z toho 72 bylo z Ruska, Ukrajiny a Kazachstánu. Polští odborníci se představili s více než polovinou zbyvajících příspěvků (29). Téměř dvě třetiny referátů byly věnovány problematice důlních otřesů (82) a zbyvající průtržím (45).

Vysoká úroveň sympozia byla dána mimo jiné aktivní účasti ženevské pracovní skupiny UHLÍ

EHK OSN. Od roku 1967, kdy se touto problematikou zabývalo sympozium v Nimes (Francie) byla daří zasedání v roce 1969 v Harkanyi (Maďarsko), v roce 1974 v Doněcku (Ukrajina) a předposlední bylo v roce 1989 v Ostravě. Podle usnesení ostravského sympozia zpracovala ruská delegace návrh dokumentu nazvaného „Mezinárodní klasifikace plynodynamických jevů v hlubinných dolech EHK“, který by měl po schválení všemi zainteresovanými státy sloužit v evropském hornictví.

Jednání sympozia ohodnotilo, že za pět let od posledního setkání v Ostravě bylo ve světě dosaženo značného pokroku při zvládání rizika důlních otřesů a průtrží. Současně se však konstatovalo, že rizika těchto jevů se ve světovém hornictví nezměnily, ale naopak v mnoha zemích vzrástají. Přičinou tohoto stavu je koncentrace důlních prací v čase i prostoru, kterou přinesla ekonomizace dobývání nerostných surovin. Přitom se v mnoha regionech dobývá ve stále složitějších a těžších hornicko-geologických podmínkách, kde kromě uvedených rizik stoupá i nebezpečí vzniku endogenních požárů.

Současně je nutné konstatovat, že zejména ve státech střední a východní Evropy není dostatek pro-


středků na zavádění finančně náročných programů na zvládnutí těchto rizik a na ochranu horníků. Stejně tak chybí zdroje na rozvoj vědeckých a výzkumných prací této oblasti. Velmi negativně se také projevuje malá informovanost a nedostatečné předávání zkušenosí z pokročilejších hornických oblastí do regionů, kde se tato nebezpečí teprve objevují. Zde je překážkou oslabení vzájemné spolupráce mezi konkrétními odborníky, ale také nejednotný přístup k vědecké a výzkumné činnosti v oblasti hornictví.

Pro zlepšení této situace bylo navrženo další zaměření spolupráce na výzkum a vývoj způsobů metod automatického prognózování vzniku otřesů a průtrží, na zabránění vzniku těchto jevů bez přítomnosti lidí. Dále má pokračova vývoj prostředků pro dálkové ovládání důlních strojů a zařízení v místech ohrožených otřesy a průtržemi.

Příští zasedání sympozia o důlních otřesech a průtržích plynu a hornin se zavázala organizovat Čínská lidová republika v roce 1998 v Hornickém vědeckém ústavu ve městě Fuxin v severovýchodní Číně.

Ing. L. Hájek  
prof. Ing. A. Otáhal, CSc  
HGF VŠB Ostrava

## Smutný Silvestr před dvaceti lety ve francouzském Liévin



Takto se před dvaceti lety loučili se svými kamarády, kteří zahynuli 27. prosince 1974 při výbuchu v úseku 6 SILLON na dole 3 Lens v Liévin v černouhelném revíru Pas de Calais Nord na severu Francie, horníci z celého revíru za přítomnosti vysokých vládních činitelů.

Při této tragické nehodě zahynulo 42 horníků a 7 bylo raných.

Smutné výročí jsme si s francouzskými kamarády připomněli my.



# Uži »ERGOGRACA«


I takové maličkosti přispívají k humanizaci pracovního procesu.

Hj

V ríjnovém čísle Záchranaře jsme vydali informaci o ergonomický tvarované násadě lopaty z Austrálie, kterou se tvarováním běžného hřebla ibyla kanadská firma ROJAK z Alberta (P5A 2R6, Eliota Lake, PB 15) a pro hornictví jich již dodala ře 200 tisíc kusů. Jednoduchý pracovní nástroj se samozřejmě může platit nejen v hornictví.

Násada je z trubky a v místě úchopu je nastříkána protiskluzovou hmotou. Iřebo je k násadě pevně připojeno avařením klínů.

Praktickým ergonomickým měřením bylo zjištěno, že nové tvarování a celkové vyvážení snižuje namáhavost vrace při začišťování pochy a vyhrabávání horniny ze záseků.



## Polsko - uhelná velmoc roku 2015

Podle názoru prezidenta ISB (Interessengemeinschaft Saarländischer Bergzulieferer) - Nezávislého souručenství výrobců strojů a zařízení pro sárské hornictví - Ing. Wernera Dietricha, který velmi dobře zná situaci uhelného hornictví ve světě a zejména v Evropě, je polský hornoslezský uhelný revír natolik perspektivní, že v roce 2015 bude jediným v Evropě, který bude energetickým a koksovaným uhlím zásobovat Evropu od Atlantiku až po Ural.

K této optimistické prognóze ho vede skutečnost cílené likvidace černouhelného hornictví v Německu, Francii, Velké Británii, Česku, ale také na Ukrajině a v Rusku.

Ke splnění této předpovědi je však nezbytná restrukturalizace polského hornictví a jeho vybavení nejmodernější těžební technologií se současnou koncentrací těžby na vybraných perspektivních dolech.

K tomuto cíli jsou firmy sdružené v ISB schopny zajistit pro polské hornictví dodávky výkonné moderní dobývací techniky, která by mohla již koncem roku 2000 garantovat na vybraných polských dolech důlní výkon 10 tun na hlavu a směnu.

Na tu optimistickou prognózu reagoval při pobytu polských specialistů v sárském revíru Walter

Becker, bývalý revírník, který započal podnikat s malou firmou pro výrobu drobných pomůcek pro hornictví a dnes je význačným představitelem ISB. Tento podnikatel je ochoten finančovat studii řešící vybudování vodních cest z Horního Slezska, opírajících se převážně o splavnost Odry. Právě vybudování této vodní cesty může být rozhodujícím činitelem pro posuzování konkurenčních možností polského uhlí na trzích západní Evropy.

Tento rozsáhlý program by také zohlednil mezinárodní aspekty ochrany životního prostředí v regionech povodí Odry, jakož i úkoly hospodářské integrace dalších okolních států. Důležitým motivem takového programu je i vytvoření mnoha nových pracovních příležitostí v Horním Slezsku jak při výstavbě, tak i při provozu vodních cest.

Uvedený pan Becker také navrhl propozice sponzorování výzkumných prací v polských výzkumných ústavech pro aplikaci nových technologií, které má jeho firma nasazeny v Německu a v JAR. Navrhl rovněž společnou výrobu těchto nových zařízení v kooperaci s polskými firmami, a to jak pro polský uhelný průmysl, tak i pro dodávky státům třetího světa. Jako předznamenání realizace těchto záměrů byly již pol-

## JADERNÉ RIZIKO? Jsou atomky opravdu tak nebezpečné?

Od počátku tohoto století jsou statisticky sledována bezpečnostní rizika při výrobě elektrické energie a jsou srovnávány vlivy energetických zdrojů na velikost těchto rizik. Atomové elektrárny jsou v této statistice ovšem až od počátku průmyslového využívání jaderné energie.

Jedním z ukazatelů je i počet úmrtí za rok na instalovaný výkon 1 GW a zahrnuje i úmrtí související se získáváním energetických surovin. Tento ukazatel činí pro výrobu elektrické energie:

■ z uhlí	5,4
■ z ropných produktů a ze zemního plynu	1,0
■ v jaderných elektrárnách	0,8

Za dobu sledování těchto údajů došlo ve světě k mnoha velkým neštěstím při zajišťování energie, které měly za následek velké ztráty na lidských životech, jako například požár skladu propan-butangu v Mexiku City, kde byly přes dva tisíce oběti, požár na vrtné plošině Piper Alpha v Severním moři, kde zahynulo 169 osob, exploze, exploze plynovodu poblíž železniční trati v Rusku, kde byly přes čtyři stovky obětí v majejících se vlakových soupravách, mnohé výbuchy metanu a uhelného prachu v různých státech, kde jen za poslední tři roky zahynulo přes tisíc horníků a konečně také havárie v Černobylu, kde bylo 31 obětí.

Pan Wilson ve své knize Assessment and Management of Chemical Risk, kde hodnotí různá rizika chemie, uvádí příklad i takového srovnání bezpečnostních rizik na život a zdraví člověka: Sto padesát let prožitých ve 35 km od atomové elektrárny je z hlediska pravděpodobnosti úmrtí stejně jako vykouření půldruhé cigarety denně, nebo jednohodinový pobyt v uhelném dole denně, nebo šest minut jízdy kanoí či ujetí deseti mil na kole denně. Tvrzení jsou to kuriózní, leč jistě seriózní.

Při výrobě elektrické energie je i při zcela bezpečném provozu životní prostředí zatěžováno zejména emisemi oxidu uhličitého. Toho vzniká na 1 kWh při spalování

■ černého uhlí	0,33 kg,
■ hnědého uhlí	0,40 kg,
■ topněho oleje	0,29 kg,
■ zemního plynu	0,19 kg,
■ jaderného paliva	žádný.

A to pomíjíme průměrné emise téměř 5 gramů popílku, který unikne i přes filtry, 4,2 g oxidu dusíku a dokonce téměř 28 gramů oxidu siřičitého.

Ani tyto argumenty by neměli odpuzovat jaderného programu opomíjet.

Ing. L. Hájek

## BASOFIL

### zcela nový typ syntetického vlákna

vyvinuli v americké firmě BASF Corporation, která je dcerinou společnosti koncernu BASF AG v Ludwigshafenu v SRN.

Tkaniny a rouva z tohoto materiálu lze trvale namáhat vysokými teplotami, a proto skýtají ochranu před plameny, žhavenými okuji i sálavým teplem. Odolávají i širokému spektru chemikalií. Materiál lze barvit.

Firma BASF vyrábí z basofilu ochranné oděvy do vysokých teplot, rukavice a zástěry pro svářecí, a samozřejmě také zásobuje hasiče.

Hj

# VČASNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ SAMOVZNÍCENÍ UHLÍ

Dokončení ze str. 1

ního záchranného, tamtéž) a práce Oddělení speciální záchranné techniky HBZS Ostrava [3].

## VÝZKUMNÉ CÍLE

Připomeňme, že při samovzněvání procesu v uhlí vznikají v závislosti na teplotě vedle CO rovněž nasycené a nenasycené uhlovodíky, jako je etan ( $C_2H_6$ ), eten ( $C_2H_4$  - etylen) a také vodík ( $H_2$ ). Na obrázku 1 je tato závislost vyjádřena Hurstovým diagramem [4].


Z uvedených plynů se jako plyn indikační pro posuzování počínajícího samovznícení zvlášť nabízí využití vodíku, který se velmi rychle dostává difuzí z ohniska zapařování do větrního proudu a je jen těžko adsorbován na uhlí a horninách.

Ovšem dosud byly uvedené plyny stanovovány na plynových chromatografech jen v laboratořích na povrchu ze vzorků odebíraných suchým způsobem v dole. Avšak nízké koncentrace vodíku (pod 100 ppm) nebylo možné na běžných chromatografech na tepelně vodivostním detektoru vyhodnocovat.

Z tohoto důvodu musel být v Institutu vyvinut jiskrově bezpečný plynový chromatograf, s jehož pomocí mohly být zvláště měřeny nízké koncentrace vodíku, ale současně také koncentrace oxidu uhelnatého, metanu, etanu a etenu.


(Nový chromatograf je předmětem jiné informace v listovce Záchrana č. 1/95; pozn. red.)

Ze vzájemného poměru stanovených koncentrací plynů pocházejících z ohniska oxidačního procesu pak bylo možné posuzovat zejména jeho teplotu.



Obr. 1. HURSTŮV DIAGRAM

Vývoj plynů při zahřívání uhlí




Obr. 2. POMĚRY KONCENTRACÍ  $H_2 : CO$  A  $C_2H_4 : H_2$  PŘI ZAHŘÍVÁNÍ V PROUDÍCÍM VZDUCHU (podle Hursta)

## METODA POKUSU

K posouzení vzájemné souvislosti vzniku různých koncentrací produktů samovznícení při rozvíjejícím se záparu bylo ztraceným potrubím v závalu postupujícího porubu v průběhu 38 dnů odebráno celkem 14 vzorků vzdušin, které byly analyzovány a vyhodnoceny v laboratoři. Výsledky jsou v tab. 1 dole.

Z výsledků rozborů je patrné, že vodík byl zjišťován v rozmezí 24 až 80 ppm, oxid uhelnatý 209 až 5 300 ppm, etan 31 až 203 ppm a eten od 4 do 11 ppm.

Mohly vzniknout dvě úvahy o důvodu této širokých rozmezí:



Obr. 3. ZKUŠEBNÍ ZAŘÍZENÍ K MĚŘENÍ KONCENTRACÍ PLYNU

Tab. 1. VYHODNOCENÍ VZORKŮ POŽÁRNÍCH PLYNU

Den	Koncentrace plynu [ppm]				Poměr absolut. koncentrací		Teplota [°C] vypočt. podle Hursta z poměru		Teplota [°C] vypočt. při pokusu z poměru		
	$H_2$	CO	$C_2H_6$	$C_2H_4$	$C_2H_6 : C_2H_4$	$C_2H_4 : H_2$	H:CO	$C_2H_6 : H_2$	H:CO	$C_2H_6 : H_2$	H:CO
1	76,0	5,291	143	5,8	24,5111	0,0767	0,0144	134	195	160	280
1	80,0	2,987	143	6,7	21,4565	0,0833	0,0268	137	156	180	250
3	32,3	1,292	114	5,0	22,8600	0,1548	0,0250	163	161	230	260
3	32,3	1,329	114	5,0	22,8600	0,1548	0,0243	163	162	230	265
7	40,0	1,858	35	5,9	5,9322	0,1475	0,0215	161	170	223	270
7	35,0	1,858	33	4,5	7,3333	0,1286	0,0188	156	178	220	280
15	30,4	1,608	86	4,0	21,4250	0,1316	0,0189	157	178	222	280
15	29,8	2,880	100	5,0	20,0000	0,1678	0,0103	167	216	230	300
21	23,8	2,489	31	5,5	5,6364	0,2311	0,0096	180	221	240	300
21	26,2	2,267	37	6,5	5,6923	0,2481	0,0116	183	209	250	300
28	28,5	2,342	168	7,2	23,3611	0,2526	0,0122	184	206	250	300
28	25,3	3,071	203	10,8	18,7870	0,4269	0,0082	206	230	260	>300
35	66,7	209	140	3,8	37,2533	0,0562	0,3187	121		160	
38	49,7	230	104	3,6	288366	0,0726	0,2161	132		165	

bud dochází k různému stupni ředění vzniklých koncentrací důlními větry, nebo byla v různých dnech různá teplota ohniska a koncentrace pak sledují cíl pokusu.

Aby byl vyloučen vliv ředění koncentrací, byly zvoleny a porovnány poměry mezi koncentracemi, a to:


**I etan : etenu,**

**I eten : vodíku,**


**I vodík : CO.**

Pro porovnání teplot v závalu podle poměrů koncentrací ednotlivých plynů vypočtených i urostovou metodikou byly ve speciální retortě měřeny teploty vzorku uhlí odebraných ze závalu řešovaného porubu a byl prováděn rozbor plynů vznikajících při čekání teplotách v zahřívání vzorku uhlí.

Jako vzorek bylo použito 50 g uhlí o zrnitosti 0,40 až 0,63 mm. Odebírané vzdušiny byly odsávány z retorty v množství 80 ml za minutu, z toho polovina byla odsávána do plynového chromatografu. Prosávány byly směsi: Vzduch s obsahem 21 % kyslíku a vzduch inertizovaný dusíkem na obsah kyslíku okolo 5 %.



Obr. 4. KONCENTRACE PLYNŮ PŘI ZAHRIVÁNÍ VZORKU UHLÍ V LABORATORNÍCH PODMÍNKÁCH



Obr. 6. KONCENTRACE PLYNŮ PŘI ZAHRIVÁNÍ VZORKU UHLÍ V LABORATORNÍCH PODMÍNKÁCH PŘI SNÍŽENÉ KONCENTRACI KYSLÍKU (5 %)

V zařízení bylo možné vzorky uhlí zahřívat postupně až do teploty 400 °C. Teplota ve vzorku uhlí byla sledována termočlánkem.

Při pokusech bylo zjištěno, že vývin vodíku a oxidu uhelnatého nastupuje při zahřátí uhlí na cca 100 °C a vývin etenu při zahřátí na cca 150 °C (obr. 4).

Na obr. 5 jsou znázorněny poměry H<sub>2</sub> : CO a C<sub>2</sub>H<sub>4</sub> : H<sub>2</sub>.

Hodnota prvního poměru je při 50 °C 0,18 a při 280 °C je pod 0,02.

V druhém případě stoupá hodnota poměru prakticky od nuly při 100 °C až na 0,7 při teplotě 280 °C.

Na obrázcích 6 a 7 jsou zobrazeny výsledky získané při prosávání směsi vzduchu dusíkem (při asi 5 % kyslíku v inertizované směsi).

Rozdíly plynoucí ze srovnání s údaji v tabulce 1 plynou z toho, že Hurst použil při svých pokusech jiný typ uhlí.

## ZÁVĚRY PLYNOUCÍ Z POKUSŮ

Vyhodnocením poměru koncentrací vodíku (H<sub>2</sub>) a etenu (C<sub>2</sub>H<sub>4</sub>) je možné vyloučit jinak

nepostihnutelné vlivy zředování vznikajících plynů důlními větry v závalu. Nezávisle na absolutní koncentraci vznikajících plynů stanovených ve vzorech vzdušin odebraných z místa počínajícího samovznícení lze ze vzájemného poměru těchto hodnot usuzovat na rozvíjející se samovzněcovací proces.


**Pokud hodnota poměru koncentrací etenu ku vodíku stoupá, lze usuzovat na rozvíjející se zápar.**

Možnosti usuzování z hodnoty poměru koncentrací H<sub>2</sub> : CO na výši teploty v místě vzniku těchto plynů nebyly ještě prozkoumány.


Ing. L. Hájek,  
prof. Ing. A. Otáhal, CSc.,  
HGF VŠB Ostrava

## LITERATURA

- [1] K. Noack, H. Eicker  
*Früherkennung von Grubenbränden durch Beurteilung der Zusammensetzung von Brandgasen*  
24. mezinárodní konference výzkumných ústavů bezpečnosti práce v hornictví, září 1991, Doněck
- [2] H. Eicker  
*Early Detection of Mine Fires with Intrinsically Safe Gaschromatographs*  
25. mezinárodní konference výzkumných ústavů bezpečnosti práce v hornictví, září 1993, Pretoria
- [3] M. Hajník  
*Hodnocení samovzněcovacího procesu černých uhlí sedlových slojí v OKR s využitím plynové chromatografie*  
Záchranař č. 1/87, HBZS Ostrava
- [4] E. N. Hurst, T. A. Jones  
*A Review of Products Evolved from Heated Coal, Wood and PVC Fire and Materials* 1985, vol 9. No. 1, s. 1 - 8



Obr. 5. POMĚRY KONCENTRACÍ H<sub>2</sub> : CO A C<sub>2</sub>H<sub>4</sub> : H<sub>2</sub> PŘI ZAHRIVÁNÍ VZORKU UHLÍ V LABORATORI



Obr. 7. POMĚRY KONCENTRACÍ H<sub>2</sub> : CO A C<sub>2</sub>H<sub>4</sub> : H<sub>2</sub> PŘI ZAHRIVÁNÍ VZORKU UHLÍ V LABORATORNÍCH PODMÍNKÁCH PŘI SNÍŽENÉ KONCENTRACI KYSLÍKU (5 %)

# AKCE CZECZOTT

V zářijové listovce Záchranař jsme zveřejnili zprávu o záchranné akci na dole Czeczott v Polsku. V této informaci se autor opíral pouze o údaje prezentované v polských televizních a rozhlasových zprávách. Ve čtvrtletníku „Informator CSRG Bytom“ č. 3/94 popisuje tuto akci W. Nowak podrobně. Proto podle této zprávy opravujeme a doplňujeme naši původní informaci.

## DNE 4. ČERVENCE 1994

došlo na hlubinném černouhelném dole Czeczott v chodbě G 7a ve sloji 207 na patře 500 m v těžebním úseku GRP-5 k závalu stropních vrstev horniny. Za závalem dlouhým asi 6 m zůstalo uzavřeno v čelbě ražené chodby 5 horníků.

Chodba G 7a byla ražena v sloji s přibírkou počty pomocí kombajnu AM 50. V místě závalu dosáhovala sloj 207 mocnosti 245 až 290 cm. V přímém nadloží sloje je 25 cm pískaovcové břidlice a následuje vrstva pískaovce. V podloží je vrstva pískaovce. Sloj je uložena s úklonem od 3 do 11 °C.

Sloj 207 je neplýnující, ale s nebezpečím výbuchu uhlíkového prachu. Nebyla zařazena jako nebezpečná důlními otřesy.

Do vzniku nehody bylo od překopu vyraženo 126 m důlního díla s ocelovou obloukovou výztuží LP 9. Odtěžení bylo zajištěno hřeblovým dopravníkem SKAT.

V kritický den obdržel dispečer ve 22:08 zprávu od směnového revírníka, že v ražené chodbě došlo ve vzdálenosti 16 m od čelby k plnému závalu.

lu. V následujících dvou minutách zmobilizoval dispečer záchranného četu prostřednictvím ZBZS a o neho dě informoval směnového inženýra a hlavního inženýra dolu.

Ve 22:17 byla povolána pohotovostní jednotka OBZS v Tychách. V tu dobu převzal řízení akce hlavní inženýr a v 22:30 ředitel dolu.

## PRVNÍ ZÁSAHY

Podle zásahového plánu byla u závalu zpevněna chodbová výztuž zabudováním středních hydraulických stojek Valent. Sací lutnové větrání bylo změněno na foukací. Zabezpečeno bylo i čerpání vody z prostoru před závalem (chodba byla ražena po úklonu sloje), aby nedošlo při přítoku asi 5 litrů za minutu k zatápění čelby.

V dalším postupu bylo k závalu dopraveno vrtné zařízení pro plánované provrtání závalu. Současně s tím bylo zahájeno ražení záchranné chodbice s profilem 90 x 120 cm s dřevěnou výztuží při levém boku chodby. Brzy se však ukázalo, že toto místo je nevhodné a chodbice pak byla ražena mezi pravým bokem a dopravníkem SKAT.

## KONTAKT

se zavalenými horníky klepáním na konstrukci hřeblového dopravníku navázal v 02:15 velitel výjezdu z OBZS. Tak bylo zjištěno, že všechny pět zavalených žijí v zhruba deseti-metrovém prostoru za závalem.

Do páté hodiny se podařilo probrat 3,5 m záchranné chodbice. Mezitím byly z rezervy CSRG Bytom dopraveny speciální hydraulické stojky,

které posloužily k zesílení dosavadní provizorní výztuže v chodbici.

V 05:40 bylo započato vrtání přes zával. Nápadně však narazilo na chodbovou výztuž a proto byl v 07:20 založen nový vrt. Po necelých pěti hodinách, v 12:10, se podařilo proniknout vrtem do volného prostoru za závalem ve výšce 30 cm pod stropem. Tímto vrtem pak byl dodáván kyslík.

Znepokojivá však byla před tím zpráva od uzavřených horníků, že za závalem dochází k zatlačování ocelové výztuže. VLH proto v 06:50 přikázal zastavení všech dobývacích a razicích prací, jakož i výkonu trhací práce v celém dole.

Práce na záchranné ovšem pokračovaly.

V 13:25 se podařilo dosáhnout dalšího spojení vrtem. V něm bylo ponecháno soutyčí a jím byly uzavřeny dopravovány tekutiny.

Vrtání bylo ještě čtvrtý vrt, ale ten dosáhl délky pouze 6,6 m, když opět narazil na ocelovou výztuž. Další vrtání pak již nepokračovalo.

V 21:30 byly odříznutým podány další nápoje a dvě svítící příbová svítidla. Protažen byl rovněž telefon, což umožnilo přímé spojení zavalených s VLH.

## CHODBICE

byla ražena ve velmi svízelých podmínkách. Trvale docházelo k pro-

padávání stropu. Práci komplikoval trvalý přítok vody, zejména když 19:30 došlo k poruše čerpadla a voda pronikala až na pracoviště. Na pět hodin proto musely být práce chodbici zastaveny.

V 22:20 bylo rozhodnuto pokračovat v ražení chodbice pod záštito konstrukce hřeblového dopravníku SKAT.

Takto směrovanou chodbicí se 6. července v 08:40 podařilo dosáhnout do volného prostoru za závalem vyvést nejprve dva a po pěti minutách i zbývající tři horníky. Ihned následně byly všichni vysetřeni lékařem - záchrannářem, který jejich stav označil za dobrý s malou dehydratací organizmu. Po vyšetření byli zachráněni bez pomoci, ale v doprovodu svých zachránců na povrch a v 09:03 byla celá akce ukončena.

## REKAPITULACE

Od vzniku nehody do ukončení havarijního stavu uplynulo téměř přesně 2 100 minut.

Záchranné akce se zúčastnily záchrannářské čety z dolů Czeczott, Ziemiowit, Piast a Murcki, z obvodních stanic Tychy, Bytom a Zabrze a speciální výjezdová pohotovost z CSRG Bytom.

Ing. L. Hájek

# ZE SVĚTA NEHOD

## POŽÁR V ČÍNĚ

V únoru 1994 zahynulo při požáru na uhelném dole v XUZHOU ve východočínské provincii Jiang-su čtrnáct horníků.

Podle zprávy deníku Wenhuiabao došlo k požáru v důsledku technické závady. Z dolu muselo být evakuováno více než 700 horníků. Poslední skupiny vyváděných však již byly intoxikovány zplodinami požáru a 14 z nich otravě podlehlo.

Zpráva neuvádí, zda měli horníci zastílení nehodu k dispozici sebezáchranné přístroje.

Z odborářského čas.  
Einheit z 1. 3. 1994

## FILIPÍNY POTŘETÍ

Ještě jednou se vracíme k filipínské tragédii, abychom upřesnili informace uvedené v listovkách č. 10 a 11/94.

Předně se podařilo zjistit, že důl Mangalas se nachází na ostrově Mindanao, tedy v nejjižnější části Filipín. V předchozím roce vytěžil jen 100 tisíc tun černého uhlí, a to ze dvou

slojí s mocností do 2 m, uložených ploše (6 až 12°). Dobívá se zde s výkonom 2 t/hl/sm z porub s IHV vedených z pole.

Podle posledních zpráv byl výbuch iniciován při výkonu trhací práce a zahynulo při něm nejméně 99 horníků.


## OTRÁVENÍ V JAR

V zlatorudném dole Doornfontein Gold Mining Co. Ltd zahynulo v pondělí 24. října 1994 pět horníků, z toho tři záchranaři.

Záchranaři tvořili průzkumnou četu, která měla za úkol vyhledat dva pohrešované po výbuchu plynu. Záchranaři byli pracovníky samostatné firmy, na jejímž financování se podílela i společnost vlastníci důl postižený nehodou.

Podle sdělení společnosti Gold Fields of South Africa Ltd zveřejněném v anglickém čtrnáctideníku Mining Journal z 28. 10. 1994 zahynuli záchranaři v kouřových zplodinách.

Hj



### SITUACE ZÁVALU NA DOLE CZECZOTT

1 - kombajn AM 50; 2 - záchranná chodbice; 3 - místo přesunu trasy chodbice pod dopravníkem SKAT; 4 - žlab dopravníku SKAT; 5 - stojky Valent; 6 - lutnový tah o průměru 600 mm; P - čerpadlo P1; 7 - ochranná hrázka; 8 - vrtý o průměru 42 mm; 9 - místo závalu o délce okolo 6 m; 10 - část chodbice o délce asi 1,5 m probrali závalení.

**ZÁCHRANÁŘ** ● listovka pro báňské záchranaře a vedoucí důlních závodů  
ing. I. Huplik, členové ing. H. Dittrich, P. Faster, J. Marel, ing. F. Paprok, ing. V. Pošta, V. Smička, ing. J. Šebesta ● Odb. a technický poradce  
fa FASTER ● Redakce a administrace RBZS Ostrava, Lihovarská 10, 716 03 Ostrava-Radvanice ● Tisk: OSTRAVSKÉ TISKÁRNY, Ostrava 1, Novinářská 7, R 31863. Vyšlo v lednu 1995. R 29.

● vydává Revírní báňská záchranná stanice Ostrava ● Redakční radu řídí  
ing. V. Pošta, V. Smička, ing. J. Šebesta ● Odb. a technický poradce  
fa FASTER ● Redakce a administrace RBZS Ostrava, Lihovarská 10, 716 03 Ostrava-Radvanice ● Tisk: OSTRAVSKÉ TISKÁRNY, Ostrava 1, Novinářská 7, R 31863. Vyšlo v lednu 1995. R 29.

BEZPLATNÉ