

## Kdy budeme ratifikovat konvenci ILO č. 176

Na 82. zasedání Mezinárodní organizace práce (ILO) v Ženevě byla na závěr třídydenního jednání dne 22. června 1995 plenárním zasedáním přijata Konvence č. 176 „Bezpečnost a zdraví v dolech“. Na jedenácti tripartitních zasedáních zde jednalo 62 delegátů za vládní organizace, 35 představitelů zaměstnavatelů a 38 zástupců zaměstnanců, vesměs z odborových organizací. (Za naši republiku byl ve skupině představitelů zaměstnavatelů činný také předseda představenstva akciové společnosti RBZS Ostrava, ing. V. Pošta.) Plenárního zasedání se zúčastnilo celkem 2 750 osob ze sto šedesáti člen-ských států MOP.

Konvence č. 176 se týká především bezpečnosti a ochrany zdraví při vyhledávání, dobývání a úpravě všech surovin, které se nacházejí v zemské kůře, včetně těžby siry a soli pomocí vrtů. Nezahrnuje však těžbu ropy a zemního plynu; pro toto odvětví hornické činnosti má být s ohledem na jejich specifickost pracována samostatná úmluva. Do této bude pravděpodobně zahrnuto aké dobývání slojového metanu z ihelných ložisek.

Podle oficiálních údajů přichází v letech každoročně o život na patlác tisíc lidí na následky úrazů či nemoci z povolání. Tento statistický údaj však není zcela věrohodný, neboť mnohé skutečnosti čekré státy zamítají. Navíc tyto statistiky nezahrnují další desetitisíce obětí, které si vyžádají nezdravé odmínky hornické práce, které se manifestují řadou dalších zdravotních poruch neklasifikovaných jako emoci z povolání.

Znění Konvence vychází z vahy, že drtivou většinu rizik hornické práce v podzemí nevytvářila žíoda, ale člověk. Také proto je i se jen lidé mohou odstranit nebo espoň omezit. Konvence ukládá vládám, které budou ratifikovat, aby vytvořily komplexní politiku bezpečnosti práce v dolech. Její uskutečňování musí stát záležitostí spolupráce

zaměstnavatelů a odborů. Horníci musí být informováni o možných nebezpečích na jejich pracovištích a musí mít právo jednat s představitelem zaměstnavatele o zlepšení pracovních podmínek a musí mít právo požadat nezávislé odborníky o inspekci pracovních podmínek.

Filozofie znění Konvence je v souladu s direktivami Evropské unie č. 92/91/EEC a 92/104/EEC, které se týkají požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci v těžebních odvětvích průmyslu.

Hornictví je dřina, kterou ve světě živí sebe a své rodiny 25 milionů lidí. Nemůže-li být jejich práce lehčí, neměla by ničit zdraví a zabíjet.

Pro potřeby celého lidstva vytěží horníci na sto miliard tun různých surovin.

Ing. L. Hájek



*NOHA V PÁSOVÉM POHONU NENÍ OJEDINĚLÝM TYPEM ÚRAZU V DOLE. NAŠI ZÁCHRANÁŘI POSTIŽENÉHO VYPROSTILI SICE BEZ BOTY, ALE NOHU SE ZACHRÁNIT PODARILO.*

## STOLETÝ PAMĚTNÍK

Zdá se to neuvěřitelné, ale letos je tomu právě sto let, kdy byla poprvé na světě zahájena sériová výroba izolačního regeneračního dýchacího přístroje s tlakovým kyslíkem pro použití v báňském průmyslu. Tímto legendárním technickým zařízením byl přístroj

## PNEUMATOPHOR WALCHER - GAERTNER

### CO PŘEDCHÁZELO

Prvotním impulzem pro vývoj jakékoli techniky umožňující pobyt člověka v nedýchatelné atmosféře byly stále častější katastrofy v dolech. Již počátky rozvoje uhelného hornictví na konci 18. století nutily vědce, humanisty, ale také různé dobrodruhy k pokusům o sestrojení vhodné technické pomůcky, které tak či onak navazovaly na určité zkušenosti s pobytom pod hladinou vody.

Teprve profesor univerzity v Liège (Belgie) D. T. Schwann sestrojil a předvedl solidní AEROPHOR na přelomu let 1853/54. Vynálezce sice s tímto přístrojem vyhrál konkurs vypsaný Akademii věd v Bruselu, ale prototyp pak zůstal zapečetěný ve sklepeních až do roku 1876, kdy byl předveden

jako raritní exponát na bruselské hygienické výstavě.

V té době (1871) však již byl na světě regenerační přístroj, jehož tvůrcem byl inženýr britského námořnictva Henry A. Fleuss. Tento vylepšený typ vzpomenutého Aerophoru vyráběla pro vojenské účely dodnes známá firma Siebe Gorman ve velšském městě Cwmbran.

Ačkoliv se jednalo o vojenský přístroj, byl to nesporně první izolační regenerační dýchací přístroj použitý v hornictví. Britští námořníci pomáhali s modelem Fleuss 1879 horníkům při likvidaci následků výbuchu na dole Seaham v Durhamu (GB), k němuž došlo 8. září 1880 a kde zahynulo 164 horníků. Tento přístroj byl pak ještě použit při likvidaci následků výbuchu na dole

Maybach (Camphausen) v roce 1885, kde zahynulo 180 horníků. Zřejmě již nebyl nijak utajován a jeden jeho exemplář byl koncem osmdesátých let osmnáctého století zkoušen i v OKR. Přístroje Fleuss se na kontinentě nikdy nerozšířily. Však také stály 600 liber.

A tak prvními přístroji, které alespoň trochu naplnily požadavek výnosu báňského hejtmanství ve Vídni z sedesátých let, který nařizoval „pohotovost dýchacích přístrojů na dolech, aby bylo možné zachraňovat lidi z nedýchatelného ovzduší“, byly pouze přístroje nádržkové a hadicové (Galibertův vak, poloskafandr Bremen apod.).

Na nové technické řešení hornictví stále čekalo.

(pokračování na str. 6)

# INJEKTÁŽNÍ ČERPADLO

Pro dokonalé využití polyuretanových pryskyřic k zpevňování a utěšňování hornin je potřebné tlakové čerpadlo, které zajistí smíchání obou kapalných složek směsi ve správném poměru a současně umožní vyuvinout dostatečně vysoký tlak k proinjektování cílové struktury (hornina, stavební monolit apod.). V tekutém stavu vykazují polyuretanové pryskyřice díky své viskozitě dobré penetrační vlastnosti a po chemické reakci obou kapalných složek pak mají dobré fyzikálně mechanické vlastnosti.

Taková čerpadla se k nám dosud dovážela a jejich cena je dosi vysoká.

Proto započala ostravská firma DANĚK VETERANS vyrábět vlastní tlakové injektážní čerpadlo s označením DD 96, při jehož konstrukci využila několikaleté zkušenosti s čerpadly zahraničními.

## POPIS

Agregát sestává z dvojice samostatných čerpacích jednotek uspořádaných tak, aby bylo zajištěno dávkování kapalných komponent (např. polyizokyanátu BEVEDAN s polyakoholem BEVEDOL) v konstatním směšovacím poměru 1:1.

Čerpadlo má elektrický pohon s plynulou regulací otáček. K pohonu slouží elektrická vrtačka NAREX EV-16-53 s nastavením na pravotočivý směr, napojená přes zubovou spojku na jeden z axiálních pistových čerpacích stupňů. Na druhý stupeň je kroutící moment přenášen řetězovým převodem 1:1. Oba stupně jsou vybaveny zásobníky pro injektované médium uloženými nad sáním čerpadel, takže se komponenty dostávají do čerpadel samospádem.

Dopravované množství pryskyřice je regulováno počtem otáček pohonu. Maximální tlak média v obou větvích je kontrolován manometry a omezován redukčními ventily s plynulou regulací v rozmezí od nuly do 15 MPa. Při dosažení zvoleného injektážního tlaku je přebytek dopravované kapaliny přepouštěn zpět do zásobníku. Obě tlakové větve jsou chráněny zpětnými ventily.

Maximální vzdálenost dopravy injektážního média vysokotlakými hadicemi DN 6 až DN 10 je v závislosti na zvlnění trasy 20 až 30 metrů.

Tlakovými hadicemi jsou komponenty dopravovány k injektážní

pistoli opatřené zpětnými ventily, kulovými ventily a směšovačem s armaturami. Ve směšovači jsou komponenty dokonale promíchány.

Dokonalá funkce agregátu je garantována při teplotách komponent nad 15 °C, při použití nevhodných nebo znečištěných médií garanční záruky zanikají.

## PARAMETRY

Pohon elektrický	= 220 V
Otačky pohonu,	max. 720 l/min.
Pracovní tlak čerpadla	max. 15 MPa
Výkon čerpadla	0,2 až 1,8 l/min.
Hmotnost bez vrtačky	32 kg
Rozměry bez vrtačky (v š. d.)	510; 450; 620 mm
Objem zásobníku	2 x 4,8 l
Optimální délka hadic	cca 15 m

## OBSLUHA

S injektážním čerpadlem DD 96 mohou pracovat pouze proškolení pracovníci, kteří byli seznámeni s **Návodem k používání** a s **Typovými provozními předpisy pro použití polyuretanových nebo organickominerálních injektážních pryskyřic**.

Předně musí být každý pracovník osluhující injektážní čerpadlo vybaven ochranným pracovním oděvem a osobními ochrannými pomůckami.

Nutné je dodržování alespoň následujících zásad:

\* Během injektáže kontrolovat stav média v obou zásobnících; nepřipustit úplné vyprázdnění některého zásobníku a chod čerpadla bez média.

\* Během injektáže kontrolovat tlak udávaný manometry, pravidelnost chodu čerpadla, odčerpávání média ze zásobníků, těsnost spojů apod.

\* V injektovaném vrtu kontrolovat těsnost uzávěrů (pakrů, obturátorů).

\* V okolí injektovaného vrtu kontrolovat, zda nedochází k nezádoucímu vytékání směsi. Uniklou polyuretanovou pryskyřici je nutné z povrchu horniny setřít, aby se nevytvářel nežádoucí ztuhlý škrabou.


\* Injektáž je nutné ukončit, jestliže:

● hornina nebo stavební materiál začne odprýskávat;

● injektovaná pryskyřice začne vystupovat z vrtu, horniny nebo stavebního materiálu;

● při zainjektování projektovaného množství pryskyřice;

● při zainjektování většího, než



projektovaného množství pryskyřice, při kterém nedojde k nárůstu tlaku sledovaného na manometrech nad hodnotu tlaku stanovenou projektem;

● při netěsnosti systému;

● při nerovnoměrném dávkování komponent (rozdíl větší než 10 % - stanoveno porovnáním úbytků komponent v zásobnících).

\* Po ukončení práce

● injektážní hadice uzavřít zálepkami (Bevedan reaguje i se vzdušnou vlhkostí) a neodpojovat je (nebezpečí znečištění); hadice pro BEVEDOL a BEVEDAN se nesmí proplachovat vodou ani profukovat stlačeným vzduchem;

● vyprázdnit zásobníky do úrovně 10 mm nad sítkou;

● vzduchotěsně uzavřít kanystry a komponenty;

● při přerušení na více než 3 dny

zaplnit olejem oba čerpací stupně a vysokotlaké hadice.

A zejména:

\* K pohonu používat pouze doporučenou vrtačku.

\* Používat pouze dostatečně dimenzované vysokotlaké hadice.

\* Při vysokotlaké injektáži se nesmí nikdo zdržovat proti injektovanému vrtu (nebezpečí vystřelení ucpávky - pakru nebo obturátoru).

\* Při injektáži se zdržovat mimo dosah eventuálních par nebo aerosolů.

\*\*\*\*\*

Čerpadla DD 96 se v praxi plně osvědčila. Svým výkonem a provozními vlastnostmi jsou srovnatelná s dosud používanými zahraničními výrobky.

Ing. L. Hájek

## KONTAKT:

**Daněk veterans Ostrava**  
**SPECIÁLNÍ INJEKTÁŽNÍ TECHNOLOGIE**  
**zpevňování - utěšňování - hydroizolace**

### firma:

28. října 93  
702 00 Ostrava 1  
tel., fax: 069/530 56  
tel.: 069/662 64 60

### pobočka:

Libeňský ostrov 11  
180 00 Praha 8  
tel.: 02/663 100 96  
fax: 02/663 107 49

Staronové zásady včasného zjišťování endogenních požárů v Polsku

# NA ZÁPARY V POLSKU

Pro polské černouhelné hornictví byly vydány nové zásady pro posuzování rizika samovznícení uhlí a pro včasné zjišťování endogenních požárů. Byly zpracovány na základě požadavku paragrafu 408 rozhodnutí ministra průmyslu a obchodu ze dne 14. dubna 1995 „Bezpečnost a hygiena práce, zajištění provozu a speciálního protipožárního zajištění v hlubinových dolech“ publikovaného ve sbírce zákonů, částka 67 pod č. 342. Tento předpis vydalo ministerstvo na základě ustanovení Horního a geologického zákona ze dne 4. února 1994 (§ 78, odst. 1 a 2). Výše uvedené zásady jsou uvedeny jako příloha č. 12 Rozhodnutí ministra průmyslu a obchodu č. 342/1995.

Z těchto zásad, založených na kontrole důlního ovzduší a m.j. na výpočtu i u nás známého Grahamova čísla, vyjímáme:

K posouzení stupně rizika samovznícení musí být v ohrožených oblastech vymezena kontrolní místa - stanice pro odběr vzorků vzdušin a měření objemového průtoku větrů (anemometr nebo jiný měřicí rychlosti větrů musí mít realitivní chybu menší než  $\pm 10\%$ ).

Vzorky musí být odebírány vždy, když osobním přenosným detektorem CO byla zjištěna koncentrace nad 10 ppm. Musí však být zkoumáno, zda zvýšená koncentrace CO nevznikla následkem technologických postupů (trhací práce, chod dieselových lokomotiv apod.). O každém překročení koncentrace CO nad 10 ppm musí být ihned zpraven dispečer a vedoucí větrání.

Ve vzorku musí být stanovovány obsahy:

- O: s přesností  $\pm 0,1\%$
- CO: s přesností  $\pm 0,03\%$
- CH<sub>4</sub>: v rozsahu do 5%  
s přesností  $\pm 0,05\%$ ;
- CO: v rozsahu do 26 ppm  
s přesností  $\pm 5\text{ ppm}$ .

Obsah dusíku se stanovuje dopočtem do 100 %, případně speciálními metodami s přesností  $\pm 0,5\%$ .

Z výsledků rozboru ovzduší v měřicí stanici a zde změřeného objemového průtoku větrů se pak vypočítávají jednotlivé ukazatele (symboly jsou poněkud jiné, než je u nás zvykem, pozn. red.):

## 1. Ukazatel přírůstku oxidu uhelnatého [delta CO]

$$\Delta \text{CO} = \text{CO} - \text{CO}' \quad [\%]$$

kde  $\Delta \text{CO}$  je ukazatel přírůstku oxidu uhelnatého (výpočet přesnosti na čtyři desetinná místa).

CO je objemové procento obsahu oxidu uhelnatého ve výdušném proudu v měřicí stanici,

$\text{CO}'$  je objemové procento obsahu oxidu uhelnatého ve všech vtažných větrních proudech dané měřicí stanice.

## 2. Ukazatel množství oxidu uhelnatého [ $V_{\text{CO}}$ ]

$$V_{\text{CO}} = 10 \cdot V \cdot q_{\text{CO}} \quad [\text{l}/\text{min.}]$$

nebo

$$V_{\text{CO}} = 10^{-3} V \cdot Q_{\text{CO}} \quad [\text{l}/\text{min.}]$$

kde  $V_{\text{CO}}$  je ukazatel množství oxidu uhelnatého v litrech za minutu (výpočet na jedno desetinné místo),

V je objemový průtok větrů v měřicí stanici v krychlových metrech za minutu,

$q_{\text{CO}}$  je obsah oxidu uhelnatého ve vzorku v jednotkách ppm, resp. v procentech.

## 3. Grahamovo číslo [G]

$$G = \frac{\text{CO}}{0,265 \cdot N_2 - O_2}$$

de G je ukazatel Grahamova (výpočet na čtyři desetinná místa),

CO, N<sub>2</sub> a O<sub>2</sub> jsou objemová procenta daných plynů.

Všechny ukazatele se zaznamenávají jednak tabulkou, jednak raficky v závislosti na čase.

## Hodnocení stupně požárního rizika:

$0 < V_{\text{CO}} \leq 10$ při $0,0010 < \Delta \text{CO} \leq 0,026$	Zvýšit počet pozorování v kontrolované oblasti, častěji odběr vzorků
$10 < V_{\text{CO}} \leq 20$ $\Delta \text{CO} \leq 0,026$	Přistoupit k realizaci při protizáparových opatření při zachování normálního provozu v ohrožené oblasti. (Plán protizáparových opatření vypracovává ved. větrání a povrzuje závodní dolu.)
$\Delta \text{CO} > 0,026$	Přistoupit k aktivnímu protipožárnímu zásahu.

■ ■

$0 < G \leq 0,0025$	Normální situace, ve stařinách nevzniká nebezpečí samovznícení.
$0,0025 < G \leq 0,0070$	Zvýšit kontrolu ovzduší ve stařinách, častěji odběr vzorků.
$0,0070 < G \leq 0,0300$	Realizovat profylaktická protizáparová opatření při zachování normálního provozu v ohrožené oblasti. (Plán protizáparových opatření vypracovává ved. větrání a povrzuje závodní dolu.)
$G > 0,0300$	Přistoupit k aktivnímu protipožárnímu zásahu.

Při měření teploty povrchu ploch důlních děl pomocí infaroploměru se za počáteční kritérium vzniku samovznícení považuje rozdíl + 3 K oproti teplotě větrů.

Volně podle cit. Zásad  
Ing. L. Hájek



## Zemřel konstruktér ERNST WARNECKE

V polovině července letošního roku jsme obdrželi z německého Lübecku smutnou zprávu, že po dlouhé a těžké nemoci zemřel dne 6. června 1996 ve věku nedožitých 77 let pan dipl. ing. Ernst Warnecke, bývalý vedoucí konstruktér dýchací techniky u firmy Drägerwerk AG v Lübecku.

Mechanici naší báňské záchranné služby i další pracovníci mnohá léta s touto legendární postavou moderní drágovské konstrukční školy záchrannářské a potápěčské dýchací techniky spolupracovali, zejména při zlepšování jím vyvíjených přístrojů, zejména modelu BG 174. Několikrát nás tento skromný a pracovitý muž navštívil a některé jeho články byly otiskeny i v naši listovce.

V historii rozvoje báňské záchranné služby ve světě bude pan Ernst Warnecke zaujmout vždy čestné místo.

Cest jeho památky.

Záchranaři



PŘED TRANSPORTEM K MÍSTU ZÁSAHU.

(Il. foto P. Melicher)

# VÝBUCH NA DOLE VORKUTINSKAJA ZA POLÁRNÍM KRUHEM

V říjnovém čísle Záchranaře z minulého roku jsme uvedli stručnou informaci o výbuchu dne 31. března 1995 na dole Vorkutinskaja (Vorkutaugol, Pečorský černouhelný revír), při němž zahynulo pět horníků a pět zasahujících záchranářů a dalších devět horníků bylo těžce popáleno. V č. 7/1995 časopisu Bezpečnost truda v promyšlenosti byla poté zveřejněna část výsledků vyšetřování příčin a okolnosti vzniku této nehody. Informace je v mnohem poučná i pro nás.

## SITUACE

Důl Vorkutinskaja patří do výrobního sdružení Vorkutaugol v autonomní republice Komi (Vorkuta leží 120 km nad polárním kruhem, 1 850 km SV od Moskvy).

Důl je zařazen jako velmi plynající s nebezpečím průtrží uhlí a plynu a s nebezpečím vzniku otfesů. Jednotlivé sloje jsou zařazeny i jako nebezpečné výbuchem uhelného prachu.

Relativní plynodajnost přesahovala nepatrně 100 krychlových

metrů metanu na tunu denní těžby a absolutní dosahovala téměř 150 m<sup>3</sup>/min.

Důl byl větrán sacím větráním ventilátoru o celkovém výkonu přes 24 tisíce krychlových metrů za minutu s centrálním monitorováním obsahu metanu.

## PORUB ČÍSLO 613

Tento stěnový porub o délce 185 m byl vybaven mechanizovaným komplexem KMT. Těžbu zahájil v říjnu 1989 a do ledna postoupil na směrnou délku 1 850 m při dobývání do pole s větráním Z systémem. Obecně lze říci, že ve vorkutském černouhelném revíru je všeobecně používán systém dobývání směrným stěnováním na zával bez ponechávání uhelných celků nad a pod chodbami a s uvedeným Z systémem větrání při úpadním vedení větrů v porubu.

V předmětném porubu byl úklon sloje nejprve 5°, ale v konečné fázi ve vyklízecí prorážce již dosáhl hodnoty 21°.

Porub byl větrán úpadně množstvím 780 m<sup>3</sup> větrů za minutu a na těžní (spodní) chodbu byl přiváděn osvěžující větrní proud v množství 350 m<sup>3</sup>/min. Výdušné větry pak byly odváděny do výdušného překopu.

K snížení množství exhalujícího metanu byl celý těžební blok degazován z obou chodeb ve sloji systémem vějířovitých vrtů do stropu i do počvy z degazačních komor. Další degazační vrt byly vyvrťány z těžní svážné nad stářiny porubu.

Celková absolutní plynodajnost těžebního úseku činila 25,4 m<sup>3</sup> metanu za minutu. Z toho bylo degazací odsáváno téměř 11 krychlových metrů minutově, dále odděleným separačním větráním bylo odváděno téměř 8,5 krychlových metrů minutově, takže větrním proudem bylo odváděno jen zbyvajících necelých 6 krychlových metrů minutově.

Po ukončení těžby v porubu koncem ledna 1995 byla připravována demontáž mechanizovaného komplexu. Množství větrů přiváděných do porubu bylo při tom neodůvodněně sníženo na 490 m<sup>3</sup>/min a tak mnohokrát došlo k překročení přípustných koncentrací metanu v porubu a ve výdušné chodbě.

## DEN PŘED TÍM

Tragickému výbuchu předcházelo již den před tím (30. 3. v 11.55 h) vzplanutí metanu ve vtažné chodbě popsaného stěnového porubu č. 613

ve sloji Čtvrtjorty, při této nehodě byli popáleni čtyři horníci.

V tento den byli pracovníci vykližecího úseku a porubu nasazeni v ranní směně na demontáž a nakládání jednotlivých sekcí mechanizovaného komplexu a k dopravě materiálu pro zabezpečení úvratí porubu.

Po opravě vadného styka pro plenici vrátek, který byl postaven na vtažné (horní) chodbě, došlo v okamžiku sepnutí automatického spínače ke vzplanutí metanu. Zprávu o nehodě dispečer obdržel v 12.00 h, ale až na pokyn hlavního inženýra přivolal v 12.35 h ze záchranné stanice VGSC zdravotní výjezd.

Současně s touto jednotkou sfáral na místo nehody zástupce hlavního inženýra pro bezpečnost, doprovázený vedoucím větrání, inspektorem pro elektrotechniku a také inspektorem báňského úřadu. Z místa nehody pak ohlásili dispečerovi, že ve stařinách jsou slyšitelné vzbuchy a nad stropnicemi významné vtažné chodby byl zpozorován otevřený ohně.

Teprve po této informaci byla v 14.25 h (tedy 145 minut po prvním hlášení) povolána plná výjezdová jednotka záchranařů.

## ZÁSAH ZÁCHRANÁŘŮ

Jednotky záchranařů dorazily na závod v 14.40 h a v souladu s havarijním plánem se velitel výjezdu rozhodl použít v první etapě přímý zásah ručními hasicími přístroji. V druhé etapě byla připravována inertizace úseku s použitím paroplynového generátoru GIG - 4 s následným uzavřením celého těžebního úseku hrázemi.

Aktivní zásah nebyl úspěšný.

Paroplynový generátor byl ustanoven na vtažné (horní) chodbě, která byla uzavřena pouze netěsným dřevěným peřením vystrojeným pouze zásahovou lutnou generátoru. Proti všem zásadám tak byl generátor ustaven v přímém úvodním proudu do požářiště.


K činnosti byl připraven v 02.32 h (již 31. 3.) a ihned byl spuštěn. V činnosti pak byl 225 minut, což bylo po kratší dobu, než bylo propočítáno. Důvodem zastavení bylo přehřívání ložisek.

Po celou dobu chodu generátoru nebyly zjištěny zvýšené koncentrace metanu, oxidu uhelnatého ani vodíku.

## DEN TRAGÉDIE

V 6 hodin byly do dolu vyslány tři záchranařské čety pro přípravu

## PEČORSKÝ REVÍR



JEDNOTLIVÉ HORNICKÉ OBLASTI REVÍRU  
I. Vorkutská  
II. Intinská  
III. Chalmeruská  
IV. Korotanchanská  
V. Karská  
VI. Hory Černyševa  
Číslicemi I až 23 jsou označena dílčí ložiska pánve Vodorovně jsou řáfovány oblasti doperských sedimentů Azbukou jsou označeny převažující kvality uhlí

PEČORSKÝ REVÍR JE V EVROPSKÉ ČÁSTI RUSKA NEJVĚTŠÍ SE ZÁSOBAMI 210 MILIARD TUN Z ČÁSTI I KOKSOVATELNÉHO A ANTRACITICKÉHO UHLÍ. S TĚŽBOU 30 MILIONŮ TUN (1994) JE ENERGETICKOU ZÁKLADNOU PRO CENTRÁLNÍ A SEVERNÍ ČÁSTI STÁTU.




SCHÉMA SMĚRNÉHO STĚNOVÁNÍ BEZ PONECHÁVÁNÍ UHELNÝCH CELÍKŮ NAD A POD CHODBAMI S „Z“ SYSTÉMEM VĚTRÁNÍ A ÚPADNÍM VEDENÍM VĚTRU V PORUBU, KTERÉ PŘEDSTAVUJE HLAVNÍ DOBÝVACÍ SYSTÉM VE SDRUŽENÍ VORKUTAUGOL

1 - vtažná větrní chodba; 2 - hlavní výdušná dovrchní k překopu; 3 - výdušná těžní chodba s osvěženým větrním proudem; 4 - dopravní svážná s kolejovou dopravou; 5 - dopravní svážná s pásovou dopravou; 6 - dobývací kombajn; 7 - hřeblové dopravny; 8 - mechanizovaná výztuž.

## VÝBUCH NA DOLE VORKUTINSKAJA... (dokončení)

záseků, dopravu materiálu a stavbu omezovacích peření pro zhotovení výbuchuvzdorných sádrových hrází.

Dvě hodiny poté byly do dolu vysláni pracovníci dolu k dopravě dřeva a sádry na místo nehody a k odsunu energovlaku z těžní chodby.

V 13.50 h došlo ve stařinách porubu č. 613 k výbuchu, který smrtelně zranil deset osob (z toho pět profesionálních záchranářů) a těžce zranil dalších devět osob. Ve stařinách pak docházelo k dalším výbuchům, které se opakovaly v různých intervalech.

### VYŠETŘOVÁNÍ PŘÍČIN

Hlavní příčinou vzniku vzplanutí metanu dne 30. 3. 1995 v 11.55 h ve vtažné chodbě bylo radikální snížení množství větrů přiváděných do porubu. Rychlosť větrů v chodbě se snížila čtyřnásobně a to umožnilo při intenzívnom výstupu metanu z horní části porubu vznik metanových vrstev v chodbě.

Poměrně velký úklon (21°) v porubu, úpadní vedení větrů a snížení jejich rychlosti umožnily prouďení metanu v podstropní vrstvě proti směru větrů až do vrchní chodby, kde se vytvořila zápalná metanovzdušná směs, a to právě v místech, kde docházelo k tření lana pleniceho vrátku o kovové části výztuže.

Příčinou výbuchu dne 31. 3. 1995 v 13.50 h bylo nahromadění výbušné metanovzdušné směsi ve stařinách porubu a její zapálení plameny metanových vzbuchů, které se opakovaly od vzplanutí metanu v předcházejícím dni.

### ZÁVĚREM

Všeobecně se usuzuje, že hlavní příčinou tragické nehody souvisejí s obecným úpadkem technologické, pracovní a bezpečnostní kázně na všech úrovních řízení. Vždy i na dole Vorkutinskaja nebyly učiněny žádné písemné závěry z předchozích nehod.

Konkrétně ve sloji Četyjortyj ve vorkutinském revíru došlo na růz-

## IZOLAČNÍ SEBEZÁCHRANNÝ PŘÍSTROJ [KO<sub>2</sub>]

Vedeckovýrobní sdružení RES-PIRATOR v Doněcku na Ukrajině vyrábí v Doněckém závodě báňské záchranné techniky nový typ izolačního sebezáchranného přístroje s chemicky vyvíjeným kyslíkem z peroxidu draslíku pod typovým označením C - 60.

Konstrukce přístroje plně odpovídá požadavkům evropské normy EN 401 - „Ochranné prostředky dýchacích orgánů. Dýchací sebezáchranné prostředky. Autonomní dýchací přístroje s uzavřeným okruhem. Únikový přístroj s chemicky vyvíjeným kyslíkem [KO<sub>2</sub>]. Požadavky, zkoušení a značení.“

Jmenovitá doba použití sebezáchranného přístroje je 60 minut při zkouškách s minutovou plicní ventilací 35 litrů, která odpovídá postupu důlními díly. Jmenovitá

doba použití při zkouškách s minutovou ventilací 10 litrů, což představuje vyčkávání v sedě, odpovídá normě a je trojnásobná, tj. 180 minut.

Teplota vdechovaných vzdušin dosahuje po dobu jmenovité doby použití nejvýše 55 °C, což rovněž odpovídá požadavkům normy.

Odpor na vdechu a výdechu je 660 Pa, což je méně než požaduje norma (750 Pa). Také celkový dýchací odpor na vdechu a výdechu je pod maximálně přípustnou hodnotou 1,3 kPa.

Nový sebezáchranný přístroj je uložen ve válcovém pouzdru o průměru 149 mm a výšce 356 mm. Celková hmotnost přístroje je 4,4 kg. (Pro srovnání obdobné hodnoty typu ŠSS-1U: Ø 134 mm x 254 mm; 3 kg.)

Hj

*U příležitosti britsko-české konference o požární ochraně, která se konala ve dnech 16. a 17. května 1996 v Praze, se odborníkům představily i některé britské firmy působící v oblasti požární ochrany. Mezi nejzajímavější exponáty patřil bezesporu i nový model termokamery ARGUS, výrobek*

## Vševidoucí ARGUS

*firmy EEV Ltd. z Essexu, určený pro použití v kouřích i ve tmě.*

*Špičkový vizuální systém ARGUS obdržel vysoké ocenění i na Industrie Forum Design v Hannoveru 1996.*

*Kamera poskytuje jasný obraz prostoru, předmětů, zraněných či obětí, ale umožňuje i lokalizaci ohniska požáru a sledování jeho šíření.*

*Zařízení je rezistentní vůči působení teplot, vody a nárazů. Nevyžaduje chlazení. Systém je snadno přenosný, dobrě ovladatelný a kamerový hledáček umožňuje i použití štitu nebo panoramatické masky.*

*Podle ALARM revue č. 4/96*

## PŘEŽILI SVOU SMRT

**V Che-šan v jihočínské provincii Kuang-si došlo dne 7. července 1996 k výbuchu na uhelném dole. Po výbuchu důl zaplavila voda a v hloubce 280 m pod povrchem uvěznila 14 horníků.**

**Po osmi dnech se záchranařům podařilo vyprostit 3 živé horníky, kteří celou tu dobu přežili v zatopeném díle v prostorách kde jim voda sahalo až po krk. Tento případ opět dokazuje jak dlouho může člověk přežít bez potravy, má-li možnost nějakým způsobem získávat dostatek tekutin, třebaže závadných (jsou známý případy, kdy v času nouze lidé pili i moč). Bez nebezpečí dehydratace organismu pak člověk vydrží bez vážnější úhony na zdraví i delší dobu.**

**Do 15. července se záchranařům podařilo vyprostit i těla osmi obětí. O pohrešované zbyvající trojici horníků již další zprávy nejsou.**

Hj

# STOLETÝ PAMĚTNÍK

(pokračování ze strany 1)

## PNEUMATOPHOR

Tiživý stav zajištění bezpečnosti horníků podněcoval zájem široké veřejnosti. Snad pod vlivem březohorské katastrofy (31. 5. 1892 - 319 obětí) a mnoha nehod zejména v plynoucích dolech OKR, z nichž v tomto období byla největší na dolech Jan a František v Karviné (14. 6. 1894 - 235 obětí), přivedl horní ředitel a ředitel komorních statků těšínských, rytíř von Walcher-Uysdal vídeňského profesora patologie, dr. Gustava Gaertnera (pardubického rodáka) k vytvoření prvního regeneračního přístroje určeného pro doly.

Prototyp přístroje byl patentován ve Vídni v roce 1895 a potom v dalších státech. Sériovou výrobu zavedla právě před sto lety, tedy v roce 1896, firma Waldek, Wagner & Benda ve Vídni.

Přístroj byl zamýšlen jako sebezáchranný, ale majitelé dolů z hospodářských důvodů i tuto vysoce progresivní a humánní myšlenku zavrhlí. Přitom tento přístroj stál jen 80 korun, tedy asi tolik jako dnešní céděčko.

Pneumatophor Walcher - Gaertner se ale stal přístrojem pracovním pro vznikající báňskou záchrannou službu a vzorem pro mohutný rozmach výroby dýchacích přístrojů na přelomu století.

Během prvních pěti let od zahájení výroby bylo jen v OKR využívěno 1 303 záchranařů a v roce 1902

byl zde na závodech přesně 301 pneumatofor. Postupně pak byly nahrazovány modernějšími přístroji.

## POPIS PNEUMATOPHORU

Přístroj měl průkopnický jednoduchou, téměř primitivní konstrukci. Jeho větší kapacitu oproti vzpomínaným přístrojům Aerophor a Fleuss umožňoval vlastně jen pokrok v hutnické technologii, kde již mohly být vyráběny tlakové láhvě pro zkušební tlak až 25 MPa (provozový 10 MPa).

Byl to vlastně jen vak nošený při použití na prsou. Do vaku byly vloženy všechny části přístroje: láhev s kyslíkem, pohlcovací a pohlcovací hmota. Dýchací systém byl kvalitní, bez ventilů. Koncovku hadice bez ústinky vkládal uživatel prostě do úst, nos byl uzavřen nosní svorkou.

Dávkování kyslíku bylo ručním připoštěním kyslíku uzavíracím ventilem (u) tlakové lávce (c). V této lávce o obsahu 60 l byl kyslík sláčen na 10 MPa. Láhev byla vložena do dýchacího vaku z pogumovaného textilu (b) o obsahu nejméně 10 litrů. Vstup do vaku byl otvorem ve švu uzavřeným profilovanou svírkou, která se stahovala pěti šrouby. Tímto přístupem byl čištěn vak a obsluhován pohlcovací.

Pohlcování oxidu uhličitého ze vzdušin vydechovaných přes ústenu (a) a spojovací hadici (s) se dělo na poduškách (g) z vláken tivuku (nasycených 25% roztokem NaOH). Roztok byl připraven ve skleněné lávce o obsahu 425 cm<sup>3</sup> v košíku při horní části vaku. Nádobka (f) se před nasazením přístroje roztrhla šroubem (y), roztok protekl do spodní části vaku a promáčel houbovitou hmotu „pohlcovací“.

Takto konstruovaný přístroj měl hmotnost 4,5 kg.


V pohotovostním stavu byl přenášen a přechováván v tašce z plachetiny.

Původně stanovená jmenovitá ochranná doba byla jen vypočtena, a to na nejméně jednu hodinu. Praktické zkoušky však ukázaly, že přístroj nelze používat déle než 30 minut. Nedostatečná regenerace byla prokazována již v počátcích nasazení tohoto přístroje. Dr. R. Heller zjišťoval ve vaku již po patnácti minutách až 3,2 % CO<sub>2</sub> a po devadesáti minutách dokonce 8,2 %, ovšem stále ještě při 29,8 % kyslíku.

Monografie o OKR z roku 1928 uvádí 15 z 24 případů závažnějších

EXPOZICE TROSEK PNEUMATOPHORU W-G V ROCE 1975 V KLADEŇSKÉ PŘIPOMÍNALE TENTO PŘÍSTROJ VEŘEJNOSTI PO VÍCE NEŽ PADESÁTI LETECH ZAPOMĚNNÍ.

\*Tivuk je jiné pojmenování pro lufu, kterou byla označována kyprá, nepravidelně půrovitá a pružná houbovitá hmota vzniklá vyušením sitoviny cévních svazků z okurkovitých bobulí úponkaté bylinky *luffy valcovité* (*Luffa aegyptiaca*), původem nejspíše z JV Asie. Pěstuje se zejména v tropech a subtropech hlavně pro zmíněnou lufu, která slouží jako mycí houba, hodi se na výrobu izolací, vycpávek apod. V mnoha armádách se již od konce osmnáctého století používala na výrobu vložek do bot a pak i do kulkových tankistů. V období mezi válkami sloužila rovněž pro filtraci v lodních parních strojích i jako vzduchový filtr pro dieselové motory. A nebyl by to Baťa, aby se tivuk nepokoušel pro svoji výrobu pěstovat (a s úspěchem) i u nás.



PNEUMATOPHOR  
WALCHER - GAERTNER  
MODEL 1895.

a - náustek; s - dýchací hadice; y - rukojeť dřticího šroubu; f - láhev s roztokem louhu; c - tlaková láhev; u - uzavírací ventil lávce; b - dýchací vak; g - vložky tivuku

nehod, kdy byly v tomto revíru pneumatofory nasazeny při zásahu záchranařů. Popsána je však jen jediná nehoda, kdy v roce 1908 na Hoheneggeru si při vyprošťování dvou mrtvých ze zaplnovaného díla jeden ze záchranařů roztrhl dýchací vak a vytrhl ústenu. Nehodu přežil.

## NÁSLEDNÍCI

Úspěšná konstrukce měla okamžitě své epigony.

Prvním z nich byl nesporně přístroj SHAMROCK, který podle Pneumatophoru Walcher - Gaertner upravil na návrh horního rady Behrense G. A. Mayer z Herne (Westfálsko) již v roce 1897 tim, že tlakové lávce stejného typu zdvojil, oddělil je od dýchacího vaku a umístil na záda uživateli.


Ostatně, dvouláhvové řešení provedl v Ostravě i dr. Otto Chimani. Ten dvojici tlakových láhví umístil k opasku a s dýchacím vakuem je propojil měděnou trubičkou. Místo po tlakové lávce ve vaku využil pro rezervní, druhou láhev s louhem.

Významnou novinkou Shamrocku bylo zrušení skleněné a rozbíjené lávce. Louh se vléval přes trichý řízku, kde byl původně prostup pro dřticí šroub a kam byla po nalití louhu (rovněž nově) zasunována dýchací hadice. Záchranař nosil u sebe rezervu 1,1 l louhu. Při použití lufy mohla být koncentrace louhu zvýšena až na 45 % (u nás povolováno jen 40 %). Pokud byla použita sitovina z barchetu, pak směl být používán jen původní roztok v 25% koncentraci.

Model 1898 již přivádí kyslík přímo do dýchací hadice a původní otvor (f) slouží pouze pro dodávání louhu. Hlavní změnou je však zařazení redukčního ventilu (r) do přívodu kyslíku mezi uzavírací ventil lávce a dýchací hadici.

Tento typ již vážil 7 kg. Také cena se zhruba zdvojnásobila.

Přístroje Shamrock vyráběla rov-



něž vídeňská firma Waldek, Wagner & Benda a rozšířily se zejména v Porúří a Horním Slezsku. Zde v té době zde ještě vyráběli typ Walcher - Gaertner se zjistit nepodařilo. Pokud však jejich výroba trvala i jen do zmíněného „nejeti“ výroby pneumatoforů Shamrock, pak to byla produkce úctyhodná.

Dalším konkurentem pneumatoforů byly přístroje Mayer - Pilaf, rovněž z OKR, které v roce 1897 začaly éru pevných pohlcovacích hmot.

Také na britských ostrovech získaly levné pneumatofory obdiv. Brzy zde byla zahájena výroba přístrojů PROTO v obdobné úpravě.

## O PNEUMATOPHORU VĚCNĚ

První zmínky v odborném tisku lze vysledovat v Östereichische Zeitschrift für Berg- und Hüttewesen, Nr. 45/1896 a bezprostředně poté v časopise Glückauf z pera prof. dr. G. Gaertnera.

Zde je vhodné připomenout, že mnozí autoři, mezi nimi i náš německy píšící horní rada G. Ryba, zásadně uvádějí název přístroje obráceně, tedy jako GAERTNER - WALCHER. I dnes se zdá být nepopíratelné, že rytíř Walcher-Uysdal byl pouze humánně nadšeným iniciátorem a snad i motorem a sponzorem celé akce. Faktem je, že vídeň-

ský profesor byl v oblasti fyziologie dýchání, a potažmo i záchranařství, jako specialista častým hostem různých hornických sympozia a konferencí a byl všeobecně uznávanou osobností. O panu rytíři víme, že, jen velmi málo.

## A PODLE PŘEDPISŮ

Bez zajímavosti není ani vztah horních předpisů k tomuto prvnímu regeneračnímu přístroji.

Začneme u „Komise na zjištění nejúčelnějších bezpečnostních opatření proti výbuchům tráskavých plynů v dolech“, kterou Ministerstvo orby ve Vídni zřídilo v roce 1885. Nebyla to v zaměření na bezpečnost práce v hornictví komise první, ani poslední. Tato se zabývala otázkami přípustnosti trhací práce, bezpečnostními lampami a používáním elektrických (!) lamp. Rozešla se v roce 1891, aniž je rozšířila.

Teprve po zmíněné katastrofě na jámách Jan a František (14. 6. 1894) zřídilo ministerstvo orby dva výboru, jeden v Ostravě a druhý v Božím Požehnání (Zastávka u Brna). V obou předsedali revírní hejtmani (moravsko-ostravský a brněnský).

Když 16. února 1895 došlo na dole Hohenegger k výbuchu uhelného prachu (52 oběti), začala se situace zabývat i poslanecká sněmovna. Na základě její rezoluce zřídilo ministerstvo orby ještě další speciální komisi řízenou přímo z Vídne. Tato komise zahájila svoji činnost 2. dubna 1895 a po čtyřměsíční intenzivní činnosti svoji práci ukončila. Výsledkem bylo zrušení zastaralého nařízení o tráskavých plynech z roku 1886, rozřízení dolů v OKR do dvou tříd nebezpečí a zejména doporučení zřídit stálý výbor pro tráskavé plyny.

A tak posledně uvedené doporučení známenalo, že od 3. října 1895 ve své činnosti pokračovaly oba výbory zřízené v roce 1894 jakožto „stálé výbory k vyšetřování otázek o tráskavých plynech“.

Ted již se nové předpisy počaly rodit.

Pro naši problematiku však bylo nejdůležitější, téměř výbory iniciované nařízení horního hejtmanství ve Vídni ze dne 6. dubna 1897, č. 692, týkající se opatření, „která mají být na dolech ostravsko-karvinského revíru v případě nastale explose tráskavých plynů nebo uhelného prachu anebo důlního požáru učiněna na zabezpečení osob a majetku“. Tento předpis známenal počátek bánské záchranné služby v našich zemích a vrátíme se k němu podrobnejší v příštím, jubilejním roce.

Pro naše povídání o pneumatoforech však je podstatné to, že uvedený výbor současně vyslovil dobrozdání, ve kterém uvedl, že „ze všech dosud známých dýchacích aparátů Pneumatorph od Walcher-Uysdala a dr. Gustava Gärtnera požadavkám výboru nejlépe vyhovuje, aby přístroje bylo možno trvale spolehlive a při úplné a neomezené volnosti pohybu použiti nejméně hodinu“.

Použití jiných přístrojů bylo vázáno na povolení horního úřadu.

Takto jednoduše a bez povolovacího výnosu se staly pneumatofory „vlajkovým“ dýchacím přístrojem tehdejšího počínajícího bánského záchranařství.

Uvedený stav setrval do roku 1900, kdy nařízení č. 3.097/1900 vypočítává povolené dýchací přístroje a mezi nimi stále ještě na předním místě PNEUMATOPHOR WALCHER - GAERTNER. Takně však zamlouvá, že tento přístroj je vlastně jen půlhodinový, což již zkoušky prokázaly.

Následující Doplněk V. ve znění změněném podle nařízení čís. 3238 z 11. října 1905 k nařízení c. k. horního hejtmanství ve Vídni týkající se záchranných přístrojů dovolených ve smyslu doplňku IV. k nařízení 3142 z roku 1902 (jak jednoduché, že?) povoluje užívání „pneumatoforu Walcher-Gaertner, Shamrock, dále přístrojů Mayer-Pilař, Giersberg 1901, Draeger“ (tehdy ještě bez bližšího označení, ale zjevně se jednalo o typ 1904) a konečně „pneumatogenů profesora Dra. Bamberga a Dra. Böcka“ (s chemicky vázaným kyslíkem).

Uvedené nařízení bylo v roce 1908 rozšířeno č. 38/III až 1908 z 9. března 1908 o povolení používat Aerolith (patent Suess) s kapalnými dýchacími vzdutinami.

(Ostatně, tomuto přístroji, resp. jeho patentovanému prototypu je letos plných devadesát a tak si jistě rovněž zaslouží naši pozornost v některém dalším Záchrandři; poz. red.)


## KONEC SLUŽBY

V dalších historicky doložených dokumentech jsme pak již jen nalezli zmínku v „Přehledu hornopolicejních nařízení a výnosů, platných v revíru ostravsko-karvinském“, který v roce 1929 sestavil a vydal ing. Bohumil Hummel, v té době technický komisař RBÚ v Mor. Ostravě. Zde je v kapitole X. citováno nařízení Bánského hejtmanství čj. 1911 z 4. 4. 1912 (RBÚ čj. 4 680 z téhož data), kterým se připouští použití pneumatoforů a pneumatogenů starších typů pro potřeby narážečů s tím, že tyto přístroje nesmí být zahrnuty do počtu přístrojů předepsaných pro záchranné stanice.

Přesto však bylo v OKR ještě v roce 1914 ve vybavení záchranných sborů 129 funkčních pneumatoforů a s přihlédnutím k všechny výjimkám byly pak nouzově používány i při záchranařských akcích.

Po první světové válce však již sloužily skutečně pouze jako přístroje pro vybavení narážečů. Tako jich bylo v OKR nasazeno ještě v roce 1927 osm a o tři roky později uvádí dr. J. Bialek ještě posledních pět (dva na Hlavní jámě v Lazech a tři na Doubravě).

Dnes jsou exponáty této historických přístrojů k vidění na stálé výstavě historie záchranařské dýchací techniky v budově RBZS Ostrava a jeden exemplář je i v Hornickém muzeu na Anselmu v



PNEUMATOPHOR SHAMROK, MODELY 1897 A 1898

a - náustek; s - dýchací hadice; y - chránič proti vniknutí louhu do vdechu; f - otvor pro nalévání louhu; c<sup>1</sup>, c<sup>2</sup> - tlakové láhvě; r - reduktor; u<sup>1</sup>, u<sup>2</sup> - uzavírací ventily láhví; b - dýchací vak; g - vložky tivuku

## LITERATURA

Berging, R. Lamprecht, Grubenbrandgewältigung Verlag Artur Felix, Leipzig, 1899

Der Werdegang des Rettungsapparates

G. D. Baedeker, Verlagsbuchhandlung, Essen, 1912

Ing. G. Ryba, Das Rettungswesen im Bergbau nákl. vl., Brüx, 1913

Ing. G. Ryba, Brände und Grubenexplosionen Verlag Artur Felix, Leipzig, 1929

Kamenouhelné doly OKR,

II/kap. Záchranařství, str. 701-768

Dr. Ing. J. Bialek

II/kap. Vývoj bezpečnostních nařízení, str. 849-881

Ing. R. Mogilnickij

Reditelská konference OKR, Ostrava, 1929

Ing. B. Hummel, Přehled hornopolicejních... v OKR

nákl. vl., Ostrava, 1929

Dr. Ing. Josef Bialek, Bezpečnost a záchranařství v dolech Prometheus, Praha, 1931

Ing. L. Hájek - P. Faster, Důlní záchranařství

SNTL, Praha, 1977

P. Faster, Vývoj záchranařství v uhelných dolech

Uhli č. 11 a 12, SNTL, 1982

Uhelné hornictví v ČSSR,

kap. 3 - Bánské záchranařství, str. 359-387

Petr Faster

Profil, Ostrava, 1985

Listovka Záchranař

články v č. 8/66, 10/66, 4/83, 2/85, 9/87, 8/92 a 11/94

HBZS (RBZS) Ostrava

**Francouzská firma OLDHAM S. G. I. je svojí tradiční výrobou měřicích přístrojů pro doly u nás již mnoho let známa a dnes má i u nás své obchodní zastoupení a servisní místa. O jednom novém důlním analyzátoru tohoto výrobce dnes podrobněji:**

## Přenosný analyzátor **MULTIGUARD BM 22** multidetektor plynů

Měřicí přístroj BM 22 je konstruován jako přenosný analyzátor pro současné zjištování koncentrací čtyř složek ve směsi plynů. Samostatné volitelné senzory měří koncentraci kyslíku, hořlavé plyny jako jsou metan, zemní plyn, propan, butan aj., dále toxicke plyny jako jsou oxid uhelnatý, sirovodík, chlór atd.

Typ BM 22 je odvozen od typu MX 21, který je již ve vybavení některých báňských záchranných stanic. V nové verzi jsou použity stejně prvky elektroniky, stejný je záznam a vyhodnocení dat, použití senzorových bloků a zachována je i možnost zvolit verzi s čerpadlem cestavěným v přístroji nebo bez čerpadla.

Nově jsou všechny díly uloženy v robustní konstrukci.

Vysokokapacitní NiCd akumulátor umožnuje nyní nepřetržitou činnost přístroje po dobu 50 hodin a zvýšení výkonu úrovně alarmní akustické signalizace na hodnotu 105 dB a energie červené světelné signalizace na 5 J.

Přístroje mohou být ve čtvrtiči napojeny pomocí speciálního, až 100 m dlouhého kabelu na centrální vyhodnocovací stanici AC 22, což umožňuje paralelní hledání na ploše o průměru až 200 m.

### TECHNICKÉ PARAMETRY

#### Konfigurace senzorů

1 pro hořlavé plyny  
na pricpu katal. spalování  
3 volitelné el.-chemické  
s pamětí EEPROM

#### Displej

alfanumerický LCD,  
2 rádky po 16 znacích,  
boční osvětlení, čas. omezené

#### Rozsahy

přepínání volitelné, přepínání automatické u hořl. plynů z proc. dolní meze výbušnosti na objemové (je-li zapojen senzor O<sub>2</sub>)

#### Signalizace poruch

porucha senzoru je identifikována na displeji, vadný kanál je blokován, trvalý opt. a akust. sign. porucha baterie je identifikována na displeji, trvalý opt. a akust. sign.

#### Provozní kontroly

autokalibrace na dotaz

autotest po zapnutí

opt. a akust. signál každých 30 s

#### Signálnizační meze nastavitelné

#### hořlavý plyn

1 okamžitá v rozs. 0 až 60 % d. m. v.

#### kyslík

2 okamžitá v celém měřicím rozsahu

#### toxickej plyn

1 okamžitá v celém rozsahu

1 NPK - P v průměru za 8 hodin

1 NPK - P v průměru za 15 minut

#### Signalizace

##### alarmní

souběžná optická a akustická samostatně pro každý kanál (změny, koncentrace nebo porucha)

#### Výstupy

interface pro sér. tiskárnu nebo PC přes konvert. paralelní tiskárna

#### Zdroje

NiCd pro 50 h provozu bez čerpadla 25 h provozu s čerpadlem 8 h plného sign. provozu nabíjecí doba 7 až 9 h lithiový článek pro zálohování dat na 3 až 5 let provozu

#### Hmotnost

7 kg

#### Rozměry

160 x 130 x 425 (490) mm

#### Klasifikace bezpečnosti

Ex d IIC T 6 podle ČSN 33 0370

EEx ia IIC T4.

EEx ia I dle ČSN 33 0380

kryt IP 64

### POUŽITÍ V NAŠICH DOLECH

Schválení pro použití v podzemí při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem vydal ČBÚ Výnosem čj. 5236/95/Fe/Č ze dne 16. 1. 1998 s časovým omezením do 31. 1. 1998 na základě Rozhodnutí SZ 214 č. 08-95-0128/D 00425 a stanovil následující podmínky pro použití v hliníkových dolech:

■ Multidetektor BM 22 bude používán v podzemí pro kontinuální měření koncentrací plynů. Přístroj může být pro měření koncentrací hořlavých plynů vybaven senzorem na bázi katalytického spalování, elektrochemickým senzorem pro měření koncentrace kyslíku a dále dvěma elektrochemickými senzory pro měření koncentrací toxickej plynů. Může být používán i v plynajících dolech s nebezpečím výbuchu metanu SNM 3 nebo jiných hořlavých plynů se stupněm nebezpečí SNV 3.

■ Přístroj bude používán v souladu s technickými podmínkami výrobce a Návodem na používání, který bude zpracován v českém jazyce podle Návodu pro obsluhu a údržbu, včetně bezpečnostních požadavků, daných tímto rozhodnutím.

■ Multidetektor bude používán za podmínek stanovených v Rozhodnutí SZ 214 č. 08-95-0128/D 00425 a v závěrečném protokolu č. D 00425 o schvalování SZ 214 v Ostravě Radanicích.

■ V prostorách s nebezpečím výbuchu smí být multidetektor otírá pouze vlhkou utěrkou.

■ Výměna nebo dobíjení akumulátorového zdroje a otevírání přístroje je zakázáno v prostorách s nebezpečím výbuchu.

■ V prostorách s nebezpečím výbuchu nesmí být k multidetektoru připojovány žádné vnější elektrické obvody nebo jiná elektrická zařízení.

■ Návodem na používání budou seznámeni všichni zaměstnanci nebo osoby, které budou přístroj používat.

Ing. L. Hájek



### Kotaktní adresy

#### Obchodní zastoupení pro ČR a SR

##### ■ OLDHAM - S.G.I.

Národní třída 10, 110 00 Praha 1  
tel.: 02/24 91 30 31, 24 95 14 41-3  
fax: 02/24 91 30 30

#### Servisní místa fy OLDHAM v ČR

##### ■ Václav Kilián - servis OLDHAM

Michelangelova 2, 100 00  
Praha 10  
tel.: 02/781 94 80

#### ■ MTA Ostrava, s. r. o.

Výstavní 13, 709 00  
Ostrava 1  
tel.: 069/662 20 41, kl. 389  
tel. a fax: 069/593 21

#### ■ Báňská záchranná služba, a. s. divize OLDHAM

Důl Nejdřív II.  
273 01 Kamenné Žehrovice  
tel.: 0312/48 93, 55 57  
fax: 0312/36 61

### CHARAKTERISTIKA SENZORŮ V BM 22

	EXPLO	O <sub>2</sub>	O <sub>3</sub>	Cl <sub>2</sub>	ClO <sub>2</sub>	CO	H <sub>2</sub>	H <sub>2</sub> S	HCl	HCN	NH <sub>3</sub>	NO	NO <sub>2</sub>	CH <sub>2</sub> OCH <sub>2</sub>	SO <sub>2</sub>
Standardní rozsah v ppm od 0 do 1	100	30	3	10	3	1000 300	2000	30	30	100	100	300	30	10	30
Přesnost absolutní při 20 °C v %	1	0,1	0,09	0,03	0,02	1	1	1	0,1	0,1	1	1	0,1	0,05	1
Opakovatelnost % z údaje	1	1	7	2	6	1	1	1	2	2	2	1	1	7	1
Drift nuly % z rozs./měs.	1,5	0,5	2	0,5	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	1	0,5	0,5	4	0,5
T <sub>10</sub> sekundy do dosažení 90 % konečné hodnoty	20	20	60	60	60	30	70	60	90	60	60	30	30	70	25
Tepl. prostředí °C od minus	20	20	15	20	15	20	5	20	20	20	30	20	20	5	20
do plus	75	40	40	40	40	40	40	50	50	50	50	50	50	40	50
Životnost průměrně měsíců	60	18	24	30	24	48	34	48	30	24	18	48	48	12	48
Záruka v měsících	12	6	6	12	6	12	12	12	12	12	6	12	12	6	12

\*) Pro EXPLO a O<sub>2</sub> v procentech