



ZÁCHRANÁŘ

Ročník XLII.

4. čtvrtletí 2005

Ctvrtletník BZS č. 4

Slavnostní akt v Ostravě

V předvečer letošních oslav Dne horníků, v pátek 9. září 2005, se uskutečnilo v Hornickém muzeu OKD v Petřovicích v Pietním sále expozice bánského záchranného sloužby slavnostní předávání Záchranařských záslužných křížů, které na návrh ředitele Hlavní bánské záchranné stanice Ostrava Ing. Václava Pošty udělil předseda Českého bánského úřadu prof. JUDr. Ing. Roman Makarius, CSc., jako výraz ocenění za zásluhu o rozvoj bánské záchranné služby a za podíl na likvidaci důlních nehod a záchrana životů záchranařů z obvodu působnosti HBZS Ostrava a pracovníků, kteří se významně zasloužili o rozkvět spolupráce s českou bánskou záchrannou službou.

O oceněných více na následující straně.

Slavnostnímu aktu se kromě nejbližších rodinných příslušníků vyznamenaných, zúčastnila řada významných hostů, mezi nimiž byli generál Ing. Miroslav Štěpán, generální ředitel hasičského záchranného sboru České republiky a náměstek ministra vnitra ČR, zástupci bánských úřadů, primátorky měst Ostrava, Karviná a Havířov, starosta města Orlová, Zdeněk Bakala, předseda představenstva a. s. KARBON INVEST, Ing. Josef Goj, předseda představenstva a. s. OKD, Ing. Petr Motloch, místopředseda představenstva a. s. OKD, Ing. Josef Kasper, předseda představenstva a. s. ČMD, odborný ředitel a. s. OKD, ředitel a hlavní inženýř jednotlivých dolů v ostravsko-karvinském revíru, představitel vedení OSRG Wodzisław z Polské republiky a vedení HBZS Prievidza ze Slovenské republiky, a v neposlední řadě představitel odborových svazů pracovníků v hornictví.

V. Smička, HBZS Ostrava



ZMĚNY VE VEDENÍ HBZS OSTRAVA

Dnem 1. září 2005 byl do funkce zástupce ředitele Hlavní bánské záchranné stanice v Ostravě - Radanicích, vedoucího pohotovostních sborů a hlavního inženýra této stanice jmenován Ing. Zdeněk Pavelek, dosavadní směnový a bezpečnostní technik, který tak nahradil Ing. Jaroslava Šebesta, který odešel 31. srpna 2005 do starobního důchodu.

Ing. Zdeněk Pavelek (* 18. 3. 1968), absolvent hornicko-geologické fakulty VŠB, pracoval od roku 1990 na Dole Lazy ve funkcích revírníka, vedoucího úseku, vedoucího OPBH a hlavního inženýra závodu. Záchranařský kurz absolvoval v roce 1990. V letech 1997 až 2003 byl vedoucím ZBZS Lazy a z této funkce přešel jako technik do stálého sboru HBZS Ostrava.

Již před svým přechodem na HBZS byl našim záchranařům znám nejen z mnoha záchranařských zásahů, ale také ze stránek naší listovky, v jejíž redakční radě působí od jara roku 2004.



MIMOŘÁDNÁ PŘÍLOHA

V souvislosti s celým inovačním procesem jsme již připravili Instrukci pro používání BG 4, kterou v návaznosti na ustanovení § 6 písm. c) vyhlášky Českého bánského úřadu č. 447/2001 Sb., o bánské záchranné službě, a bodu 2.5.2 Služebního rádu HBZS Ostrava vydal v říjnu 2005 ředitel HBZS Ostrava. Plný text této instrukce tvoří mimořádnou přílohu této listovky Záchranař.

Doporučujeme našim čtenářům, aby si vložených 8 barevných stran vymuli, ve hřbetu prořízl a přeložili na úhlednou šestnáctistránkovou pomůcku (pro záchranaře povinnou) formátu A5. Redakce



Poprvé v bánské záchranné službě ČR

Dne 13. září 2005 převzal slavnostně předseda představenstva a ředitel OKD, HBZS, a. s., Ing. Václav Pošta z rukou ing. Milana Trčky, představitele anglického certifikačního orgánu National Quality Assurance Limited (NQA), certifikát systému managementu jakosti podle požadavků BS EN ISO 9001:2000.

Certifikát managementu jakosti ISO 9001:2000 se vztahuje na poskytování bánské záchranné služby; servis dýchací a požární techniky, dále na servis důlních svítidel, školení a výcvik v rozsahu daném Vyhláškou ČBU o bánské záchranné službě.

Získáním certifikátu se společnost zavázala udržovat a zlepšovat systém managementu jakosti, který bude po dobu 3 let dozorován společností NQA.



foto na této straně: Pavel Melicher

Předání Záchranařských záslužných křížů v Ostravě

Dne 9. září 2005 předal předseda Českého báňského úřadu prof. JUDr. Ing. Roman Makarius, CSc., Záchranařské záslužné kříže záchranařům z obvodu působnosti HBZS Ostrava jako výraz ocenění za zásluhu o rozvoj báňské záchranné služby a za podíl na likvidaci důlních nehod a záchranu životů, a dále pracovníkům, kteří se významně zasloužili o rozkvět spolupráce s českou báňskou záchrannou službou.



Slavnosti se poprvé zúčastnil také Zdeněk Bakala, předseda představenstva a.s. KARBON INVEST.

Zlatým Záchranařským záslužným křížem byli vyznamenáni:

Ing. Zdeněk DOMBROVSKÝ, CSc., bývalý záchranař ZBZS Žofie a ZBZS ČSM, jeden z iniciátorů zřízení stálých záchranařských hlídek v OKR, záchranař od roku 1962, za zásluhy o rozvoj báňské záchranné služby

Josef KASPER, bývalý záchranař ZBZS Doubrava, záchranař od roku 1963, za dlouholetou aktivní účast při likvidaci závažných důlních nehod v OKR

plk. Ing. Václav MUCHNA, náměstek generálního ředitele HZS ČR pro integrovaný záchranný systém a operační řízení, člen HZS od roku 1979, za dlouholetý rozvoj spolupráce s báňskou záchrannou službou v rámci integrovaného záchranného systému ČR

plk. Ing. Zdeněk NYTRA, ředitel HZS Moravskoslezského kraje, člen HZS od roku 1984, za dlouholetý rozvoj spolupráce s báňskou záchrannou službou v rámci integrovaného záchranného systému Moravskoslezského kraje



Předseda ČBU vyznamenal Zlatým Záchranařským záslužným křížem také plukovníka ing. Zdeňka Nytru, ředitele HZS Moravskoslezského kraje, dlouholetého spolupracovníka báňských záchranařů v OKR.

Ing. Jaroslav ŠEBESTA z HBZS Ostrava, záchranař od roku 1980, za dlouholetou aktivní řídící činnost při likvidaci následků závažných důlních nehod v OKR

Ing. Vladimír ŠPOK, bývalý záchranař ZBZS ČSM, záchranař od roku 1962, za zásluhy o rozvoj báňské záchranné služby

Stříbrným Záchranařským záslužným křížem byli vyznamenáni:

Karel KUCHYŇKA ze ZBZS Odolov, Palivový kombinát Ústí, s. p., středisko VUD, záchranař od roku 1980

Marek SIKORA z HBZS Ostrava, záchranař od roku 1997

MUDr. David SKOUMAL z HBZS Ostrava, záchranař od roku 1996

Jaroslav TESAŘ z HBZS Ostrava, záchranař od roku 1985

Ing. Milan WIJA ze ZBZS Darkov 2, záchranař od roku 1992

Mgr. ing. Alfred WITA z OSRG Wodzisław, záchranař od roku 1989, za rozvoj spolupráce české a polské báňské záchranné služby

Kazimír ZAGORA, bývalý záchranař ZBZS ČSM, závod sever

Bronzovým Záchranařským záslužným křížem byli vyznamenáni:

Luděk BAHOUNEK ze ZBZS ČSM Jih, záchranař od roku 1985

Jaromír BĚBENEK ze ZBZS ČSA, záchranař od roku 1988

Bořivoj BOHANUS ze ZBZS ČSM Jih, záchranař od roku 1983

Pavel DAMEK ze ZBZS Doubrava, záchranař od roku 1988

František DUDA ze ZBZS Lazy, záchranař od roku 1983

Slavomír FEDOR ze ZBZS Dukla, záchranař od roku 1989

Miroslav JUREŇA ze ZBZS Doubrava, záchranař od roku 1986

František JURENA z HBZS Ostrava, záchranař od roku 1984

Ludvík KARA ze ZBZS ČSM Sever, záchranař od roku 1987

Josef KAŠPAR ze ZBZS ČSA, záchranař od roku 1993

Milan KEKLÁK z HBZS Ostrava, záchranař od roku 1991

Dušan LAŠTUVKA ze ZBZS Staříč, záchranař od roku 1980

Libor MIKULEC ze ZBZS Darkov 2, záchranař od roku 1990

Ing. Robert RADA ze ZBZS Lazy, záchranař od roku 1981

Václav RYBA ze ZBZS Mír, Lignit Hodonín, a. s., záchranař od roku 1979

Ladislav SIKORA ze ZBZS Darkov 3, záchranař od roku 1989

František SKURČÁK ze ZBZS Staříč, záchranař od roku 1987

Vítězslav SMELIK ze ZBZS Darkov 2, záchranař od roku 1991

Jiří SOUDEK ze ZBZS Březinka, P-D Refractories CZ, a. s., záchranař od roku 1984

Pavel ŠTEGLÍK ze ZBZS Darkov 3, záchranař od roku 1992

Ing. Igor ŠTĚPÁNEK ze ZBZS Dukla, záchranař od roku 1985

Igor WIECHEC ze ZBZS Darkov 2, záchranař od roku 1992



Mezi vyznamenanými z HBZS byl i specialista Jaroslav Tesař.

Text: V. Smička
Foto: P. Melicher

BLAHOPŘÁNÍ K SEDMDESÁTINÁM

Stanislavu Prauzkovi

Dne 19. října 2005 oslavil své neuvěřitelné sedmdesátniny Stanislav Prauzek, který od počátku roku 1961 věnoval na HBZS Ostrava svůj talent zejména oblasti kontroly složení důlního ovzduší jak stacionárními, tak i přenosnými prostředky, a v posledních letech plnil úkoly v autorizované zkušebně dýchací a záchranářské techniky, kterou trvale vylepšoval až do svého odchodu do zaslouženého důchodu.

Od roku 1961 byl aktivním záchranářem a jako aktivní záchranář - specialistu se pak zúčastnil mnoha akcí na základnách v dole i na povrchu nejen v OKR. Po havárii na Dole 1. máj v květnu 1981, kde byl rovněž zastižen na základně výbuchem, ukončil po dvaceti letech svoji aktivní zásahovou činnost, ale nadále zůstal vysoce aktivním a nepostradatelným pracovníkem útvaru speciální záchranářské a měřicí techniky.



Aby nedošlo k omylu:

Na archivním snímku je opravdu Standa Prauzek, který neváhal na vlastní kůži testovat těsnost dýchacího přístroje a jeho příslušenství v toxickém prostředí. Jiného figuranta si pracovníci zkušebny netroufali použít.

foto J. Semecký

V celém našem revíru, ale i za jeho hranicemi, byl a je stále znám jako nekompromisní puntičkař, teměř maniakální zlepšovatel všeho, co by mohlo prospět záchranářům, a také neúnavný šířitel všeho nového v oblasti, kterou si zamíval. Řadu svých postřehů publikoval zejména v Záchranáři, kde přispěl od roku 1964 do roku 2002 svými padesáti devíti článci, vytvořil a stále doplňoval řadu návodů a instrukcí pro záchranáře, uživatele detekční a jiné měřicí techniky, podílel se i na tvorbě Bánského záchranářství I.

HBZS Ostrava stále ještě občas využívá Standovy nepřeberné zkušenosti a jeho stálé mladickou vitalitu a vytrvalost.

Takže Stando: Děkujeme a přejeme hodně zdraví a také další úspěchy nejen na golfovém hřišti.

Záchranáři



Jiřímu Červenému

Jen necelé dva měsíce později, 15. prosince 1935, se v Plzni narodil další současný sedmdesátník, který celou svou čtyřicetiletou produktivní část života zasvětil hornictví, a z toho přes 33 let působil na HBZS v Ostravě. Jirka se hornickému řemeslu vyučil v rámci Lánské akce v Západoceských uhlerných dolech, ale ihned po vyučení nastoupil jako havíř na Důl Petr Bezruč v Ostravě. Odsud byl také vyslan k absolvování záchranářského kurzu, který ukončil 16. 7. 1955. Když byl ustaven profesionální sbor na HBZS Ostrava, byl v první 54členné skupině, která nastoupila hned 1. srpna 1957. Mezi svými kolegy (včetně doplňovacích ještě v roce 1957) byl benjamínem a zůstal nejmladším ještě dost dlouho.

V roce 1961 byl mezi prvními absolventy dvouletého studia střední průmyslové školy hornické v elokované třídě pro bánské záchranáře. Další studium však tvrdosíjně odmítl.

Během své aktivní záchranářské činnosti absolvoval všechny menší i větší zásahy, kterých bylo v oné době požehnané, a spolu s asanačními již v pozdějších letech neměly obdobu.

V roce 1969, to již byl několik let zdatným četařem, nás náhle ohromila zpráva, že jeho další působení ve sboru i v podzemí je ze zdravotních důvodů vyloučeno. Bylo to jen několik dnů poté, co mezi záchranáři zasahujícími při náročných průzkumech v požářiště na Dole Jeremenko v obtížných mikroklimatických podmírkách byl jedním z nejzdánějších a neměl žádné potíže. Verdikt lékařů však byl nemilosrdný. Zejména klimaticky neúprosné a prašné

prostředí na Bezruči, ale také poctivá záchranářina se stovkami hodin v dýchacím přístroji, vykonaly své.

Po nezbytném léčení a dvouměsíčním zařazení mezi mechaniky byl Jirka pověřen vedením personálního útvaru HBZS Ostrava a zde své úkoly spolehlivě a lidsky plnil až do zrušení tétoho útvaru. Poté využíval svých záchranářských a organizačních zkušeností až do svého odchodu k zaslouženému odpočinku. Ze stanice odešel stejně skromně jako na ni přišel. Bez emocí prošel v roce 1990 po dovršení 55 let vrátnici HBZS vstříc novým činnostem.

A tak přejeme dobrému kamarádovi nadále pevné zdraví a mnoho úspěchů v jeho nesčetných aktivitách, mezi nimiž nechybí zejména milované zahrádkáření.

Ale hlavně chceme poděkovat za obětavou práci, jejíž výsledky jsou nejen na HBZS Ostrava, ale v celém našem záchranářství, hmatatelné dodnes.

Záchranáři



Dobrou chuť, Jirko

Vzpomínka na Den otevřených dveří na HBZS Ostrava v červnu



Ukázka činnosti mobilního havarijního dopravního zařízení ZH 1500



Představili jsme i nové zvedací vaky ZUMRO

V rámci oslav 700 let obce Radvanice se v posledním víkendu letošního června uskutečnilo v pořadí již deváté tradiční setkání hornických obcí České republiky.

Součástí slavnosti a bohatého doplňkového programu byl v sobotu 25. června 2005 také DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ na HBZS v Ostravě s ukázkou záchranářské techniky.

Není se co divit.

Vždyť Hlavní bánská záchranná stanice patří k ostravským Radvanicím již šedesát let. V roce 1947 vznikl projekt její výstavby a od roku 1950 zde sloužili v pohotovostní službě tisíce bánských záchranářů.



Dětem se líbila především potápěčská technika a zejména dekomprezní komora.



... a některí dospělí využili možnost vyzkoušet si nekonečný žebřík v prostorách dýmnice

Fotoreportáž Jaroslava Provázka

HLAVNÍ MECHANIK INFORMUJE O NOVINKÁCH NA HBZS OSTRAVA

Provoz svolávacího zařízení...

V závěru letošního roku provádí HBZS Ostrava zásadní změnu v organizaci svolávání báňských záchranářů a spojení dispečinku s výjezdovými vozidly.

Dosavadní svolávání se uskutečňovalo prostřednictvím rádiové sítě na přijímače Memo Swisphone, které jsou provozovány od roku 1987 a do nástupu mobilních telefonů byly plně využívány. Rozvoj komunikačních technologií se nám však nevyhnul. Proto jsme v rámci instalace digitální telefonní ústředny na dispečinku HBZS zprovoznili ve spojení s počítačovým programem Lotus Notes i nový systém svolávání, jenž je kompatibilní se všemi běžně vyráběnými mobilními telefony.

Podmínkou pro bezchybný provoz je však neustálá aktualizace seznamu záchranářů napojených na tento systém.

Svolávací zařízení je obsluhováno z pracoviště dispečera v těchto režimech:

Režim: VOLEJ DISPEČINK nahrauje funkci pageru, což znamená, že v případě potřeby spojení dispečer provoni požadovanou osobu mající uloženo použitelné telefonní číslo pod jménem **VOLEJ DISPEČINK**. Zádaná osoba se pak okamžitě spojí s dispečerem vnitřní linkou.

Režim: LÉKAŘSKÝ (DŮLNI VÝJEZD). Všichni členové báňského záchranného sboru HBZS Ostrava a ostatní osoby určené velitelem pohotovosti HBZS Ostrava mají ve svém mobilním telefonu uloženo použitelné telefonní číslo pod jménem: „**POHOTOVOST - VÝJEZD**“. Při požadavku na lékařský, případně důlní výjezd, před spuštěním poplachového zařízení nahrává dispečer zprávu o cíli výjezdu a druhu nehody a rozesílá ji výše uvedeným osobám v pohotovosti na HBZS.

Režim: DOMÁCÍ POHOTOVOST. Všichni členové báňského záchranného sboru HBZS Ostrava a ostatní osoby zapojené do systému svolávání mají ve svém mobilním telefonu rovněž uloženo použitelné telefonní číslo pod jménem: „**POHOTOVOST - VÝJEZD**“. V případě potřeby svolání domácí pohotovos-

ti, či dalších záchranářů, namluví (nahraje) dispečer na počítači příslušnou zprávu a odešle ji výše uvedeným záchranářům. Ti po vyslechnutí zprávy potvrzují její přijetím zmáčknutím hvězdičky na svém mobilním telefonu. Toto potvrzení se pak zobrazí na obrazovce počítače dispečera HBZS, čímž má dispečer okamžitou informaci o počtu reagujících požadovaných osob pro svolání, případně dále vyhodnocuje zprávy o příjetí informace požadovanými osobami.

Vzhledem k rozšíření obvodu působnosti byly radiostanice ve výjezdových vozidlech nahrazeny mobilními telefony se sadou handsfree a headsetem, což umožňuje používání telekomunikačního zařízení i řidičům během jízdy.


Zařízení je provozováno stylem „Konferenční hovor“ s počtem až 6 účastníků. Z důvodů bezchybného provozu jsme zachovali režim volacích znaků u jednotlivých účastníků (velitel - dispečink - FORD 1 - FORD 2 - FORD 3 - SANITA 1 - SANITA 2 -

UNIMOG). Před každou zprávou pak vždy každý uvádí svůj volací znak.

Prvního ledna tak nezačne jen nový rok, ale definitivně skončí dlouhá etapa provozu radiostanic na HBZS Ostrava, která byla zahájena polo-provozními zkouškami prvních stanic FREMOS na jaře roku 1957.

Současně je však třeba mít na paměti jednu z Murphyho pouček, že každá nová věc se uvedením do provozu stává zastaralou. Tato poučka platí při současném rozvoji nových technologií dvojnásob.

...radiostanic



Vroce 2003 oznámila firma Dräger (Německo) ukončení výroby náhradních dílů k přístroji BG 174 k 31.12.2006. Důvodem tohoto kroku je přechod výroby na nový typ přístroje v návaznosti na ČSN EN 145 - 1998. Vzhledem k povinným šestiletým prohlídkám přístrojů BG 174 spojených s výměnou náhradních dílů, začnou být od roku 2007 tyto přístroje postupně vyřazovány z provozu.

Na základě těchto skutečností bylo nutno již v roce 2005 zahájit obměnu dosud používaného přístroje BG 174 za nový typ pracovního dýchacího přístroje nejprve na HBZS Ostrava a poté započne v roce 2010 obměna na ZBZS v OKR. HBZS Ostrava proto zakoupila v září letošního roku prvních 40 ks dýchacích přístrojů PSS BG 4 EPL EN 145 /O2/ 4P (dále jen „BG 4“). Uvedený přístroj splňuje požadavky evropské normy ČSN EN 145 a jsou u něj uplatněny nejnovější poznatky z oblasti materiálů a nároků na bezpečnost. Ve světě je současností již nasazenou okolo 8 tisíc kusů přístrojů BG-4 (Čína, JAR, Kanada, Německo, Polsko a USA).

V říjnu letošního roku bylo zahájeno cvičení s BG 4 v dýmnici pro stálý sbor HBZS Ostrava. Po absolvování povinného cvičení v dýmnici již budou záchranáři HBZS Ostrava tento nový přístroj používat při plánovaných nehavarijních a havarijních zásazích. Od ledna 2006 pak bude cvičení s tímto typem přístroje součástí kurzu

nováků - záchranářů. Ve druhé polovině roku 2006 budou přístroje BG 4 vybavena výjezdová vozidla HBZS Ostrava, jejichž osádku tvoří záchranáři HBZS. S cvičením záchranářů ze ZBZS je počítáno od roku 2007. Teprve potom bude následovat i postupné prezbrojení dalších sledů.

Přezbrojujeme na BG 4

Postupně tak skončí éra přístrojů BG 174, která započala na HBZS Ostrava v roce 1966.

První podrobnosti o tomto přístroji jsme uvedli v naší listovce 5/1964 a zkouškách v tehdejší autorizované zkušebně informoval článek v listovce 12/1965. Během 25 let pak bylo do OKR dodáno 902 kusů těchto spolehlivých přístrojů, které postupně nahradily starší typy BG 160 A, Ch 255 obou verzí a Ch 458. Vybaování ZBZS započalo v roce 1971, kdy prvních šest přístrojů BG 174 zakoupil Důl 1. máj. V té době již ovšem bylo na HBZS Ostrava 97 kusů. V těžkých podmínkách likvidace následků exogenního požáru, ke kterému došlo na Dole Jeremenko 18. dubna 1969. Proces inovace dýchací techniky pak trval až do roku 1988, kdy posledních deset „cháček“ ukončilo svoji službu na ZBZS Dolu CSA v Karviné. O nové řadě přístrojů BG 4 jsme informovali v Záchrannáři 7 - 8/1993 a o ukončení výroby typu BG 174 o dva roky později.

Součástí logistiky k nové dýchací technice patří i nové vybavení dezinfekčních prostor v dlně dýchací techniky HBZS Ostrava, a rovněž speciální kurz mechaniky dýchací techniky. Ten se pro naše mechaniky uskutečnil přímo ve výrobním závodě firmy Dräger v Lübecku. Po úspěšném

absolvování speciální zkoušky obdrželi oprávnění pro provádění autorizovaného servisu pro tento nový dýchací přístroj, včetně revizí redukčních ventilů.

Novy přístroj rovněž testujeme na našem novém simulátoru dýchání a v současnosti provádime porovnávací zkoušky s chladičem dýchání (viz grafu).


Ačkoliv přístroj není určen pro použití pod vodou, nelze v záchranné praxi vyloučit kontakt s vodou ať již při hašení požáru, či při průchodu přes zatopené části důlních děl. Proto jsme ho podrobili náročné zátěžové zkoušce v bazénu. Dosavadní výsledky jsou plně vyhovující a krytí proti vodě je spolehlivé. Potvrďila se ovšem známá zkušenosť s předchozím typem: Při brodění dojde při zanorovení dýchacího vaku 5 až 25 mm pod hladinu k spuštění dávky kyslíku ventilu plnicí automaty.

V souvislosti s celým inovačním procesem jsme již připravili Instrukci pro používání BG 4, kterou v návaznosti na ustanovení § 6 písm. c) vyhlášky Českého báňského úřadu č. 447/2001 Sb., o báňské záchranné službě, a bodu 2.5.2 Služebního řádu HBZS Ostrava vydal v říjnu 2005 ředitel HBZS Ostrava. Plný text této instrukce tvoří mimořádnou přílohu této listovky Záchrannář. Doporučujeme našim čtenářům, aby si (viz vpravo) vložených 8 barevných stran vyjmuli, ve hřbetu prořízlí a přeložili na úhlednou šestnáctistránkovou (pro záchrannáře povinnou) pomůcku formátu A5.

V rozsáhlejším objemu, ale jen malým nákladem, vydáme také instrukci pro mechaniky dýchací techniky.

Informaci podává J. Provázeck

Porovnání teploty vdechovaných vzdušin v přístroji BG 4 při plnícní ventilaci 30 l.min⁻¹



UPOZORNĚNÍ

Tato instrukce
nenahrazuje
návod k použití dýchacího přístroje PSS BG 4 EPL
vydaný firmou Dräger.



Zpracováno
v říjnu 2005

v útvaru hlavního mechanika a útvaru taktiky, výchovy a výcviku
s použitím piktogramů výrobce a dodavatele přístroje BG 4,
upravených fotografií z návodu zpracovatele v HGRW Herne v SRN
a fotografií Pavla Melichera a Václava Smičky z HBZS Ostrava.

OKD, HBZS, a. s.

Pouze pro vnitřní potřebu

INSTRUKCE pro používání BG 4



Tuto instrukci
v návaznosti na ustanovení
§ 6 písm. c) vyhlášky Českého báňského úřadu
č. 447/2001 Sb., o báňské záchranné službě,
a bodu 2.5.2 Služebního řádu HBZS Ostrava
vydává

Ing. Václav Pošta

ředitel HBZS Ostrava

Ostrava, říjen 2005

DÝCHACÍ PŘÍSTROJ BG 4


Pracovní izolační přetlakový regenerační přístroj s uzavřeným okruhem se zásobováním medicinálním kyslíkem vyráběný firmou Dräger (SRN) má technické označení podle ČSN EN 145.

Regenerační přístroj PSS BG 4 EPL EN 145 /02/ 4P

(jiné jen „BG 4“) a je povolen k užívání ve všech důlních prostorech s nebezpečím výbuchu metanu a uhelného prachu a ve všech prostorách s nebezpečím výbuchu na povrchu.

Popis přístroje BG 4

- 1 dýchací maska
- 2 centrální přípojka
- 3 výdechová hadice
- 4 pohlcovač CO₂
- 5 dýchací vak
- 6 přetlakový ventil
- 7 ventil plníci automatiky
- 8 chladič
- 9 vedení stálé dávky
- 10 vdechová hadice
- 11 vypouštěcí ventil kondenzátu
- 12 kyslíková láhev
- 13 redukční ventil
- 14 BODYGUARD
- 15 základní řídící jednotka monitorovacího systému BODYGUARD
- 16 uzavírací ventil tlakové kyslíkové lávky




Po použití přístroje

Zpravidla na základně v podzemí

- 1 Uzavřít ventil lávky.

- 2 Sejmout masku

- Postupně zasunutím ukazováčků pod přezku a převrácením oka přezky palci uvolnit tah jednotlivých pásek.
- Stáhnout masku přes hlavu dopředu a nechat na hrudi.



- 3


- Po úniku veškerého zbytkového tlaku z dýchacího okruhu přístroje a po vynulování údajů na displeji vypnout bodyguarda.



- Stisknut současně tlačítka na pravé a levé straně do doby, než se ozve jedno ostré pipnutí.

- Uvolnit tlačítka.

- Po dobu tří sekund bude bodyguard ukazovat stav baterie.



- Potom se bodyguard samočinně vypne.


- Zkontrolovat, zda je zasunut identifikační klíč do tělesa bodyguarda.

Další činnost čety se řídí příkazem jejího četaře.

Po vydání na povrchu


- 4

- Rozpojit spojku masky od centrální přípojky (1 a 2).



- 5

- Nasadit těsnící krytku centrální přípojky.



Praktické použití přístroje

Uživatel dýchacího přístroje nesmí žádným způsobem porušovat těsnost uzavřeného okruhu nasazeného dýchacího přístroje.

Přístroj BG 4 pracuje plně automaticky. Pohlcování CO₂ generuje teplo, které může být počítáno i nepříjemně, zejména při práci ve ztížených podmínkách s intenzivním dýchaním. To je naprostě normální a znamená to, že přístroj BG 4 pracuje správně.

Při zásahu v dýchacím přístroji uživatel sleduje průběžně ve vhodných intervalech tlak kyslíku v lávci na displeji bodyguarda. Na tyto kontroly u jednotlivých báňských záchranářů dohlíží četař.


Četař v průběhu zásahu v nedýchatelném prostředí řídí činnost čety tak, aby pro postup čety na určené místo, pro vykonání příkazané práce a pro návrat na základnu žádný báňský záchranář nespotřeboval více než 80 % zásoby kyslíku, kterou má v dýchacím přístroji k dispozici, tj. do stavu, kdy je podkročena hranice rezervy (okolo 55 bar) signalizovaná bodyguardem.

Pokud uživatel přístroje BG 4 při jeho snímání ze zad a jiné manipulaci, např. ve stísněných prostorech, při vstupu do úzké šachtice apod., odkládá nebo posunuje přístroj příliš daleko od sebe, může dojít k zalomení hadic, které způsobí nárůst dýchacího odporu. Manipulace by měla být taková, aby se problémům s obtížným nebo dokonce pferušeným dýchaním předcházelo.

Zjistí-li uživatel přístroje jakékoliv příznaky zhoršení svého zdravotního nebo duševního stavu, nebo zjistí-li takové příznaky u jiného člena čety, nebo zjistí-li závady na svém dýchacím přístroji nebo na ostatním vybavení, ihned o tom uvědomí četaře nebo jeho zástupce, a není-li to možné, pak kteréhokoliv člena čety. Četař pak vždy nařídí návrat čety na základnu.

V PRÍPADĚ NOUZE

Vyskytne-li se porucha v přívodu kyslíku, stisknout ruční přidavkový ventil.
Do dýchacího okruhu začne proudit další kyslík.
V případě potřeby zavést přidavnou jehlou vloženou pod lícnici masky kyslík z rezervní lávky.



V případě poruchy na přístroji kteréhokoliv člena čety se na příkaz četaře četa okamžitě vrací na základnu.

Technické údaje

Provozní podmínky

Minimální teplota	do 40 °C	-6 °C
Maximální teplota (omezuje dobu použití)	do 60 °C	4 hodiny
	do 90 °C	1 hodina
	do 90 °C	15 minut
Tlak vzduchu:	900 hPa až 1200 hPa	
Vlhkost vzduchu	0 % až 100 %	

Charakteristiky přístroje

Doba použití při středně těžké práci	4 hodiny
Dechový odpor	(při dechové frekvenci $f = 25 \text{ min}^{-1}$, dechovém objemu 2 l) při vdechu
	> 0 Pa
	při výdechu

Dávky kyslíku měřené při tlaku 200 bar	1,5 l.min ⁻¹	až 1,9 l.min ⁻¹
stálá dávka		> 80 l.min ⁻¹
dávka ventilu plicní automatiky		> 50 l.min ⁻¹
dávka ručního přidavkového ventilu		5,5 l
Objem dýchacího vaku		

Součásti přístroje

Kysliková láhev PSS BG 4 EPL (dále jen „láhev“) ocelová / 2 litry / 200 bar / G 3/4" plněná kyslikem medicinálním (dále jen „kyslik“ nebo „O₂“) s obsahem > 99,5 % O₂ přípustný obsah vodních par v nestlačeném plynu max. 50 mg.m⁻³

Pohlcovač CO₂ na jedno použití nebo přeplňovací na opakování použití plněný pohlcovací hmotou na bázi Ca(OH)₂, např. sorbentem DRÄGERSORB®400

System kontroly a varování BODYGUARD (dále jen „bodyguard“)	EEx ia I
jiskrová bezpečnost systému	baterie 6 LR 61 9 V
zdroj energie	
např. Varta Alkaline®, Duracell Alkaline®, Daimon Alkaline® apod.	
přípustná chyba měření tlaku bodyguardem	při tlaku 200 bar
	± 4 bar
	při tlaku 40 bar
	+0/-5 bar

Povolená maska k dýchacímu přístroji BG 4

Panorama Nova – EPDM – PC – RP s rychlospojkou

Hlavní parametry přístroje

Hmotnost přístroje	
s náplní chladicí 1,2 kg ledu, maskou a naplněnou láhví	14,8 kg
Rozměry (výška x šířka x tloušťka)	595 x 450 x 185 mm

POZOR

Údaje o tlaku kyslíku v lávci jsou uváděny výrobcem i zde v barech, což je podle ČSN ISO 3-0 až 12 nepovolená jednotka. Sl., kterou však lze v souladu s vyhláškou MPO č. 264/2000 Sb., příl. 1.4 dočasně používat.

Platí vztah 1 bar = 0,1 MPa, tudíž 200 bar = 20 MPa atd.

Popis činnosti

Pracovní izolační přetlakový regenerační přístroj s uzavřeným okruhem se zásobováním kyslikem BG 4 poskytuje svému uživateli vzdušiny na dýchání po dobu přibližně 4 hodin a činí jej tak po tu dobu nezávislým na okolním prostředí.

Dýchací vzdušiny cirkulují v uzavřeném dýchacím okruhu usměrněny dýchacími ventily, které jsou umístěny v bloku centrální připojky, což zmenšuje mrtvý prostor na minimum a omezuje možnost dýchací krize při nesprávném dýchání. Přetlak v okruhu dýchacího přístroje zabrání proniknutí okolního ovzduší do dýchacího okruhu přístroje.

Vzdušiny v okruhu přístroje jsou obohacovány kyslikem z láhvě:

- po celou dobu činnosti prostřednictvím ventilu stálé dávky,
- při vyšším objemu nádechu ještě pomocí ventilu plicní automatiky,
- v případě potřeby použitím manuálně ovládaného ručního přidavkového ventilu.

Oxid uhličitý obsažený ve vydechovaných vzdušinách je absorbován v regenerační náplni (pohlcovač CO_2). V pohlcovači plněném hmotou na bázi $\text{Ca}(\text{OH})_2$ nedochází k pohlcování vlhkosti z vydechovaných vzdušin. Přebytečná vlhkost se v dýchacím vaku sráží a kondenzát při nošení přístroje na ramenou stéká do přívodu odvodňovacího ventilu, který jej automaticky uvolňuje do okolního prostředí při plném zabezpečení těsnosti dýchacího okruhu v přístroji.

Dříve než jsou regenerované vzdušiny znovu vdechnuty, procházejí chladičem. Aby se snížila teplota vdechovaných vzdušin, a tím se zvýšil komfort dýchání uživatele, může být chladič vdechovaných vzdušin opatřen ledovou náplní. Použití BG 4 je možné i bez vložení ledové náplně.

Přístroj BG 4 není konstruován pro použití pod vodou.

Elektronický monitorovací systém bodyguard

Bodyguard zabezpečuje soustavné monitorování přístroje BG 4. Zahrnuje jednotlivé senzory, řídící jednotku a ovládací a signalační jednotku. Soustavně měří tlak v láhvích, ukazuje jeho hodnotu na displeji, testuje a monitoruje správnou funkci přístroje BG 4 a aktivuje výstrahu, když je dosaženo zbytkového tlaku (dále jen „rezerva“) v lávce, nebo když se vyskytne porucha. Umožňuje uživateli vědomou nouzovou signalizaci, vyhodnocuje pohyb uživatele a signalizuje jeho nehybnost.

Bodyguard plní tyto funkce

- zobrazování připravenosti systému bodyguard,
- zobrazování kapacity baterie,
- potvrzení o vnitřní bezpečnosti přístroje,
- měření okolní teploty,
- volbu možnosti osvětlení displeje,
- monitorování dostupného tlaku kyslíku v lávce,
- signálaci zbyvající doby použití, dokud není při tlaku přibližně 55 bar aktivována výstraha rezervy,
- signálaci výstrahy dosažení rezervy při poklesu tlaku kyslíku v lávce pod 55 bar,
- aktivaci manuálního tísňového signálu (DSU) žlutým tláčítkem „NOUZE“,
- automatickou signálaci (ADSU) při nepohyblivosti uživatele (přístroje) pomocí pohybového senzoru (tato funkce je aktivní jen tehdy, je-li klič z ovládací a signalační jednotky vyjmut).

Četařská kontrola přístroje BG 4

- 1 KONTROLA SPRÁVNOSTI NASAZENÍ A PŘIPOJENÍ MASKY**
- 2 KONTROLA TĚSNOSTI LÍCNICE MASKY**
četař stiskne vdechovou hadici;
maska se musí zřetelně přisávat k obličeji uživatele při jeho nádechu
- 3 KONTROLA FUNKCE RUČNÍHO PŘIDAVKOVÉHO VENTILU**
- 4 KONTROLA TLAKU V LÁHVI A DOBY POUŽITÍ**
odečtením na displeji bodyguarda

Následuje kontrola celkového vzhledu, výstroje a výzbroje pro zásah.




Na příkaz četaře aktivují všichni záchranaři
v četě senzor pohybu vytažením
identifikačního klíče z bodyguarda.
Během zásahu může četař rovněž přikázat
dezaktivaci senzoru pohybu zasunutím klíče.



Uvedení přístroje do činnosti


- Nasadit dýchací masku na obličeji.
 - Pásy náhlavního kříže povolit až k dorazům.
 - Závěsný popruh přehodit přes hlavu, aby spočinul volně na ramenou.
 - Vložit bradu do lícnice.
 - Oběma rukama přetáhnout náhlavní kříž přes hlavu a stáhnout dozadu až temenní pásek přilehne.
 - Usadit těsnící linie lícnice.
 - Rovnoměrně přitáhnout spodní pásky (1).
 - Rovnoměrně přitáhnout spánkové pásky (2).
 - Rovnoměrně přitáhnout temenní pásek (3).



- Prezkoušet těsnost nasazení masky
 - Vydechnout.
 - Dlaní ruky těsně zakrýt otvor připojovacího konektoru.
 - Zhluboka vdechnout, až se pod tlakem zbertí lícnice a zadržet dech na dobu alespoň 10 sekund. Lícnice se nesmí vyrovnávat.
 - Případně dotáhnout pásky a zkoušku opakovat.
- Je-li maska těsná, zhluboka se nadtehnout a zadržet dech.
- Odstranit těsnící krytku z centrální přípojky.
- Zasunout přípojku masky do centrální přípojky, až zaskočí zámek. (Tuto operaci může provést druhá osoba.)
- Otevřít ventil lávce naplně a vrátit o 1/2 otáčky zpět.

Bodyguard se automaticky zapne a uskuteční

- Automatický test
- Kontrolu napěti baterie
- Nabídne zkoušku těsnosti vysokým tlakem (pokud nebude provedena, bodyguard se přepne do normálního provozního režimu).




DŮRAZNÉ VAROVÁNÍ
Záchranář s bradkou a navíc s kotletami nebo licousy má masku vždy netěsnou a riziko jeho otravy je velmi vysoké; záchranář s plnovousem je nebezpečný nejen nejen sobě, ale ohrozuje celou četu.
(Viz Služební řád HBZS, bod 6.2.7.2.)

Bodyguard je vybaven infračerveným rozhraním (IR-Link), přes které je možné s pomocí softwarových modulů pracujících v prostředí Windows provádět programování volitelných monitorovacích funkcí a přenášení všech uložených parametrů.

Ovládací a signalační jednotka bodyguarda


- 1 - digitální údaj o dostupném tlaku kyslíku v lávci v jednotkách bar
- 2 - zbývající doba použití do výstrahy rezervy v minutách
- 3 - pikrogram funkce (na obr. pro čas)
- 4 - tlačítko pro spuštění tísňového signálu NOUZE
- 5 - tlačítko pro zobrazení teploty okolního prostředí
- 6 - zelená kontrolka správné funkce
- 7 - klíč pro aktivaci pohybového senzoru
- 8 - červené výstražné kontrolky
- 9 - tlačítko osvětlení displeje
- 10 - analogový údaj o tlaku kyslíku



Údaje na displeji bodyguarda


TLAK KYSLÍKU V LÁVCI

(na obr. stav 200 bar) je signalizován digitálním údajem i analogově jako pruhový graf (červené pruhy zobrazují rezervu). Pokles tlaku na rezervu (pod 55 bar) bude signalizován i akusticky.



DOBA POUŽITÍ PŘÍSTROJE

(na obr. stav 180 minut) je signalizována digitálně i analogově jako symbol hodin. Tento údaj vychází z výpočtu, který bodyguard provedl na základě sledování chování uživatele, jeho dechové aktivity, pohybu, použití dávek kyslíku, zásoby tlaku v lávci a teploty okolí. Signalizuje jak dlouho při tomto způsobu užívání vystačí kyslik do doby, než poklesne na hodnotu rezervy. Při dosažení rezervy (pod 55 bar v lávci) již není údaj o době použití signalizován a je nahrazen pouze údajem o zbyvajícím tlaku kyslíku.



TEPLOTA OKOLÍ

Po krátkém stisku pravého tlačítka (5) se místo údaje o době použití zobrazí údaj o teplotě okolí (na obr. stav 20 °C).

Po pěti sekundách se displej automaticky přepne do normálního provozního režimu.

SENZOR POHYBU

Při vytažení identifikačního klíče z tělesa ovládající a signalizační jednotky dojde k aktivaci pohybového senzoru (piktogram na obr.). Pokud se uživatel po dobu 25 sekund nepohně, bodyguard spustí upozornění v podobě 10 krátkých pípnutí s blikáním zelené kontrolky. Pokud se uživatel během dalších 10 sekund stále nepohně, bodyguard spustí tísňový signál.



OSVĚTLENÍ displeje

Po stisknutí levého tlačítka (9) se displej bodyguarda na pět sekund rozsvítí.

Vypnout osvětlení proběhne automaticky.

TÍSŇOVÝ SIGNAL

- žluté tlačítko NOUZE

Pokud uživatel potřebuje přivolat pomoc, může stisknutím žlutého tlačítka NOUZE (1) aktivovat velice intenzivní akustický signál.




Na displeji se zobrazí ikona poplachu (symbol vykřičníku) a blikají červené kontrolky (8).



Tísňový signál se vypíná současným stisknutím obou bočních tlačítek (2) tak dlouho, pokud signál neustane.



Displej se pak automaticky přepne do normálního provozního režimu.



Tísňový signál lze zrušit jen současným stisknutím obou tlačítek (viz obrázek) po dobu nejméně 5 sekund.

Varovnou signalizaci po 25 sekundách bez pohybu uživatele nelze pomocí tlačítka zrušit.

Zasunutím identifikačního klíče zpět, dojde k dezaktivaci pohybového senzoru, což na displeji bodyguarda signalizuje symbol vykřičníku.



3

KONTROLA SIGNALIZACE REŽIMU PROVOZU NA displeji BODYGUARDA



Pokud kontrola těsnosti nesignalizovala závadu, je displej bodyguarda v režimu provozu a svítí zelená kontrolka.

Tlak v láhvích musí být nejméně 190 bar.



4

KONTROLA FUNKCE VENTILU PLICNÍ AUTOMATIKY

Odstranit krytku centrální připojky až slyšitelně naskočí ventil plnicí automatiky, poté nasadit krytku zpět na centrální připojku.

Kontrolu nijak neprodlužovat, dbát tak na co nejmenší spotřebu zásoby kyslíku.

5

KONTROLA FUNKCE VAROVNÉ SIGNALIZACE REZERVY

Uzavřít ventil tlakové lávhy a sledovat displej bodyguarda. Varovná signalizace musí u asi 55 bar opticky a akusticky zareagovat.

Poté odpustit zbývající tlak odstraněním těsnici krytky z centrální připojky.

Vypnout bodyguarda současným stisknutím obou bočních tlačítek.




Při vstupu (sjezdu) do podzemí musí četa v plné připravenosti svoji výzbroj a výstroj, pracovní dýchací přístroje BG 4 musí být připraveny k okamžitému nasazení, tedy s maskou připojenou na centrální připojku.

Příkaz k použití dýchacích přístrojů, k jejich sejmání a nasazení na záda dává četař; báňský záchranář je oprávněn použít dýchací přístroj i bez tohoto příkazu, jestliže se domnívá, že je toto použití nezbytné.

Záchranářská kontrola přístroje BG 4

1

KONTROLA NASAZENÍ KRYTKY CENTRÁLNÍ PŘÍPOJKY



2

KONTROLA TĚSNOTI PŘÍSTROJE VYSOKÝM TLAKEM

Otevřít ventil láhve o jednu otáčku a sledovat displej bodyguarda. Na displeji se zobrazují následující údaje:



Automatický test



pak uzavřít ventil láhve, což signalizuje pikrogram.



a kontrola napětí baterie,



Po kontrole těsnosti vysokým tlakem otevřít naplno ventil láhve (pikrogram signalizuje otevření ventilu láhve).


VÝSTRAHY

při dosažení rezervy a nízkého tlaku kyslíku


- Rezerva:** při poklesu tlaku kyslíku v láhvi pod 55 bar, dojde k výstraze přechodu na rezervní zásobu kyslíku. Přibližně 75 % kyslíku bylo nyní spotřeveno.
- Signalizace:** přerušovaný akustický signál po dobu asi 30 sekund, červené kontrolky (8) soustavně blikají.
- Nízký tlak:** při dosažení zbytkového tlaku kyslíku v láhvi pod 10 bar, dojde k trvalé signalizaci o prázdné láhvi.
- Pozor** další použití přístroje je již nemožné, dodávka pracovního tlaku kyslíku za redukčním ventilem je ukončena!
- Signalizace:** neustále trvající přerušovaný akustický signál, červené kontrolky (8) soustavně blikají.

Příprava na použití


SEJMUTÍ OCHRANNÉHO KRYTU



Palci zatlačit dvě posuvné západky směrem ke středu.




Pak je zvednout nahoru, dokud nezapadnou.



Zvednout ochranný kryt tak aby se uvolnily dva čepy u spodního okraje.
Čepy vypojit a sejmout víko.

VLOŽENÍ – VÝMENA LÁHVE




Po odfuku nečistot z hrdla ventilu láhve uchopit spodek kyslíkové láhve (1) a položit ji do jejího oddělení.

Ujistit se, že přípojky nejsou znečištěny olejem nebo tukem.

Ručně našroubovat přesuvnou matici (2).

Protáhnout popruh přezkou a upevnit suchý zip (3).



Napout mechanické protivibrační zařízení a okem (4) je zavěsit na přesuvnou matici (2).

POZOR, láhev nelze měnit při použití přístroje!

POUŽITÍ S NÁPLNÍ LEDU


Aby se snížila teplota vdechovaných vzdušin, a tím se omezila fyzická zátěž uživatele, může být chladič v přístroji naplněn ledem.

O použití náplně ledu rozhoduje velitel záchranných sborů.

Náplň ledu vkládá do přístroje mechanik základny před záchrannářskou kontrolou přístroje BG 4.

Plnění chladiče

- Sejmout ochranný kryt přístroje.
- Sejmout víčko na chladiči dýchaných vzdušin.
- Dovnitř vložit blok ledu a víčko nasadit tak, aby těsnilo.
- Značka (tj. větrací otvor) musí být obrácena směrem nahoru (1).
- Zavřít ochranný kryt.




Přístroj lze použít i bez ledové náplně.

Nasazení přístroje BG 4



Rozpojit opasek

- Zatlačit obě části karabiny k sobě (1)
- a vysmeknut oko přezky (2).



Povolit oba ramenní popruhy

- Palcem stisknout sponu směrem nahoru (3).
- Současně druhou rukou táhnout za dlouhý volný konec popruhu (4).







Postavit přístroj vzpřímeně

a zavěsit dýchací hadice přes ochranný kryt.

Postupně nasadit přístroj na ramena

- Obě ruce provléknout ramenními popruhy, uchopit spodní část krytu přístroje a zvednout přístroj přes hlavu tak, aby hlava zůstala mezi dýchacími hadicemi, a přístroj nechat sklouznout na záda, až se ramenní popruhy zachytí na ramenou.



Dokončit upevnění přístroje

- Zatáhnout za konec opasku, aby se utáhl okolo beder.
- Konce opasku navléknout do smyček na pravé a na levé straně.
- Na závěr mírně povolit ramenní popruhy.

KROT - KRTEK Z DONĚCKA

Casopis Ugol Ukrayiny zveřejnil v říjnu 2004 informaci A. V. Moskalenka a A. P. Borovesenského (Doněckij naučno-konstruktorskij centr NIIOMŠS) o konstrukci záchranné razicí soupravy KROT, který vznikl inspirován nejspíše likvidací havárie na Dole Zapadnaja Kapitalnaja v Rostovské oblasti, kdy bylo nutné k pohrešovaným prorazit záchrannou chodbici o délce 50 m.

Navržené zařízení KROT je malým razicím štitem s hydraulickým pohonem a je určeno pro obtínek v uhelném nebo horninovém celiku s pevností až do $f_p = 8^*$ podél zavaleného důlního dila. Vrtaná záchranná chodnice o průměru 1200 mm může měnit směr i úklon podle zadání důlních měřičů v dosti širokém rozsahu. Rychlosť postupu v celiku o pevnosti $f_p = 8$ uvádějí autoři informace až 1 metr za hod., zatímco ruční ražení s obdobnými parametry předpokládají tři až pětinásobně pomalejší.

Razicí štít smontovaný na rámu s hydraulickým krokovým posuvem a vzepřením v raženém díle sestává z řezného orgánu, který je hydraulikou přitlačován do řezu, ze zásobníku segmentů kruhové výztuže, ze šnekového nakladače, vlečeného talířového flexibilního dopravníku a z vlečeného systému vysokotlakých hadic připoutaných k lanu a přivedu fukacího větrání vedeného hadicí z lutnového tahu v přistupovém díle. Elektrický pohon dopravníku, čerpadla hydrauliky a ovládací pult celého zařízení je na podvozku důlního vozu umístěn před zaústěním obtínce.

Celý komplex KROT je v pohotovostním stavu uložen na korbě nákladního automobilu rozložený do jednotlivých snadno transportovatelných sekcí. Takto se dopravuje až do vhodného místa v blízkosti místa zásahu, kde se uskuteční jeho montáž a přesun celku po kolejích až k zaústění obtínce. Startovní komora musí být před zavedením štítu vyražena v potřebném kruhovém profilu o průměru 1,2 m do vzdálenosti 2 až 2,5 m.

Po nastavení směrových parametrů vrtání následuje opakování krokový cyklus vrtání a posunu až do vzdálenosti 1 m, kdy následuje spuštění podavače výztuže, její vzepření a ukotvení.

(Viz Záchranař 4/03; podrobnější informaci o nehodě připravujeme.)

UVádíme zkrácený popis zařízení, které je v mnoha směrech novátorškým řešením klasických obtínek a může být konfrontováno i s řadou podobných zařízení používaných při podzemních a podpovrchových stavbách prováděných hornickým způsobem některými našimi společnostmi.

(Viz Hornická ročenka 1992 až 2004.)

(Konstruktéři uvádějí, že mají v plánu řešit využívání bez kotev.)


V ústí obtínce je zabudována mlhová clona, která má srážet prach v proudu vzdušin od čelby.

Po vyjetí štítu do volného prostoru za závalem zasahuje báňští záchranaři k pomoci a vyprošení postižených. Po jejich evakuaci se celý komplex vytahuje bud vlečným lanem, nebo může být zvolen pomalejší zpětný chod soupravy.

Autoři podrobného popisu nehovoří o zajištění bezpečnosti

celého systému. Chybí informace o sledování složení ovzduší, o chlazení řezného orgánu i o parametrech elektrické části komplexu. Neopomírají však doporučení, že souprava KROT může splnit náročné požadavky v podzemním stavitelství při ražení kanalizačních sběračů, prostupků pod komunikacemi apod. Mnoho chybějících havířských a technických podrobností však u mne vzbuzuje značnou nedůvěru.

Podle cit. zdroje P. Faster



I - řezná hlava; 2, 3, 4 - hydraulické vzpěry řezné hlavy a frémy; 5 - balík segmentů výztuže; 6 - nosný rám; 7 - flexibilní talířový dopravník; 8 - větrací potrubí; 9 - blok pohonů a hydraulického systému; 10 - důlní vůz; 11 - ovládací pult

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

Průměr raženého profilu

1,2 m

3 m.h

Rychlosť ražení při pevnosti horniny $f_p = 8^*$)

4 m

Minimální poloměr zakřivení raženého díla

$\pm 25^\circ$

Maximální úklon raženého díla

5 t

Celková hmotnost kompletu (max.)

*) Součinitel pevnosti $f_p = 8$ podle Protodjakonova představuje třídu III.a zahrnující pevné horniny, jakými jsou tvrdé vápence, málo pevná žula, pevné pískovce, pevný mramor, dolomit a kyzyl.

Pouze v přehledech dávných nehod v dolech OKR jsme uváděli havárii na jámě Hohenegger v Karviné, k níž došlo před 110 lety dne 16. března 1895 po sedmě hodině ranní. Výbuch trhavin a následný výbuch plynu a uhlenného prachu usmrtil 52 horníků a dalších 15 utrpělo rozsáhlé popáleniny z celkové osádky 288 osob ranní směny v podzemí. Vzdušná rázová vlna poškodila těžní klec, jámovou budovu a její okolí.

HOHENEGGER JEŠTĚ JEDNOU

Příčinou neštěsti byla trestuhodná manipulace se zamrzlými náložkami dynamitu v důlném skladu trhavin. Palník se je zde snažil rozmetat sálavým teplem benzínové lampy. Explosie trhavy rozvřítila a zapálila nahromadený uhlenný prach a výbuch se pak přenesl do velké části dolu.

Důlní neštěsti bylo záhy projednáváno i ve vídeňském parlamentu, kde poslanci vyslovili pochybnosti o budoucnosti dobývání uhlí na Karvinsku, kde v té době byla zaznamenávána polovina obětí hornického podnikání na území celého Moravského podnikání na dole Jan - Karel zahynulo 5. 3. 1885 108 horníků a 32 bylo poraněných. A již za tři týdny poté zahynulo 26. 3. 1885 na dole Bettina dalších 58 horníků a 5 bylo zraněných.

Ing. L. Hájek

NEHODY NEJEN V HORNICKÉM SVĚTĚ

13x ČÍNA

V neděli 3.7. 2005 došlo v nelegálním uhlém dole v provincii Šan-si k výbuchu plynů, který si vyžádal 19 obětí na životech. Z osádky 34 horníků se pouze čtevci podařilo uniknout vlastními silami, jedenáct vyvedli záchranáři.

V neděli 10. 7. 2005 v 2:30 h (ZULU) došlo v Ujgurské AO ve městě Šen-lung k výbuchu plynů, který si z 87 horníků v podzemí vyžádal zřejmě 82 oběti. Záchranáři v počátcích likvidace nehody vyprostili sice pouze 20 těl, ale zbývajícím pohrešovaným nedávají žádnou naději na přežití.

V neděli 10. 7. 2005 bylo agenturami uvedeno zatopení dolu vodou z povrchu na jiném uhlém dole (nespecifikováno), při němž se pohrešuje 14 horníků.

Ve středu 20. 7. 2005 došlo v centrální Číně k provalení vod z přívalových dešťů do uhlého dolu. V zatopené části dolu zahynuli 4 horníci a 3 se podařilo zachránit.

Ve čtvrtek 21. 7. 2005 zahynulo 29 horníků při výbuchu metanu v uhlém dole Tong-chuan v provincii Šan-si v severní Číně. Z důlní osádky 40 osob se vlastními silami zachránilo 11 horníků. Při prvních zásazích vyprostili záchranáři těla 26 obětí. Tři zbývající jsou v zavalené části v prostředí, které nedává naději na jejich připadnou záchranu.

V úterý 2. 8. 2005 zahynulo při výbuchu plynů v černouhelném dole v provincii Che-nan ve střední Číně 24 horníků. Z důlní osádky 43 osob se podařilo bezprostředně po explozi zachránit 17 horníků a zbývající dva nalezli záchranáři po dvaceti hodinách pátrání.

V sobotu 10. září 2005 zaplavily povrchové vody z přívalových dešťů uhléný důl v jihočínské provincii Kuej-čou. Z osádky 39 horníků na směně se 26 zachránilo vlastními silami. Zbývajících 13 bylo označeno za

V neděli 7. 8. 2005 byl v odpoledních hodinách po velkých deštích zatopen soukromý černouhelný důl Ta-sing v Siang-ning v provincii Kuang-tung v JV Číně. Do podzemí dolu otevřeného z povrchu do těžební hloubky okolo 440 m úpadnicemi proniklo asi 20 milionů krychlových metrů vody. Katastrofa si vyžádala 123 oběti. Jen čtevci horníků se podařilo z dolu uniknout. Kromě záchranářů zasahovalo při čerpání vody i vojsko, ale čerpací kapacity byly stále nedostatečné. Teprve po týdnu byla vyproštěna první oběť.

V pondělí 8. 8. 2005 došlo v uhlém dole v Liofan-šuej v provincii Kuej-čou v jihozápadní Číně k výbuchu metanu, který si vyžádal 14 oběti na životech. Záchranářům se podařilo z podzemí zbyvajících 23 horníků.

Ve čtvrtek 25. 8. 2005 zahynulo při výbuchu v hnědouhelném dole v provincii Kuej-čou v jihozápadní Číně 15 horníků. Z osádky 21 osob na směně se podařilo jen dvojici uniknout vlastními silami na povrch. V následujících dvou hodinách se jim pak podařilo z podzemí zachránit další čtyři zraněné. Další podrobnosti nejsou známé - majitel dolu utekl.

V úterý 6. 9. 2005 zůstalo po výbuchu metanu v podzemí uhlého dolu v provincii Šan-si uvězněno 16 horníků, kteří sice dosud (k 12. září) nebyli nalezeni. Z důlní osádky unikli pouze dva horníci.

V sobotu 10. září 2005 zaplavily povrchové vody z přívalových dešťů uhléný důl v jihočínské provincii Kuej-čou. Z osádky 39 horníků na směně se 26 zachránilo vlastními silami. Zbývajících 13 bylo označeno za

nezvěstné a naděje na jejich záchrannu byla v době zveřejnění zprávy jen minimální.


V následující neděli 11. 9. 2005 zahynulo při požáru s následnými rozsáhlými závaly v dole v severočínské provincii Chej-lung-ťiang 15 horníků. Původní zpráva hovořila o jednom smrtelném úrazu a 14 pohrešovaných, ale současně označila jejich záchrannu, vzhledem k podmírkám, za zcela nepravděpodobnou.

V pondělí 12. 9. 2005 došlo v jižní Číně v provincii Jün-nan ve vesnici Sin-čche k výbuchu osmnáctitunového vozidla s nákladem dusičnanu amonného. Po výbuchu zůstal jen 5,6 m hluboký kráter o průměru 18,5 m a v jeho okolí byly nalezeny jen roztavené zbytky nákladu. Vůz si řidič zaparkoval u svého domu při přepravě nákladu do skladu. Po výbuchu i s manželkou uprchl, ale v okolí zahynulo 11 osob, 43 bylo zraněných. Výbuch zničil 17 rodinných domků a dalších 64 domů vážně poškodil. Bez střechy nad hlavou tak zůstaly na tři stovky lidí.

Dusičnan amonné (NH_4NO_3) slouží s uhlíčitanem vápenatým ($CaCO_3$) jako hnojivo. V krystalické formě je používán při výrobě bezpečnostních trhavin. Smíchán s naftou vytváří silnou výbušninu. Takovou směs použili např. teroristé v americké Oklahoma City v roce 1995, kde zahynulo 168 osob.

POLSKO

V pondělí 22. 8. 2005 došlo v Dole Bobrek v Bytomě ve sloji 510 k důlnímu oftu, který poranil 6 horníků z osádky 22 horníků, kteří byli v postižené oblasti.



VÝBUCH NA DOLE SAN NICOLÁS PŘED DESETI LETY

Ve čtvrtek 31. srpna 1995 po třetí hodině ranní zahynulo při výbuchu 14 horníků a jeden byl zraněn ve španělském dole San Nicolás v Mieres poblíž Ovieda v asturijském černouhelném revíru. Mezi oběťmi byly také čtyři pracovníci a. s. VOKD, zkrušení horníci ve věku od 30 do 43 let.

K výbuchu došlo v neproraženém důlním díle mezi 4. a 5. patrem v hloubce 400 m. V postiženém úseku pracovalo celkem 15 osob. Nacházela se zde ještě další čelba důlního díla raženého kombajnem Alpine Miner. Právě zde pracovali také části zaměstnanců. Dalším horníkům z 59letenné důlní osádky noční směny se podařilo vyfárat bez zranění.

Po výbuchu naštěstí nedošlo ani těžkým závalům, ani k požáru. Záchranným četám se podařilo rychle zachránit jednoho poraněného žijícího pracovníka a vyprostit všech 14 obětí. Zasahovali z pohotovosti centrální brigády v nedaleké Sama de Langreo.

O této stanici informoval v Záchranné 1/2002 Ing. M. Macurá.

Příčiny a okolnosti tragické nehody nebyly jednoznačně vyšetřeny a publikovány. Ani později se nám nepodařilo zjistit

jak probíhalo vyšetřování a jaké byly definitivní závěry k příčinám tohoto neštěsti. Z předběžných zjištění a výpovědi zachráněných horníků a záchranařů bylo usuzováno na lokální výbuch na hromaděné výbušné směsi metanu se vzduchem, iniciované jiskrou z vadného, resp. opravovaného elektrického zafízení (v sousedním díle pracovali elektrikáři na opravě zafízení), nebo od závadné benzinky (na dole se v době nehody běžně používaly obvyklé benzínové bezpečnostní lampy jednak k indikaci metanu, jednak snížení obsahu kyslíku vlivem zvýšeného obsahu oxidu uhličitého v ovzduší).

Na dole San Nicolás bylo rovněž zavedeno dálkové sledování obsahu metanu a oxidu uhlíkatého. Podle sdělení vedení závodu však v kritické době nebylo zvýšení koncentrace metanu v důlních dílech zaznamenáno.

Desáté výročí katastrofy si připomínali i obyvatelé španělského Mieres uctěním památky oběti v pomníku, který je dílem sochaře M. A. Lombardii. Smutné výročí vzpomněl také L. Vidlička v týdeníku Horník.

Ing. L. Hájek



U památníku vlaje i česká vlajka

RUSKO

Ve čtvrtek 25. 8. 2005 došlo v kuzneckém revíru na dole Koksovaja k výbuchu metanu, který smrtelně zranil jednoho horníka a další tři byli hospitalizováni s popáleninami. Bližší informace ministerstvo pro mimorádné situace neuvévodilo.

UKRAJINA

Podle tiskového zpravodajství došlo ve čtvrtek 15. 9. 2005 v blíže neurčeném uhlém dole v Donbasu k výbuchu plynů, při kterém jeden horník zahynul a šest bylo těžce zraněných.

INDIE

V září 2005 (blíže neuvedeno) došlo ve státě Bihár ve výrobně zábavní pyrotechniky k výbuchu, který v okolí rozmetal domy. Při výbuchu zahynulo 20 obyvatel a 40 bylo zraněných.

Ing. L. Hájek

Nový život v podzemí

Když poslední horník vyfáral z opuštěného uhlého dolu, převezmou vládu v podzemí primitivní mikroorganismy. Důkaz o tom pfinesli němečtí výzkumníci z hanoverského Spolkového ústavu pro výzkum Země a surovin (BRG - Bundesanstalt Geowissenschaften und Rohstoffe), kteří pod vedením T. Thielemana zkoumali důlní vody v opuštěných dolech v hloubkách až 1178 m. Ve čtyřech ze šesti vzorků nalezli živé archaické bakterie, které identifikovali jako *Methanocalculus puwilis*. Zpráva o objevu se rychle rozšířila. V USA již nalezli zmiňné bakterie např. v uhlém revíru PRB (Powder River Basin) ve státě Wyoming.

Metan z degazace starých podzemních děl se již po řadu let využívá v mnoha zemích světa, ale nový objev otevírá perspektivu pro budování podzemních „farem“ na výrobu kvalitního a ekologického paliva.

Místo urputné snahy o likvidaci metanu z podzemí, ohrožujícího mnohde povrchové objekty, vznikla nová euforie pro jeho výrobu ve velkém v jakýchkoli podzemních „živých bioreaktorech“. Takto výrobní jednotku nazval vedoucí firmy Luca Technologies v Denveru (USA, Colorado), která si postavila za cíl využít popisované jednobuněčné organizmy jako perspektivní nevyčerpatelný zdroj energie, která by byla lepší a levnější než zemní plyn. Cílem projektu je zahnít bakterie do podzemí ve všech opuštěných a vyčerpaných uhlého revirech a konkurovat dražším zemním plynu.

O produktivnosti takového projektu se ovšem zatím mnoho neví. Výzkumníkům se dosud nepodařilo zjistit kolik takových potvůrek v podzemí žije a jak velká je jejich výroba metanu.

Ing. L. Hájek

Výbuch na Dole 1. máje v Karviné dne 4. 11. 1945

ÚVODEM

Ze svého soukromého archivu mně poskytl Ing. Lubomír Hájek torzo elaborátu o dosud nepublikované nehodě na Dole 1. máje. Necele dvě strany textu a výsek mapy označené jako Příloha 5. Kdy, kde a k čemu byly vyšetřujícími byly původní texty vytvořeny nám není známo. Je to však rovněž kousek historie OKR i likvidace důlních nehod.

Aby nedošlo k omylu:

V historických přehledech je uváděný výbuch znám jako nehoda na Dole Hohenegger, a to proto, aby nedocházelo k matené pojmu. Tento důl byl při znárodňování přejmenován na Důl 1. máje. Do té doby byl všude uváděn jako Jáma Hohenegger založená roku 1883 se zahájením těžby v roce 1889, zatímco později Důl 1. máje v době po znárodňení nesl ještě název Ústřední závod Barbora. Tako jsou oba důlní podniky uváděny ještě v Hornické ročence 1948. Teprve počátkem padesátých let došlo k spojení těchto dolů do Velkodolu 1. máje, v němž byla Barbora závodem 1., Hohenegger závodem 2 a bývalá Gabriela, pak UNRRA, později Důl Mir, začleněna jako závod 3.

SITUACE

Výbuch se přihodil při stavbě hráze pro uzavření zapáleného pole v 31. sloji ve východním poli západně od jihovýchodního překopu pod 6. patrem. V této části důlního pole jsou 31. a 32. sloj uloženy s úklonem 8 až 10° k severozápadu a jsou zde od sebe odděleny břidličným propláštěm 1 až 6 m mocným. Sloj 31. o mocnosti 1,8 až 3,5 m s břidlicí v nadloží byla rubána v letech 1943 až 1944 od demarkace s dolem Barbora na zával. Porub v 32. sloji v mocnosti 1,85 až 2,40 m pak zahájil těžbu v červenci 1945 obdobně na zával. Předmětná oblast je prostoupena četnými menšími i většími poruchami o 0,3 do 5,5 m probíhajícimi skoro současně se stěnou.

Jak bylo později zjištěno, byla při dobývání poruba v 31. sloji v poruchových pásmech z nedbalosti často vyrubána 32. sloj, zatímco uhlí z 31. sloje zůstalo v závalu. Tyto případy ovšem nebyly zaneseny do důlních map. Obdobně nebyly v mapách dokumentovány četné ostrůvky nevyrubané při těžbě 31. sloje.

Vtažné větry byly přiváděny hlavní třídou v 31. sloji na 7. patře a vedeny dovrchní proražkou na pásovou chodbu pod 6. patrem v 31. sloji a pak pásovou chodbou v 32. sloji do rubáni. Z poruba byly výdušné větry vedeny větrní třídou na 5. patře a k jihovýchodnímu překopu 5. patra a tím k větrní jámě.

Je zřejmé, že s ohledem na četná poruchová pásma a malou mocnost propláště, docházelo k průtahům větrů do závalu 31. sloje, a tudíž bylo, vzhledem k zminěnému nečistému výruba, jen otázkou času, kdy dojde k zapálení.

ZÁPAR

A tak bylo dne 29. října 1945 (bylo to v pondělí) hlášeno závodní správce, že si dělnici pracující při dobývání zbytkového pilíře v 32. sloji nad větrní třídou stěžovali na bolesti hlavy. V pilíři, který byl větrán difuzí, byl ihned odebrán vzorek ovzduší a rozboru byly zjištěny obsahy 0,128 % CO, 3,9 % CH₄ a 18,6 % O₂. Při úředním vyšetřování dne 30. 10. (tedy hned v úterý) bylo nařízeno přípravit pole k uzavření a odebrat další vzorky. Bylo však dovoleno vyklizet materiál z poruba a z chodeb. Příští úřední šetření bylo stanoveno až na pátek 2. 11., aby byl čas na alespoň přibližné určení místa ohniska podle výsledků rozboru vzorků odebraných na různých místech a pro posouzení rozsahu zapálení.

Dne 2. 11. bylo již možné při místním ohledání pouhým čichem dosti přesně zjistit místo asi 80 m pod větrní třídou, kde vycházely zplodiny záparu. Bylo známo, že zával je hustý a sahá většinou až pod strop, takže bylo zřejmé, že závalem byla větrným otevřená cesta k diagonálnímu průtahu větrů starinou nadložní sloje, což způsobilo zapálení. Rovněž výsledky rozboru větrů byly neuspokojivé. Ukazovaly stále stoupající tendenci výskytu CO.

UZAVÍRÁNÍ A VÝBUCH


Proto bylo dne 3. 11. rozhodnuto uzavřít pole bez ohledu na nevyklizený materiál. Pole mělo být nejdříve uzavřeno provizorními slínovými hrázemi a ihned po jejich dokončení definitivně hrázemi zděnými. Celkem měly být v chodbách postaveny 3 hráze slínové (na výseku mapy 2a, 3a v kroužku; 1a v 31. sloji vyznačena není) a 4 hráze zděné (1, 2, 3, 4 v kroužku) a dále měl být uzavřen dovrchní kanál z pásové chody v 32. sloji ve vzdálenosti asi 20 m před porubní stěnou utěsněním základky a slínovou hrází. (Tento kanál vzdálený jen několik metrů od hráze 2a je na původním výseku mapy málo zřetelný a není označen jako pravděpodobné místo iniciace výbuchu.)

Pro případ, že by toto opatření selhalo, bylo plánováno uzavření pole v širším okruhu (nejspíše hrázemi označenými I a II v kroužku).

Slínové hráze byly stavěny s otvorem pro průchod větrů a měly být uzavřeny současně. Stalo se tak dne 4. 11. ve 12:47 h a po jejich uzavření pokračovala stavba hrázi zděných.

Těhož dne ve 23:50 h, tj. asi 11 hodin po uzavření slínových hráží, došlo u uzavřené části pole k explozi metanovzdušné směsi, kterou byla na pásovou chodbu v 32. sloji rozmetána jak slínová hráz (2a), tak i dokončovaná zděná hráz (2). Cárceňně byla rozmetána také slínová hráz (3a) na větrní třídě. Tím se obnovilo proudění větrů požářitím objemovým průtokem 128 m³·min⁻¹. Před uzavřením byl tento objem 400 m³·min⁻¹. Zmenšení množství větrů bylo způsobeno závaly na

Upravené faksimile přílohy
5 archivního materiálu



pásové chodbě a v porubu, jakož i zúžením profilu v pozůstatcích slínových hráží.

Výbuchem byl smrtelně zraněn jeden pracovník u hráze na pásové chodbě. O dalším poraněním pracovníkovi se dobový záznam o vyšetřování nezmíniluje.

Při místním šetření bylo zjištěno, že výbuch měl pouze mechanické účinky. Komise usoudila, že byl iniciovaný v místě doplňující slínové hráze v krátkém dovrchním základkovu zaplněném kanále v 32. sloji asi 20 m před porubní stěnou (viz též poznámku výše).

Po výbuchu bylo nařízeno uzavření pole v alternativně plánovaném širším okruhu, přičemž hráze hlavního větrního proudu měly být uzavřeny současně pomocí žofinských poklopů. K uzavření došlo v sobotu 10. 11. v 05:30 h.

ZÁVĚREM

V závěru uchované stručné a dosti nepřehledné informace jsou i tehdejší doporučení plynoucí z vyšetřování. Při úpravě zdrojového textu jsem usoudil, že je ponechám v původním znění strany 9 dochovaného torza elaborátu.

„Poučení, která máme z tohoto případu jsou tato:

1. S porubem podložní sloje č. 32 pod vyrubanou slojí č. 31 v obou případech na zával počalo se v červenci, t.j. 4 měsíce před zapálením. Propláště mezi oběma slojemi byl slabý, asi 3 m, takže při zavalování došlo určitě k jeho prolomení. Pokud k tomu nedošlo, byly přistupy na vtažné straně, t.j. stará pásová třída ve sloji č. 31 a dovrchní kanál z pásové třídy a snad

i jiné přistupy do starin isolovány. Jakmile však došlo k prolomení propláště, otevřela se větrný přes starinu volná cesta a pak bylo jen otázkou času, bylo-li v cestě větrů uhlí náhodně k zapálení, kdy k němu dojde.

Máme-li tedy 2 sloje náhodně k zapálení tak blízko u sebe, že můžeme očekávat při rubání prolomení propláště, musíme zvláště tehdy, když nemůžeme zaručit čisté vyrybaní nadložní sloje, volit porubní metody, abychom zabránili protahování větrů starinami. To můžeme učinit, že rubeme obě sloje sice na zával, ale současně v nepatrném místním a časovém odstupu. Nebude-li to možno, musíme se snažit pro každou sloj razit zvláštní přípravu, čímž zabránujeme, jestliže po rubání vrchní sloje její stariny těsně uzavřeme, vniknout větrů na vtažné straně. Nejspolehlivější je však porub alespoň 1 sloje na základku.

2. Máme-li na vtažné straně možné přistupy do starin vrchní sloje, musíme je před počátkem porubu spodní sloje uzavřít.

3. Máme-li v zapáleném poli CH₄, musíme za současného větrání pole ihned stavěti zděnou hráz, které pak po zatuhnutí musíme najednou uzavřít. V takovém případě pak můžeme s určitou jistotou pravděpodobně explozi v poli zadržet. K explozi může dojít až za 48 hod. i více.“

Takže i takto se vyvijely bezpečnostní a provozní předpisy, tak se rodily modernější metody protipožární prevence.

Podle shora citovaných podkladů upravil P. Faster

Spolupráce s rakouskou BZS pokračuje

Dalším krokem ve spolupráci HBZS Ostrava s rakouskou báňskou záchrannou službou bylo školení velitelů rakouských báňských záchranných stanic na HBZS Ostrava, kterého se ve dnech 5. až 9. září 2005 zúčastnilo celkem 7 osob.

Jeho cílem bylo seznámení rakouských záchranařů se současnou strukturou BZS v České republice, technickým vybavením HBZS Ostrava, s předpisy o dýchací techniku, s vývojem záchranařů, s předpisy platnými pro báňské záchranařství, se způsoby zdolávání různých druhů nehod, a také praktické vyzkoušení dýchací techniky při cvičení v dýmnici.

V průběhu pětidenního pobytu se účastníci školení do porubu vybaveného posuvnou výztuží na závodě sever Dolu ČSM a prohlédli si vybavení tamní ZBZS. Navštívili také mezinárodní hornickou výstavu v Katovicích. Zde se zajímali zejména o záchranařskou techniku vystavenou ve stánku polské firmy FASER.


Ve volném čase si hosté prohlédli také Hornické muzeum OKD, kde věnovali nejvíce času expozici báňského záchranařství, zejména expozici vývoje dýchací techniky.

V. Smička,
HBZS Ostrava



Příprava na fárání dýmnice s novým dýchacím přístrojem BG 4

Potápěči v polské báňské záchranné službě



D o působnosti naší nejbližší obvodní báňské záchranné stanice ve Wodzislawi patří i skupina báňských záchranařů - specialistů pro

práci pod vodní hladinou ze ZBZS Dolu Borynia. Činnost této speciální skupiny začala v roce 1970, kdy byla příkazem tehdejšího ředitele HBZS Bytom na této

stanici zrušena pohotovost báňských záchranařů - potápěčů a vybavení bylo postoupeno právě ZBZS Dolu Borynia. Všichni báňští záchranaři - potápěči úspěšně absolvovali speciální kurs Polští námořní záchranné služby v Gdyni.

Tato ZBZS se zavázala poskytnout pomoc v případě provádění potápěčské činnosti všem organizacím v resortu hornictví. Dále uzavřela smlouvu s Polskou horskou službou (GOPR) týkající se zajištění potápěčských činností v jeskyních prostřednictvím báňských záchranařů - potápěčů.

Od roku 1974 zasahovali báňští záchranaři - potápěči ve více než sedmdesáti akcích v podzemí dolů, na povrchu dolů, a také mimo oblast hornictví. Za zmínu stojí potápěčská akce při záchrani dvou horníků odříznutých vodní hladinou na Dole Rozbark v roce 1982. Několikrát spolupracovali potápěči rovněž s armádou při vyprošťování techniky.

V současnosti tvoří potápěčský oddíl při ZBZS Dolu Borynia 15 báňských záchranařů - potápěčů, z toho 5 četařů, 3 mechanici potápěčské techniky, 4 technici pro vedení potápěčských prací a 6 lékařů znalých problematiky hyperbarické medicíny.

V rámci spolupráce mezi českou a polskou báňskou záchrannou službou se dva členové potápěčského oddílu HBZS Ostrava zúčastnili dvoudenního opakovacího školení a cvičení polských báňských záchranařů - potápěčů na zatopeném lomu Jaworzno v okolí města Katowice. Zajimavosti této lokality je historie jejího vzniku. V roce 1997 se po dlouhé letech neplacení elektřiny elektrárna rozehodla odstříhnout lom od přívodu energie. Za jedinou noc byl celý lom pod vodou i se vším vybavením v hodnotě 1 000 000 Zl, včetně bagrů.

Vodní plocha má asi 150 x 70 m. Ploché dno v hloubce 16 až 19 m je pokryto hrubým pískem. Dohlednost pod vodou je dobrá, lepší než 10 m. Zvýšené kaly jsou těžké a rychle sedají. Pod vodou lze spatřit kompresorovnu, rozvodnu, bagrové lžice, střelmistrovský bunkr, bagry, čerpačku, auto POLO-NEZ, auto BMW. Vše je poměrně zachovalé.

Procházka vnitřkem bagru je slušný nácvík na potápění v uzavřených prostorách. Díky plochému dnu zde lze nacvičovat rovněž navigaci pod vodou, můžete si vyzkoušet, jak působí pod vodou uzavřený prostor (sklady, bagry, transformátory), nacvičovat výstupy na volné vodě, podle lanka, práci s dekobojí apod.

Po ponorech následovala diskuze o technice a zásadách pro potápění uplatňovaných v Polsku a České Republice.

J. Provázecký, HBZS Ostrava

NOVÁ KNIHA K PROTIKVÝBUCHOVÉ PREVENCE

Koncem roku 2004 vyšla v nakladatelství GIG Katowice nová kniha „Zagrożenia pylowe w górnictwie“, kterou napsal prof. dr. hab. inż. Kazimierz Lebecki.

Po delší době se odborné čtenářské veřejnosti dostává do ruky kniha, která poskytuje ucelený soubor informací k problematice nebezpečí uhelného prachu.

které uhelný prach představuje pro lidský organismus.

V knize jsou rovněž uvedeny případy důlních neštěstí, která mají přímou souvislost s výbuchem uhelného prachu.

O AUTOROVÍ

Prof. dr. hab. inż. Kazimierz Lebecki nastoupil po absolvování Jagellonské univerzity v Krakově v roce 1959 na Główny instytut górnictwa (GIG) v Katovicích na pracoviště Pokusný důl Barbara v Mikulově, kde působil dodnes. Prošel zde řadou funkcí od staršího asistenta až po vedoucího pracovníka. Podílel se jak na řešení mnoha výzkumných

úkolů, tak i na objasňování mnoha důlních výbuchů, k nimž došlo v Polsku i v zahraničí.

Kromě toho působil v letech 1988 a 1990 na michiganské univerzitě jako profesor, v roce 1995 pracoval na uhelném dole Westray v Kanadě jako expert v oblasti ochrany proti výbuchu prachu. Patří mezi uznávané odborníky v oblasti protivýbuchové prevence.



Ing. M. Macura,
HBZS Ostrava